

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 511 от «15» мая 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей: 6622,45 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1975, дата последнего капитального ремонта: не производился
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35 литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 20, Литера А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60; Факс: +7(812) 576-77-04, E-mail: knvsh@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 300 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта улица Балтийская.
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №205
Подземный общественный транспорт:
Станция метро: «Нарвская» - 940 м.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: улица Балтийская
до объекта: 155м; время движения (пешком): 5 мин;
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная, зальная форма обслуживания	ДЧ (О,У), ДУ (Г), ВНД (К,С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ВНД	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------	--------	---------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: планируемые мероприятия по адаптации в срок до 2030 г. включительно.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
--------	--------	--------	--------	--------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.
(разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу:
<https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Входа (входов) в здание	на	3	л.
Приложение 2	Путей движения в здании	на	3	л.
Приложение 3	Зоны целевого назначения объекта	на	10	л.
Приложение 4	Санитарно-гигиенического помещения	на	3	л.
Приложение 5	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 6	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 149 (файлов))	в	1	архиве

Состав членов комиссии

Председатель комиссии:

Начальник управления
кадровыми ресурсами и
нормативно -документационным
обеспечением
Должность

Скалкина Н.В.
Ф.И.О.


Подпись

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством
Должность

Курочицкая В.Н.
Ф.И.О.


Подпись

Комендант
Должность

Лукашев С.А.
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Доценко М.А.
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Гокова С.А.
Ф.И.О.


Подпись

Начальник службы
охраны труда
Должность

Нечаев И.А.
Ф.И.О.


Подпись

Специалист по охране труда
Должность

Филатова М.П.
Ф.И.О.


Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

Никитин А.Г.
Ф.И.О.


Подпись

1.3	Технические средства	 фото 04	Отсутствуют пандус, отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные подъёмные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках.	К	-При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН п.6.2.8 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
1.4	Входная площадка Входные двери, внутренние двери тамбура	 фото 11  фото 13  фото 23	Отсутствуют пиктограммы доступности для инвалидов по категориям. На прозрачном полотне входной двери, и внутренней двери тамбура нанесена контрастная маркировка на уровне 1,36 м, где нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте 0,86 м от уровня пола. Завышен порог входной двери 0,03м. Завышен порог внутренней двери тамбура -0,07 м. У доводчика на входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с	К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить тактильными пиктограммами доступности для инвалидов по категориям в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в случае, когда нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола; п.6.1.6 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
1.5	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей	 фото 23	Отсутствует место для собаки-проводника	С	Организовать: допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (О,Г,У), ВНД (К,С)		04-25	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.


** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

1. Результаты обследования:
2. Путей движения в здании

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
2.1	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным) Входные двери		 фото 103  фото 99	На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отклонением от нормы. Отсутствуют тактильные информирующие обозначения на поверхности поручней при движении по лестнице На этажах межэтажного лестничного марша, отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа, выход на лестницу	С С О,С,Г,У	-На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Нанести рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перилл расположить на поверхности поручней п.6.2.12 СП.59.13330.2020 -Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов., выход на лестницу п.6.5.1, п.6.2.12.СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
2.2	Эвакуационный выход Входные двери		 фото 97  фото 98	На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. На путях эвакуации отсутствует непрерывная низкорасположенная фотолюминесцентная маркировка Ступени лестничного марша имеют разную высоту: 0,13 м.-0,14,5 м. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы 0,85 м.	О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	-Следует применять задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На путях эвакуации установить непрерывную низкорасположенную фотолюминесцентную маркировку п..9.3.3.2, п.9.1.2.13 ГОСТ Р 34428-2018, п.п.4.3.5.7 ГОСТ Р 59812-2021 -Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней. п.5.1.12 СП.59 13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

		 фото 108  фото 109	Завышен порог входной двери 0,09м. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд При выходе из здания во внутреннюю территорию, завышена разность отметок тротуара и тамбура Входная площадка Размеры входной площадки (ширина x глубина) имеют размеры менее нормы. 0,73 x 1,58 м.	О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. п.6.1.2 СП 59.13330.2020 -Размеры входной площадки (ширина x глубина) в рамках «разумного приспособления» должны быть не менее: 1,40 x 1,80 м	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Мобильное, подъёмное устройство	 фото 122 В качестве примера	Для доступа к помещениям отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное или подъемное устройство.	К	Для доступа к помещениям организации обеспечить мобильными средствами доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное подъемное устройство, кресло-коляска в соответствии с п.6.2.8 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Пути эвакуации	 фото 55	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По – внутренней лестнице, с первого этажа - через главный вход. эвакуационные выходы.	К,О,С,Г,У	-Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Текущий ремонт Организационные решения
2.5	Внутренний лестничный марш.	 фото 55	На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от норм. Ступени лестничного марша имеют разную высоту: 0,13 м.-0,14 м.	С	-На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней. п.5.1.12 СП.59 13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДЧ (О, Г, У), ВНД (К, С)		23-61, 97-127	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.


** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

1. Результаты обследования:

3. Зоны целевого назначения объекта

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
Вариант I – зона обслуживания инвалидов							
3.1	Средства информации		 фото 26	<u>Рамка металлоискателя</u> Отсутствует информационная табличка с указанием доступного входа для людей, имеющих кардиостимулятор. Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, мешающая основному потоку посетителей.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа в помещение с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Установить мнемосхему для идентификации доступа к помещениям в здании с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.2	Гардероб		 фото 34  фото 35	Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Гардероб» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов. Завышена стойка обслуживания .	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери в помещение в прямом видении установить пиктограмму доступности для инвалидов «Гардероб», в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Вешалки с крючками, которыми могут воспользоваться инвалиды и МГН следует размещать на высоте 1,10 -Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями- инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м	Текущий ремонт Организационные решения

					над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020			Текущий ремонт Организационные решения
3.3	Класс	 фото 36	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,83 м. На прозрачном полотне входной двери отсутствует контрастная маркировка	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить контрастную маркировку на двух уровнях: 0,90 -1,00 м и 1,30 - 1,40м. с обеих сторон дверного полотна п.6.1.6 СП 59.13330.2020		Текущий ремонт Организационные решения	
3.4	Медицинский кабинет	 фото 41  фото 43	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,81м. Дверное полотно входной двери, (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки У доводчика на входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020		Текущий ремонт Организационные решения	
3.5	МАФ	 фото 31	В местах отдыха установлены сиденья, не отвечающие потребностям инвалидов, не обеспечивают удобство пользования.	К,О,С,Г,У	-Для МГН следует применять в зонах отдыха сиденья с опорой для спины и подлокотниками круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья. Параметры для МГН: сиденье глубины 0,43 - 0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°; - высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания - от		Текущий ремонт Организационные решения Индивидуальное решение с ТСП	

				0,42 до 0,48 м; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья - от 0,13 до 0,15 м; - высота спинки сиденья - от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10° п.5.3.1, п.6.4.4 СП 59.13330.2020 п.6.1.5- 6.1.9, п.5.4.11- п.4.5.18 СП 140.13330.2012 <i>Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения</i>		Текущий ремонт Организа- ционные решения
3.6	Столовая	 фото 44  фото 46  фото 47  фото 49	У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Входные двери двухстворчатые Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,83м. За входной дверью ври входе в зал имеется перепад высот в виде ступени 0,11м. Отсутствует ровная горизонтальная площадка Обеденный зал. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	0,42 до 0,48 м; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья - от 0,13 до 0,15 м; - высота спинки сиденья - от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10° п.5.3.1, п.6.4.4 СП 59.13330.2020 п.6.1.5- 6.1.9, п.5.4.11- п.4.5.18 СП 140.13330.2012 <i>Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения</i> -Применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Глубина пространства для кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,20 м, а при открывании к себе - не менее 1,50 м при ширине не менее 1,50 м. п.6.2.2 СП 59.13330.2020 -Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -В помещении зала расстановку столов, должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода между столиками со стульями - не менее 0,90 м. должно быть не менее одного стола для МГН по 8.4.7. СП 59.13330.2020 -Поверхность столов индивидуального пользования должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м.л.8.1.7 п.6.4.4 СП 59.13330.2020	Организа- ционные решения

3.7	Спортивный зал.	 фото 61  фото 62	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,81м. Дверное полотно входной двери, (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки У доводчика на входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
Помещения для переодевания		мужское/ женское, раздевальная				
3.8	Помещение для переодевания, раздевальная общая Отсутствует отдельное выделенное помещение для инвалидов	 фото 64  фото 65  фото 49	У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Раздевальное помещение» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне с шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери, внутренней двери тамбура в свету 0,82м. Завышен порог входной двери 0,09м. Дверное полотно входной двери (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд В помещении установлены лавки для сидения. Установлены настенные вешалки для одежды.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей 5 секунд. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить в помещении скамью для МГН отвечающие потребностям инвалидов, обеспечивающую удобство пользования п.6.4.4 СП 59.13330.2020 -Вешалки с крючками, которыми могут воспользоваться инвалиды и МГН следует размещать на высоте 1,10 -Обозначить отдельно отведённые	Текущий ремонт Организационные решения

					К,О,С,Г,У	адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Установить крючок для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком п.6.3.6 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения
			Отсутствуют крючки для костылей тростей. Отсутствует кнопка экстренной помощи.		К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У		
3.9	Помещение для переодевания Душевая Отсутствует отдельно выделенное адаптированное для всех категорий инвалидов помещение.	 фото 73  фото 74  фото 75  фото 76	У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Душевая» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне с шрифтом Брайля. Над входной дверью отсутствует световой маяк. Направление открывания входной двери внутрь. Свободное пространство со стороны ручки двери при открывании от себя - менее 0,30 м. Ширина створки дверного полотна в свету - 0,84м Завышен порог входной двери 0,06м. На входной двери установлены дверные ручки круглой шарообразной формы с двух сторон. У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд В помещении установлены лавки для сидения. Установлены настенные вешалки для одежды.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Разместить пиктограмму «Туалет для инвалидов» с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 -1,60 м на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Двери должны открываться - наружу. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Свободное пространство со стороны ручки двери должно быть: при открывании от себя - не менее 0,30 м. п.6.1.8 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Высота порога входной двери не должна превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применить дверную ручку, которая должна иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ей одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. п.6.4.3 СП 59.13330.2020 -Применить доводчик с закрыванием двери не менее 5 с.п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить в помещении скамью для МГН отвечающие потребностям инвалидов, обеспечивающую удобство пользования п.6.4.4 СП 59.13330.2020 -Вешалки с крючками, которыми могут воспользоваться инвалиды и МГН следует размещать на высоте 1,10		

Общая душевая с открытыми кабинами.	 фото 78  фото 79  фото 80  фото 81	Отсутствует пиктограмма Отсутствуют крючки для костылей Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. Ширина створки дверного полотна в свету - 0,84м У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Отсутствуют крючки для костылей тростей. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. Душевая зона оборудована перепалом высот подножом ширина менее 1,4м. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 В зоне обслуживания МГН отсутствует или установлено некорректно сантехническое и дополнительное оборудование с учетом требований МГН М1-М4 по СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022, <u>Имеющиеся помещения, не адаптированы для МГН.</u> В зоне обслуживания МГН отсутствует или установлено некорректно сантехническое и дополнительное оборудование с учетом требований МГН М1-М4 по СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить отдельно отведенные адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Установить крючок для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 п.7.2.3.2 ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации, технические условия пользования, доступные для инвалидов, п.6.3.9 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Применить доводчик с закрыванием двери не менее 5 с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить крючок для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 п.7.2.3.2 ГОСТ Р 51671-2020 -В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,40 м для разворота кресла-коляски. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. п.6.3.5 СП 59.13330.2020 -Предусмотреть запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/ свободно». п.6.3.9 СП 59.13330.2020
-------------------------------------	---	---	--	---

3.10	Жилая комната	 фото 116  фото 118	Отсутствует информация доступности для МГН. Отсутствует световой маяк над входной дверью. Ширина створки дверного полотна входной двери - 0,76м. У доводчика на входной двери, отсутствует задержка закрывания двери продолжительностью не менее 5 с Отсутствуют отдельно выделенная зона с вешалкой для МГН Отсутствует крючок для костылей, тростей.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Установить тактильную пиктограмму доступности п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Оборудовать системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Вешалки для инвалидов разместить на высоте 1,10 м п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Крючки для костылей, тростей установить на высоту установки от уровня пола до крючка 850-1100 мм п.6.4.2 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа ционные решения
3.11	Жилая комната	 фото 119  фото 120	Отсутствует информация доступности для МГН. Отсутствует световой маяк над входной дверью. Ширина створки дверного полотна входной двери - 0,76м. У доводчика на входной двери, отсутствует задержка закрывания двери продолжительностью не менее 5 с Отсутствуют отдельно выделенная зона с вешалкой для МГН Отсутствует крючок для костылей, тростей.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Установить тактильную пиктограмму доступности п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Оборудовать системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Вешалки для инвалидов разместить на высоте 1,10 м п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Крючки для костылей, тростей установить на высоту установки от уровня пола до крючка 850-1100 мм п.6.4.2 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа ционные решения
3.12	Кухня	 фото 129	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля Ширина створки дверного полотна входной двери - 0,79м. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью 5 секунд Свободное пространство со стороны	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей 5 секунд. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Свободное пространство со стороны	Текущий ремонт Организа ционные решения Индивидуальное решение с ТСП

			ручки двери при открывании от себя - менее 0,30 м.			ручки двери должно быть: при открывании от себя - не менее 0,30 м. п.6.1.8 СП 59.13330.2020		Текущий ремонт
3.13	Душевая Отсутствует отдельно выделенное адаптированное для всех категорий инвалидов помещение.	   	У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Душевая» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне с шрифтом Брайля. Над входной дверью отсутствует световой маяк. Ширина створки дверного полотна в свету - 0,68м Завышен порог входной двери 0,06м. У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Отсутствуют крючки для костылей тростей. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. В помещении установлена душевая кабина со стеклопластиковыми открываемыми дверьми с поддоном В зоне обслуживания МГН отсутствует или установлено некорректно сантехническое и дополнительное оборудование с учетом требований МГН М1-М4 по СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022 <u>Имеющееся помещение, не адаптировано для МГН.</u>	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Разместить пиктограмму «Туалет для инвалидов» с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 -1,60 м на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Применить доводчик с закрыванием двери не менее 5 с.п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить крючок для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 п.7.2.3.2 ГОСТ Р 51671-2020 п.6.3.9 СП 59.13330.2020 -Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. п.6.3.5 СП 59.13330.2020 -Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. п.6.3.5 СП.59.13330.2020	Организационные решения		

3.14	Помещение с раковинами умывальника	 фото 142  фото 143  фото 144	У входной двери отсутствует информационная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Над входной дверью отсутствует световой маяк. Ширина створки дверного полотна в свету - 0,68м Направление открывания входной двери внутрь. Над раковиной умывальника отсутствует зеркало с функцией регулировки наклона. У раковины умывальника отсутствует опорный поручень, Над раковиной умывальника отсутствует зеркало с функцией регулировки наклона.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа в помещение с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Двери должны открываться - наружу. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить зеркал с функцией наклона нижний край на высоте не ниже 1,1 м от уровня пола. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Оборудовать умывальник опорным поручнем. Поверхность должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. поручень должен быть на расстоянии от раковины не более 4,5 см. Установка: должен примыкать к раковине таким образом, чтобы представить МГН (в том числе на инвалидной коляске) смог подтянуться к раковине и опереться на поручень. п.8.1.7 п.6.3.3 СП 59.13330.202	Текущий ремонт Организа- ционные решения
3.15	Универсальная кабина	 фото 145  фото 146	Отсутствует световой маяк над входной дверью У входной двери отсутствует пиктограмма «Туалет для инвалидов». Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,85м. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью 5 секунд Кнопка выключателя установлена на высоте 1,83 м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Разместить пиктограмму «Туалет для инвалидов» на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 - 1,60 м от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На входной двери применять задержку автоматического закрывания не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Кнопку выключателя которой могут воспользоваться МГН внутри здания,	Текущий ремонт Организа- ционные решения

			Отсутствует кнопка экстренной помощи	К, О, С, Г, У	следует размещать на высоте 0,85 - 1,10 м от уровня пола, на расстоянии не менее 0,60 м от боковой стены помещения. п.6.4.1 п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020-
			Установлен унитаз на высоте 0,40м.	К, О, С, Г, У	-Применять унитаз, имеющий опору для спины и размеры: высоту 0,45-0,5 м. и длину 0,7 м. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить стационарные парные, двухуровневые опорные у унитаза п.5.5.4 ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения
			Отсутствуют стационарный (откидной) парный опорный поручень у унитаза	К, О, С, Г, У	
			Кабина имеет размеры: 1,2 x 1,4 м.	К, О, С, Г, У	-Размеры универсальной кабины: 2,20 x 2,25-п.6.3.7 СП 59.13330.2020

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,У), ДУ (Г), ВНД (К,С)		33-82,116-149	Текущий ремонт, организационные решения
Зальная форма обслуживания				

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - доступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенического помещения

Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ
3.10	Универсальная кабина		 фото 83  фото 69  фото 86  фото 75	Отсутствует световой маяк над входной дверью На полотне входной двери установлена пиктограмма «Туалет для инвалидов». Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,85м. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрытия двери продолжительностью 5 секунд Кнопка выключателя установлена на высоте 1,83 м. Панель выключателя не контрастного цвета (менее 40%), по отношению к прилегающей поверхности стены Дверное полотно входной двери, внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С С К,О,С,Г,У	-Оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Разместить пиктограмму «Туалет для инвалидов» на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 -1,60 м от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На входной двери применять задержку автоматического закрытия не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Кнопку выключателя, которой могут воспользоваться МГН внутри здания, следует размещать на высоте 0,85 -1,10 м от уровня пола, на расстоянии не менее 0,60 м от боковой стены помещения. Панель выключателя должна быть подобрана контрастного цвета (не менее 40%), по отношению к прилегающей поверхности стены п. 6.4.1 п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Оборудовать умывальник опорным поручнем. Поверхность должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота	Текущий ремонт Организационные решения	

	 фото 87   фото 90  фото 89  фото 92  фото 93	Установлено наклонное зеркало без функций наклона Кабина в уборной Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрытия двери продолжительностью не менее 5 секунд. Дверное полотно входной двери, внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки Отсутствует кнопка экстренной помощи Расстояние между унитазом и стеной 0,30м. Установлен унитаз на высоте 0,40м. Отсутствуют стационарный (откидной) парный опорный поручень у унитаза Кабина имеет размеры: 1,2 x 3,3 м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. поручень должен быть на расстоянии от раковины не более 4,5 см. Установка: должен примыкать к раковине таким образом, чтобы представитель МГН (в том числе на инвалидной коляске) смог подтянуться к раковине и опереться на поручень. п.8.1.7 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить зеркало с функцией наклона нижний край на высоте не ниже 1,1 м от уровня пола. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На входной двери применять задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020- -В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Применять унитаз, имеющий опору для спины и размеры: высоту 0,45-0,5 м. и длину 0,7 м. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить стационарные парные, двухуровневые опорные у унитаза п.5.4 ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения -Размеры универсальной кабинки: 2,20 x 2,25-п.6.3.7 СП 59.13330.2020
--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)		83-96	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационной поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за встречу и сопровождение МПН.

1. Результаты обследования:

5. Системы информации и связи (во всех зонах)

Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
5.1 Визуальные средства							
5.1.1	Входной узел.		 фото 11	Отсутствует пиктограмма доступности по категориям для инвалидов 	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020	Организационные решения
5.2 Акустические средства							
5.2.1	Кабинеты.		 фото 37	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха. 	Г	 Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять индукционный контур индивидуальных беспроводных устройств. Располагать в зоне хорошей видимости сурдопереводчика п.8.1.10СП59.13330.2020	Текущий ремонт Инд. решение с ТСР
5.3 Тактильные средства							
5.3.1	Наружная лестница		 фото 05	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед лестницей. На этажах межэтажного лестничного марша, перед подъёмом по лестнице, перед спуском по лестнице, на стене отсутствуют тактильные пиктограммы с номерами этажей.	С С	- Разместить тактильно-контрастные указатели перед лестницей. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». - Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)		05-149	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МПН.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

СПб ГБПОУ «Петровский колледж»		ОГРН 1027802723332
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
ОКВЭД- 85. 21 - Образование профессиональное среднее		ОКВЭД основной
Форма собственности	Государственная	ОКФС 13
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 75203
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Васина Елена Вячеславовна
Телефон, факс руководителя организации	Тел. +7 (812) 645 2555	Факс: +7(812) 252-40-71
Е-mail организации	director@petrocollege.ru	https://petrocollege.ru
Юридический адрес организации	198095	Санкт-Петербург, улица Балтийская, д. 35 Литера А
(индекс)		(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	198095	Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		ОГРН 1027809244561
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга		
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация		191144
Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, Литера А		
(почтовый адрес)		
Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.: (812) 576-75-57 (приёмная) (812) 576-22-69 (справки по письмам граждан) Е-mail: in@commim.spb.ru		
Наименование вышестоящей организации	Комитет по науке и высшей школе	ОГРН 1027810356485
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	191144	Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, Литера А
(индекс)		(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Председатель Комитета по науке и высшей школе	
Максимов Андрей Станиславович		
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел (812) 576-71-60	Факс (812) 576-77-04
Е-mail вышестоящей организации	knvsh@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	отдельно стоящее здание 5 этажей: 6622,4 кв. м.;									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	5 этажей									
Кадастровый номер объекта	78:	31:	0001194:	2042						
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды),	Дети									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	К, О, С, Г, У									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					Фактическое значение (для параметров с единицами измерения) «Да» или «Нет»	Нормативное значение	Примечание	
		Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение	Измерения					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Подходы к объекту, пути движения										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1.1	Название зоны (технического средства)									
	Пути пешеходного движения	1	0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие		п.5.1.11	
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями	наличие		п.5.1.13	

						навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м						
	0	0	0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения	наличие	-				п.5.1.10
	0	0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть	м	-	не более 0,015			п.5.1.9
	1	0	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	-	не менее 2			п.5.1.7
	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4			п.5.1.12
	0	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12-0,15			
	0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	не менее 1,35			
	0	0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9			п.6.2.11
	0	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-				п.5.1.13
	0	0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-				п.5.1.11
	0	0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-				п.6.2.8
	0	0	0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3			п.5.1.13
	0	0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9-1,0			
	0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	-	0,9			п.5.1.16
	0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	-	1,5			
	0	0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 8,0 (1:12,5)			п.5.1.14
	0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень)	м	-				
	0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	-	не менее 1,5			п.5.1.16
	0	0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая	соответствие	-				
	0	0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастным относительно прилегающей поверхности	соответствие	-				п.6.2.10
	0	0	0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса	м	-	0,3			п.5.1.13

1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17	
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6		
2. Входной узел											
2.1		0	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м		не менее 0,9	п.6.1.5	
		0	0	0	0	Поперечный уклон, «К»	%		1-2	п.6.1.4	
		0	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.1.4	
2.2	Наружная лестница	1	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,42	0,35-0,4	п.5.1.12	
		1	1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,10-0,14	0,12-0,15		
		1	1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	4,7	не менее 1,35		
		0	1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,9	п.6.2.11	
		0	1	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.1.13	
		1	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	соответствует		п.5.1.11	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	1	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 6.2.8	
		0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		0,3	п.5.1.13	
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%		не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
		0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п.5.1.16	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,9		
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м		1,5		Свободная зона 1,8 х 1,8 в местах	

		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м			1,5		ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.5.1.11		
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 6.2.10		
		0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м			0,3		
		0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м			0,9-1,0		
		0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%			не более 8,0 (1:12)		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-		не менее 1,6		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-		не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные	0	1	1	1	«К»	наличие	нет		п.5.1.14		
		1	0	0	0	Подсветка площадки	наличие	да				
		1	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11		
2.6	Входные площадки	0	0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки)	м	-		не более 0,02		
		1	0	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85	м	1,5х1,85			п.6.1.4	
		0	0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2	м					
		1	0	0	0	Навес	наличие	да				
2.7	Входные тамбуры	1	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	1,54		не менее 1,6	п.6.1.8.	
2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные	1	0	0	0	Ширина в свету «К»	м	1,03 / 1,03		не менее 0,9	п.6.1.5	
		1	1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,03 / 0,07		не более 0,014	п.6.2.4	
2.9	Контрастные маркировки на прозрачных полотнах дверей	1	0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 м «С»	наличие	в наличии			п.6.1.6	

		1	1	1	1	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,36	0,9-1,0 1,3-1,4	
		1	1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,77	не менее 0,95	
		0	1	0	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие		п.6.5.3	
		0	1	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие		п.6.5.7	
		0	1	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие		п.6.5.12	
2.10	Вестибули общественных зданий									
3. Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	2,1	не менее 1,8	п.6.2.1
		1	1	0	0	Ширина «К»	м	0,84-0,9	не менее 0,9	п.6.2.4
		1	1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,020	не более 0,014	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие			п.6.4.1
		1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 - 0,35	п.6.2.8
		1	1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13-0,14	0,13 - 0,17	
		1	0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,90	0,87-0,93	п.6.2.11
		0	1	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13
3.3	Внутренние лестницы	0	0	0	0	Разделительные поручни на высоте 0,85 - 0,92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более	наличие			п.6.2.8
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений «О»	м	1,9	не менее 1,35	п.5.1.12
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий	м	-	не менее 1,35	
		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	-		п.5.1.12
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	Высота одного подъема	м	-		п.6.2.9
		0	0	0	0	Уклон «К»	%	-	не более 5 (1:20)	

3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	Уклон при перепаде пола не более 0,2 м	%	-		п.6.2.11
		0	0	0	0	Ширина пандуса	м	-		
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	не менее 1,5	
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»	м	-	0,87-0,93	
		0	0	0	0	Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	
		0	0	0	0	Поверхность покрытый пандуса нескользкая, «О», «К» «С», «Г», «У»	соответствие	-		
		0	0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности	наличие			
		0	0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		
		0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	не менее 0,8	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	не более 8,0 (1:12)	п.6.2.9
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17
		0	1	1	1		наличие	нет		
3.8	Лифты	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м		не менее 1,1	п.6.2.14
		0	0	0	0	Глубина кабины «К»	м		не менее 1,4	
		0	0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м		не менее 0,9	
		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта	наличие		не менее 0,02 м	
		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие			п. 6.5.8 СП59.13330-2020 ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3
		0	0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			
		0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие		не менее 0,1 м	
		0	0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не	соответствие			

[illegible]

			0	0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания	кв. м	-	не менее 3,0	п.8.4.5	
			0	0	0	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	-	не менее 0,9	п.8.4.7	
			1	0	0	0	Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд	м	1,2	не менее 1,2		
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов		0	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте	м		от 0,9 до 1,2	п.8.5.8	
			0	0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной	м		для детей 0,5		
			0	0	0	0	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна	наличие		не менее 2,0	п.8.5.10	
			0	0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м	наличие			п.8.5.8	
			0	0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна	наличие			п.8.5.9	
			0	0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м		не менее 4,5	п.8.5.12	
			0	0	0	0	Проход между скамьями в общих раздевалках	м		не менее 1,8		
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений		0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина	м		не менее 0,9	п.8.6.7	
			0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон	%		не более 8,0 (1:12)		
			0	0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12	%		не более 8,0 (1:12)		
			0	0	0	0	Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам	наличие			п.8.6.2	
			0	1	1	1	Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек	наличие	нет			
			0	1	1	1	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	наличие	нет		п.8.1.10	
			1	0	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка	наличие			п.8.6.6	

		0	1	1	Дублирование звуковой информации текстовой информацией	наличие	нет		
		0	0	0	Ограждения с поручнями лестниц, ведущих на сцену с одной стороны на высоте	м	нет		
		0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (нижний поручень)	м		0,7	п.8.6.7
		0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (верхний поручень)	м		0,9	

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.6.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)

5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		не менее 0,8	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.3.3
		0	0	0	Ширина кабины «К»	м		не менее 1,65	
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м		не менее 2,2	
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м		не менее 0,9	п.6.2.4
		0	0	0	Крючки для одежды, костюлов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			
		0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие			п.6.3.3
		0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		наружу	
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	0	Ширина «К»	м	1,2	не менее 2,2	
		1	1	0	Глубина «К»	м	3,3	не менее 2,25	
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,63	не менее 0,9	п.6.2.4
		0	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие			п.6.3.3
		0	1	0	Система тревожной сигнализации,	наличие			п.6.3.3

[illegible]

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке наземного пассажирского транспорта, а также близлежащих станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежат путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МПН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

+7(911) 257-51-77

телефон

Представитель МРОО «Прекрасный Мир»

Никитин А.Г.

Заполнил Анкету:

ФИО

« 15 » мая 2026г.

(подпись)

Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Петровский колледж»

Васина Е.В.

Должность руководителя обследованного
объекта

ФИО

« » 2026г.

(подпись)

Согласовано:

телефон