

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 513 от «15» мая 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская дом 35, литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа: 9579,6 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка: да, 6523 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1935, год последнего капитального ремонта: 1993-1995
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35, литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 20, литера А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60; Факс: +7(812) 576-77-04, E-mail: knvsh@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 1500 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта улица Балтийская
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №205
Подземный общественный транспорт:
Станция метро: «Нарвская» - 1,20 км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки улица Балтийская
до объекта: 110 м; время движения (пешком): 12 мин;
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная, зальная форма обслуживания	ДЧ (К,О,У), ДУ (Г), ВНД (С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
--------	--------	---------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: планируемые мероприятия по адаптации в срок до 2030 г. включительно

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
--------	--------	--------	--------	--------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.
(разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу:
<https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Входа (входов) в здание	на	3	л.
Приложение 2	Путей движения в здании	на	5	л.
Приложение 3	Зоны целевого назначения объекта	на	7	л.
Приложение 4	Санитарно-гигиенического помещения	на	2	л.
Приложение 5	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 6	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 165 (файлов))	в	1	архиве

Состав членов комиссии

Председатель комиссии:

Начальник управления
кадровыми ресурсами и
нормативно - документационным
обеспечением
Должность

Скалкина Н.В.
Ф.И.О.


Подпись

Члены комиссии:
Заведующий хозяйством
Должность

Курочичкая В.Н.
Ф.И.О.


Подпись

Комендант
Должность

Лукашев С.А.
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Доценко М.А.
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Гокова С.А.
Ф.И.О.


Подпись

Начальник службы
охраны труда
Должность

Нечаев И.А.
Ф.И.О.


Подпись

Специалист по охране труда
Должность

Филатова М.П.
Ф.И.О.


Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

Никитин А.Г.
Ф.И.О.


Подпись

**I. Результаты обследования:
1. Входа (входов) в здание**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская дом 35, литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Главный основной вход								
1.1	Входная площадка Входные двери, внутренние двери тамбура		 фото 01  фото 06  фото 06  фото 11  фото 10	Размещена информационная табличка с названием организации, временем работы номером телефона, текстом со шрифтом Брайля на высоте 1,18 м. от нижнего символа до уровня пола Отсутствуют пиктограммы доступности для инвалидов по категориям. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,76 м. Завышен порог входной двери 0,06м. Ширина створки дверного полотна внутренней двери тамбура 0,73 м. Завышен порог внутренней двери тамбура 0,02м. На прозрачном полотне входной двери, и внутренней двери тамбура нанесена контрастная маркировка на уровне 1,40 м На входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрытия двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	-Установить информирующую тактильную вывеску с названием организации временем работы, номером телефона с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 м. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Обозначить тактильными пиктограммами доступности для инвалидов по категориям в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,90 - 1,00 м и 1,30 - 1,40 м. с обеих сторон дверного полотна п.6.1.6 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

1.2	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей	 	Отсутствует место для собаки - проводника	С	Организовать: допуск на объекты собаководника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	Организационные решения
-----	---	--	---	---	---	-------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (К, О, Г, У), ВНД (С)		01-14	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ


1. Результаты обследования:
2. Путь движения в здании

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская дом 35, литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Главный основной вход								
2.1	Внутренний лестничный марш на первый этаж		 фото 19  фото 16	Отсутствуют наземные тактильные указатели (ТНУ) предупреждающие «Внимание, прямо по ходу движения-лестница» Лестничный марш оборудован с левой и правой стороны настенным поручнем. Лестничный марш оборудован центральным разделительным ограждением с поручнем поверх ограждения, не предусмотренны двусторонние поручни. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м	С О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	-Установить наземные тактильные указатели (ТНУ) предупреждающие «Внимание, прямо по ходу движения-лестница» п.4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018 <i>Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению</i> -Вдоль обеих сторон лестницы установить поручни, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -При расчетной ширине прохжей части лестницы 4 м и более предусмотреть центральные двусторонние поручни. п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -Следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа ционные решения	
2.2	Внутренний лестничный марш на второй этаж Центральный		 фото 128	Лестничный марш оборудован с левой и правой стороны настенным поручнем Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы.	О,С,Г,У О,С,Г,У С	-Вдоль обеих сторон лестницы установить поручни, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользкую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020	Капиталь ный ремонт Текущий ремонт Организа ционные решения	

			Ступени имеют разную высоту: 0,13,-0,17 м.	О,С,Г,У	-Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней. п.5.1.12 СП.59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
2.3	Внутренний лестничный марш на второй этаж Боковой левый Боковой правый	 	Лестничный марш оборудован с одной стороны настенным поручнем. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м. Входные двери двухстворчатые отсутствуют задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	-Вдоль обеих сторон лестницы установить поручни, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП.59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП.59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
2.4	Внутренний лестничный марш на цокольный этаж Гардероб	 	На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Дверное полотно входной двери внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,87 м. Ступени имеют разную высоту: 0,12м.-0,14 м. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны настенным поручнем. Поручень прерывается на площадках. На краевых ступенях нанесена	О,С,Г,У С О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	-Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП.59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП.59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП.59.13330.2020 -Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней. п.5.1.12 СП.59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон лестницы установить поручни, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. п.6.2.11 СП.59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

			контрастная маркировка с отступлением от нормы.	С	-На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения
2.5	Внутренний лестничный марш на цокольный этаж Столовая	  	На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Дверное полотно входной двери внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,87 м. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны настенным поручнем. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы.	О,С,Г,У С О,С,Г,У О,С,Г,У С	-Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон лестницы установить поручни, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения
2.6	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным) Входные двери	 	На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения	О,С,Г,У С О,С,Г,У	-Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020	Капиталь- ный ремонт Текущий ремонт Организа- ционные решения

			 фото 141	Отсутствуют тактильные информирующие обозначения на поверхности поручней при движении по лестнице На этажах межэтажного лестничного марша, отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.	С О,С,Г,У	-Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м п.6.2.12 СП.59.13330.2020 -Нанести рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перилл расположить на поверхности поручней п.6.2.12 СП.59.13330.2020 -Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов. п.6.5.1, п.6.2.12.СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
2.7	Эвакуационный выход Входные двери		 фото 138  фото 139	На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. На путях эвакуации отсутствует непрерывная низкорасположенная фотолуминесцентная маркировка Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,87 м. Завышен порог входной двери 0,10м.	О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	-Следует применить задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На путях эвакуации установить непрерывную низкорасположенную фотолуминесцентную маркировку п.9.3.3.2, п.9.1.2.13 ГОСТ Р 34428-2018, п.4.3.5.7 ГОСТ Р 59812-2021 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применить задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
2.8	Пути эвакуации		 фото 115	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По – внутренним лестницам, с первого этажа - через главный вход. эвакуационные выходы.	К,О,С,Г,У	-Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)		14-41,49-55,126-149	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

3. Зоны целевого назначения объекта

Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
Вариант I – зона обслуживания инвалидов							
3.1	Средства информации		 фото 28	<u>Рамка металлоискателя</u> Отсутствует информационная табличка с указанием доступного входа для людей, имеющих кардиостимулятор. Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная схема отображающая информацию о помещениях в здании, мешающая основному потоку посетителей.	К,О,С,Г,У	- Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа в помещение с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Установить мнемосхему для идентификации доступа к помещениям в здании с использованием рельефно-линейного шрифта, рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.2	Пост охраны		 фото 22	В прямом видении отсутствует информационная табличка с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Завышена стойка обслуживания для инвалидов.	К,О,С,Г,У	- В прямом видении установить табличку с названием помещения в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Поверхность низа окон используемых инвалидами должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.3	Гардероб		 фото 42	Отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,76 м. Дверное полотно входной двери, трудно отличается по цвету от ручки, и	К,О,С,Г,У С	- У входной двери в помещение в прямом видении установить пиктограмму доступности для инвалидов «Гардероб», выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 - Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери	Текущий ремонт Организационные решения

		 фото 44  фото 47	затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки. На входной двери, отсутствует защелка автоматического закрытия двери продолжительностью не менее 5 секунд Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов. Завышена стойка обслуживания 1,0 м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечным шрифтом Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Поверхность столов мест обслуживания, инвалидов должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м.п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.4	Столовая За входной дверью - внутренний лестничный марш, направление движения по ступеням вниз.	 фото 55  фото 56  фото 58	Дверное полотно входной двери, (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки. На входной двери, отсутствует защелка автоматического закрытия двери продолжительностью не менее 5 секунд Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,76 м. Завышен порог входной двери 0,04м. Лестничный марш не оборудован опорным поручнем. На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	-Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон лестницы установить поручни, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Проступи краевых ступеней обозначить контрастной маркировкой общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020	

			 фото 59		К,О,С,Г,У	-Поверхность столов пользования, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями- инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.5	Помещение Коворкинг		 фото 62	Вход с площадки Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,72 м. Завышен порог входной двери 0,04м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрытия двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.6	Библиотека		 фото 63  фото 70	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Завышен порог входной двери 0,04м. У доводчика на входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрытия двери продолжительностью не менее 5 с Завышена стойка обслуживания 1,0 м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Поверхность столов пользования, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями- инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

3.7	Приёмная	 фото 75  фото 76	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,80м. На входной двери, отсутствует защёлка закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Свободное пространство со стороны ручки двери при открывании от себя - менее 0,30 м.	К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Свободное пространство со стороны ручки двери должно быть: при открывании от себя - не менее 0,30 м. п.6.1.8 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.8	Актовый зал Внутренняя лестница Входная дверь с лестничной площадки	 фото 83  фото 84  фото 87	Лестничный марш не оборудован опорным поручнем. У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Актовый зал» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,76 м. На входной двери отсутствует защёлка закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд За входной дверью на входе в зал входная площадка менее нормы 1,1 м. Помещение зала одноуровневое. Не обозначены отведенные места для кресел-колясок размещающиеся на ровном полу, перед сценой. Отсутствуют кресла с вмонтированными системами индивидуального прослушивания.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У Г Г	-Вдоль обеих сторон лестницы установить поручни, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП 59.13330.2020 -У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, с задержкой закрывания дверей 5 секунд. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,20 м п.6.2.2 СП 59.13330.2020 -При расположении мест для зрителей на креслах-колясках перед сценой, в первом ряду, следует предусматривать свободные площадки шириной не менее 1,2 м и место для сопровождающего. п.8.1.8, п.8.6.6 СП 59.13330.2020 -Перед сценой, в первом ряду, а также в центре зала или по его бокам следует предусматривать индивидуально	Текущий ремонт Организационные решения Индивидуальное решение с ТСР

3.5	Учебный класс	  	фото 88 фото 92 фото 93 В зале установлена сцена на высоте 0,54 м. Для доступа на сцену со стороны зрительного зала отсутствует лестница. Отсутствует тактильная пиктограмма «Выход из помещения».	О,С,Г,У С О,С,Г,У С О,С,Г,У	освещаемые площадки для размещения, сурдопереводчиков п 8.6.6 СП59.13330.2020 -Предусмотреть систему усиления звука (индивидуальных беспроводных устройств) для посетителей с нарушением слуха п. 8.1.10 СП 59.13330.2020 обозначить вход в помещение знаком для информирования посетителей с нарушением слуха (ГОСТ Р 52131 - 2019) -Оборудовать доступ на сцену ступенями ширина марша должна быть не менее 1,35 м. п.5.1.12 СП.59 13330.2020 -Вдоль лестницы необходимо установить поручни, на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м.п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП59.13330.2020 -На выходе из помещения, разместить пиктограмму «Выход из помещения» п.6.5.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
		 	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении с шрифтом Брайля на контрастном фоне. Ширина створки входной двери в свету менее нормы 0,80 м. Завышен порог входной двери 0,03м. У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить информационную табличку с названием помещения, в тактильном исполнении с рельефно-точечным шрифтом Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	

3.6	Спортивный зал.	 фото 153  фото 155	У входной двери отсутствует табличка, с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,87 м. Завышен порог входной двери 0,02м. У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
Раздельные помещения мужское женское, раздевальная						
3.7	Раздевальная общая Отсутствует отдельно выделенное помещение для инвалидов	 фото 159  фото 160  фото 100	У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Раздевальное помещение» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне с шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,87м. Завышен порог входной двери 0,03м. У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд В помещении установлены лавки для сидения. Установлены настенные вешалки для одежды. Отсутствуют крючки для костылей тростей. Отсутствует кнопка экстренной помощи.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, с задержкой закрывания дверей 5 секунд. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить в помещении скамью для МГН отвечающие потребностям инвалидов, обеспечивающую удобство пользования п.6.4.4 СП 59.13330.2020 -Установить крючок для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К, О, У), ДУ (Г), ВНД (С)		35-94, 150-165	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма обслуживания				

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

1. Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенического помещения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская дом 35, литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Работы по адаптации объектов	Виды работ
4.1	Универсальная кабина		 фото 95  фото 125  фото 103  фото 109	Отсутствует световой маяк над входной дверью На полотне входной двери установлена пиктограмма «Туалет для инвалидов». На входной двери отсутствует задержка автоматического закрытия двери продолжительностью 5 секунд. Дверное полотно входной двери, внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки Завышен порог входной двери 0,02м. У раковины умывальника размещён опорный поручень на высоту ниже уровня раковины. Установлено наклонное зеркало на	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Разместить пиктограмму «Туалет для инвалидов» на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 -1,60 м от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -На входной двери применять задержку автоматического закрытия не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Оборудовать умывальник опорным поручнем. Поверхность должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. поручень должен быть на расстоянии от раковины не более 4,5 см. Установка: должен примыкать к раковине таким образом, чтобы представитель МГН (в том числе на инвалидной коляске) смог подтянуться к раковине и опереться на поручень. п.8.1.7 п.6.3.3 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

		высоту 1,4м. Кнопка экстренной помощи без шнура	К,О,С,Г,У	-Установить зеркал с функцией наклона нижний край на высоте не ниже 1,1 м от уровня пола. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020-
		Расстояние между унитазами и стеной 0,71м. В зоне пересадки с коляски на унитаз установлена настенная полка Горизонтальные части поручня установлены на высоте 850 мм при высоте унитаза 460мм	К,О,С,Г,У	-В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Горизонтальные части поручня устанавливаются на высоте 750 мм при высоте унитаза 450мм (верхняя часть поручня должна быть на 300 мм выше сиденья унитаза)п.5.5.4 ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения
		Отсутствует крючок для костылей, тростей.	К,О,С,Г,У	-Установить крючок для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,О,С,Г,У)		95-125	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за встречу и сопровождение МПН.

1. Результаты обследования:

5. Системы информации и связи (во всех зонах)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская дом 35, литера А

Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
5.1 Визуальные средства				
5.1.1	Входной узел.	 фото 01	Отсутствует пиктограмма доступности по категориям для инвалидов  К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.202 Организационные решения
5.2 Акустические средства				
5.2.1	Кабинеты.	 фото 93	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха.  Г	Места для лиц с нарушением слуха: следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять индукционный контур индивидуальных беспроводных устройств. Располагать в зоне хорошей видимости сурдопереводчика п.8.1.10СП59.13330.2020 Текущий ремонт Инд. решение с ТСР
5.3 Тактильные средства				
5.3.1	Внутренняя лестница	 фото 18	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед лестницей. На этажах межэтажного лестничного марша, перед подъёмом по лестнице, перед спуском по лестнице, на стене отсутствуют тактильные пиктограммы с номерами этажей. С С	- Разместить тактильно-контрастные указатели перед лестницей. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». - Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020 Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)		01-165	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МПН.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

СПб ГБПОУ «Петровский колледж»

ОГРН
1027802723332

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

ОКВЭД- 85. 21 - Образование профессиональное среднее

ОКВЭД
основной

Форма собственности

Государственная

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

ОКОПФ
75203

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации

Директор

Васина Елена Вячеславовна

Телефон, факс руководителя организации

Тел. +7 (812) 645 2555

Факс: +7(812) 252-40-71

Е-mail организации

director@petrocollege.ru

https://petrocollege.ru/

Юридический адрес организации

198095

Санкт-Петербург, улица Балтийская дом 35, литера А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации

198095

Санкт-Петербург, улица Балтийская дом 35, литера А

Наименование владельца объекта, в котором находится организация

ОГРН
1027809244561

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

191144

Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А

(почтовый адрес)

Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел.: (812) 576-75-57 (приёмная) (812) 576-22-69 (справки по письмам граждан) | Е-mail: in@commim.spb.ru

Наименование вышестоящей организации

Комитет по науке и высшей школе

ОГРН
1027810356485

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

191144

Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Председатель Комитета по науке и высшей школе

Максимов Андрей Станиславович

Телефон, факс вышестоящей организации

Тел (812) 576-71-60

Факс (812) 576-77-04

Е-mail вышестоящей организации

knvsh@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)		Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская дом 35, литера А	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)		отдельно стоящее здание 3 этажа: 9579,6 кв.м.;	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		3 этажа	
Кадастровый номер объекта		78:	31: 0001194; 2042
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды),		Дети	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды К,О,С,Г,У с отклонениями в развитии.		К,О,С,Г,У	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте					Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					Примечание
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента	Необходимость (0) зоны, элемента	Зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра)	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалидов с отклонениями в развитии.	Длина измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения) «или» «Нет»	Нормативное значение		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Подходы к объекту, пути движения Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
1.1	Пути пешеходного движения	1	0	0		Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»		соответствие		п.5.1.11		

		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м	наличие	-		п.5.1.13	
		0	0	0	0	Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения	наличие	-		п.5.1.10	
		0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть	м	-	не более 0,015	п.5.1.9	
		1	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	-	не менее 2	п.5.1.7	
		0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п.5.1.12	
		0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12-0,15		
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	не менее 1,35		
		0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	п.6.2.11	
1.2	Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.13	
		0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11	
		0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 6.2.8	
		0	0	0	0	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3	п.5.1.13	
		0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п.5.1.16	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	-	0,9		
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	-	1,5		
		0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень)	м	-		п.5.1.16	
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	-	не менее 1,5		
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая	соответствие	-			
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастным относительно прилегающей поверхности	соответствие	-		п.6.2.10	

		0	0	0	0	0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса	м	-	0,3	п.5.1.13	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17	
		0	0	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6		
		2. Входной узел												
2.1	Входная калитка на территорию	0	0	0	0	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м		не менее 0,9	п.6.1.5	
		0	0	0	0	0	0	0	Поперечный уклон, «К»	%		1-2	п.6.1.4	
		0	0	0	0	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.1.4	
		0	0	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п.5.1.12	
		0	0	0	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м		0,12- 0,15		
		0	0	0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м		не менее 1,35		
2.2	Наружная лестница	0	0	0	0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,9	п.6.2.11	
		0	0	0	0	0	0	0	Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие				п.5.1.13
		0	0	0	0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие			п.5.1.11	
		0	0	0	0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 6.2.8	
		0	0	0	0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		0,3	п.5.1.13	
2.2		0	0	0	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%		не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
		0	0	0	0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п.5.1.16	
		0	0	0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,9		
		0	0	0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		

	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м		1,5	Свободная зона 1,8 х 1,8 в местах интенсивного использования
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м		1,5	
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 5.1.11	
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 6.2.10	
		0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,3	п. 5.1.13	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	0,9-1,0	п. 6.2.9	
		0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	не более 8,0 (1:12)		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	не менее 1,6	п. 6.2.17	
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные	1	1	1	1	«К»	наличие	да	п. 5.1.14	
		1	0	0	0	Подсветка площадки	наличие	да		
		1	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	п. 5.1.11	
2.6	Входные площадки	0	0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки)	м	не более 0,02	п. 6.1.2	
		0	0	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85	м	1,4х2,0	п. 6.1.4	
		1	0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2	м			
		1	0	0	0	Навес	наличие	да		
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	2,6	п. 6.1.8.	
2.8	Входные двери, в т. ч.	1	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	0,73 / 0,76	п. 6.1.5	

	тамбурные	1	1	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02 / 0,06	не более 0,014	п.6.2.4
2.9	Контрастные маркировки на прозрачных полотнах дверей	1	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 м «С»	наличие	в наличии		
		1	1	1	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,4	0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6
		1	1	1	Контрольно-пусковые устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,77	не менее 0,95	
2.10	Вестибюли общественных зданий	0	1	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	в наличии		п.6.5.3
		0	1	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	в наличии		п.6.5.7
		0	1	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	в наличии		п.6.5.12

3. Пути движения внутри здания

3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	2.1	не менее 1,8	п.6.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	0,84-0,9	не менее 0,9	п.6.2.4
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,020	не более 0,014	
		1	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стенаручка) «С»	наличие			п.6.4.1
3.3	Внутренние лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 - 0,35	п.6.2.8
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13-0,17	0,13 - 0,17	
		1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,94	0,87-0,93	п.6.2.11
		0	1	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13
		1	0	0	Разделительные поручни на высоте 0.85 - 0.92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более	наличие			п.6.2.8
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений «О»	м	1,35-4,0	не менее 1,35	п.5.1.12
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных	м	-	не менее 1,35	

[illegible]

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	не менее 0,1 м			п.6.2.16
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м	соответствие				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				п.6.2.14
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф)	наличие				п.6.2.16

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 6 Анкеты.

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)																
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях

4.1. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Зона обслуживания	наличие				
4.2 Помещения, места приема МГН в административных зданиях	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,84	не более 0,85		п.8.1.7
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места	кв. м	18,0	не менее 18,0		п.8.1.11
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место	кв. м	12,0	не менее 12,0		
4.3 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах	м		не более 0,85		п.8.1.7

	торговли и питания	0	0	0	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	м			не менее 1,2	п.8.4.2, табл.8.1
		0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания	наличие	-		не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.1.4
		0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания	кв. м	-		не менее 3,0	п.8.4.5
		0	0	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	-		не менее 0,9	п.8.4.7
		0	0	0	Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд	м	-		не менее 1,2	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте	м			от 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.8.5.8
		0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной	м			не менее 2,0	п.8.5.10
		0	0	0	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна	наличие				
		0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м	наличие				п.8.5.8
		0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна	наличие				п.8.5.9
		0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м			не менее 4,5	п.8.5.12
		0	0	0	Проход между скамьями в общих раздевалках	м			не менее 1,8	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина	м			не менее 0,9	п.8.6.7
		0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон	%			не более 8,0 (1:12)	
		0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12	%			не более 8,0 (1:12)	п.8.6.2
		0	0	0	Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам	наличие				

		0	1	1	Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек	наличие	нет		
		0	1	1	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	наличие	нет	п.8.1.10	
		1	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка	наличие			
		0	1	1	Дублирование звуковой информации текстовой информацией	наличие	нет	п.8.6.6	
		0	0	0	Ограждения с поручнями лестниц, ведущих на сцену с одной стороны на высоте	м	нет		
		0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (нижний поручень)	м		0,7	
		0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (верхний поручень)	м		0,9	
5. Санитарно-гигиенические помещения									
(п.6.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазами шириной «К»	м		не менее 0,8	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.3.3
		0	0	0	Ширина кабины «К»	м		не менее 1,65	
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м		не менее 2,2	
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м		не менее 0,9	п.6.2.4
		0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.3.3
		0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие			
		0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		наружу	
5.2	Универсальные кабины	1	1	0	Ширина «К»	м	1,6	не менее 2,2	

	(при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	0	Глубина «К»				м	2,0	не менее 2,25	п.6.2.4
		1	0	0	Ширина двери кабины «К»				м	0,9	не менее 0,9	
		1	0	0	Опорные поручни «О», «К»				наличие	в наличии		п.6.3.3
		1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»				наличие	в наличии		п.6.3.3
		1	1	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»				соответствие	не соответствует		
		1	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»				м	0,71	не менее 0,8	
		0	1	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»				наличие			п.6.3.5
5.3	Кабины душевых закрытые	1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»				соответствие	соответствует	наружу	
		0	0	0	Кабина с открыванием двери наружу				соответствие		наружу	
		0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной				соответствие			п.6.3.6
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)				наличие			
		0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте				м			
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м				соответствие			п.6.3.5
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем				соответствие			
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями				соответствие			
		0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина				м			п.6.3.7. табл.1
		0	0	0	Размеры кабины в плане: глубина				м			

		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	м				п.6.3.8	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м					
		0	0	0	0	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м	соответствие				п.6.3.7	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие				п.6.3.9	
5.4	Кабины душевых открытые и со сквозным проходом	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем не более 0,48м	наличие				п.6.3.5	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	наличие					
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	наличие					
		0	0	0	0	Размеры в плане: ширина	м				п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	0	Размеры в плане: глубина	м					
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие				п.6.3.6	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями	м				п.6.3.8	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие				п.6.3.9	
		0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1.35 м	наличие				п.6.3.6	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м				п.6.3.8	
6. Автостоянки												
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	шт.			10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	
		0	0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м			не далее 50	п.5.2.2	
		0	0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м			3,6	п.5.2.4	

		0	0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	
		0	0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие		п.5.2.1
		0	0	0	0	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке)	наличие		

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

+7(911) 257-51-77

телефон

Представитель МРОО «Прекрасный Мир»

Заполнил Анкету:

Никитин А.Г.

ФИО

«15» мая 2026г.

(подпись)

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж»

Должность руководителя обследованного объекта

Согласовано:

телефон

Васина Е.В.

ФИО

(подпись)

« » 2026г.