

АКТ №513

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Петровский колледж»**

**Учебный корпус № 1
(СПб ГБПОУ «Петровский колледж»)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская дом 35, литера А.

Сведения об Объекте:

- **отдельно стоящее здание 3 этажа: 1902,5 кв.м.;**

- **наличие прилегающего земельного участка: да, 6523 кв.м.;**

Объект культурного наследия: **да;**

Форма собственности: **государственная;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по науке и высшей школе
191144, Санкт-Петербург, Новгородская улица., дом 20, литера А**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **ОКВЭД 85.21 - Образование профессиональное среднее;**

Наименование предоставляемых услуг: **- реализация образовательной программы;**

Плановая мощность (посещаемость): **- 1500 человек;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Петровский колледж» Васина Елена Вячеславовна,**
с одной стороны, и **председатель Межрегиональной общественной организации
помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитина Наталия Михайловна,** с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в
случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет;**
2. Пандус стационарный наружный: **нет;**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет;**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет;**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, (да, соответствует О,С);**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, (частично соответствуют О,С);**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет;**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, (не соответствуют К,О, частично соответствуют С);**
10. Подъемная платформа наружная: **нет;**
11. Подъемная платформа внутренняя: **нет;**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.): **да;**
табличка с номером телефона вызова помощи): **да;**
13. Лифт пассажирский: **нет;**
14. Лифт грузовой: **нет;**
15. Мобильные лестничные подъемники: **да;**
16. Санитарно-гигиеническое помещение: **да, (частично соответствует К,О,С,Г,У);**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет;**
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет;**
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: **нет;**
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: **да;**
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет;**
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет;**
18. На официальном сайте учреждения **Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж»**, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» <https://petrocollege.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да;**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да;**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Петровский колледж»**, по адресу: **198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская дом 35, литера А**, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Вход осуществляется с Охотничьего переулка Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №816-о от 11.08.2025 г. назначены ответственные сотрудники учреждения - <i>работник охраны объекта</i> , - <i>начальник штаба ГО и защиты ЧС Ляпин А.С.</i> , - <i>начальник службы охраны труда Нечаев И.А.</i> , для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которыми проведён инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа. Инструктаж проведён: 24.04.2026 г. Провела: Начальник УКР и НДО Скалкина Н.В.	Приказ №816-о от 11.08.2025
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
Главный основной вход.			
2.1	К,О,С,Г,У	Размещена кнопка вызова ответственного сотрудника, для помощи МГН.	
2.2	К,О,С,Г,У	Площадка на входном узле Над входной дверью установлен навес, установлено освещение.	

		Отсутствуют тактильные пиктограммы доступности для инвалидов по категориям. Установлена информационная вывеска с названием организации, адресом, временем работы, текстом со шрифтом Брайля. Входные двери, внутренние двери тамбура двухстворчатые. Ширина створки дверного полотна входной двери, внутренней двери тамбура в свету менее нормы. Завышен порог входной двери, внутренней двери тамбура. Прозрачные полотна входной двери, внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку.	
2.3	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения.	Приказ №816-о от 11.08.2025
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Зона целевого назначения помещений предоставление услуг для инвалидов и МГН, получение консультаций и справок организовано на первом этаже. Пути перемещения внутри здания дверные и открытые проемы доступны с сопровождением.	
3.2	О,С,Г,У	Внутренний лестничный марш на первый этаж Лестничный марш оборудован с левой и правой стороны настенным поручнем. Лестничный марш оборудован разделительным ограждением с поручнем поверх ограждения На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка. На стене установлена пиктограмма «Выход на лестничный марш, «Направление движения».	
3.3	О,С,Г,У	Внутренний лестничный марш на цокольный этаж Входные двери двухстворчатые. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны настенным поручнем. Поручень прерывается на площадках. Лестничный марш оборудован разделительным ограждением с поручнем поверх ограждения На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы.	
3.4	О,С,Г,У	Внутренний лестничный марш на второй этаж Центральный Лестничный марш оборудован с левой и правой стороны настенным поручнем. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. На стене установлена пиктограмма «Выход на лестничный марш, «Направление движения». Ступени имеют разную высоту.	
3.5	О,С,Г,У	Внутренний лестничный марш на второй этаж Боковой левый боковой правый	

		Лестничный марш оборудован с одной стороны настенным поручнем. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. На стене установлена пиктограмма «Выход на лестничный марш, «Направление движения». Входные двери двухстворчатые.	
3.6	О,С,Г,У	Межэтажный лестничный марш. (являющийся эвакуационным) Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка Входные двери двухстворчатые.	
Эвакуационный выход на внутреннюю территорию			
3.7	О,С,Г,У	Входная площадка Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Входные двери двухстворчатые. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери.	
3.8	К	Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещения в наличии имеется мобильное подъёмное техническое средство. <i>Фактически, для инвалидов, коляски которых невозможно расположить на имеющемся ТСР в силу технических особенностей индивидуальных кресел-колясок (колясок с электрическим приводом и ряда моделей колясок с ручным приводом) помещение организаций остается недоступным до капитального ремонта или реконструкции здания.</i>	
3.9	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2, в том числе в чрезвычайной ситуации.	Приказ №816-о от 11.08.2025
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	1 этаж При входе из внутреннего лестничного марша на входной площадке, в проходной зоне, установлен турникет, установлена рамка металлоискателя, имеющие ширину прохода менее нормы. Имеется отдельный проход для инвалидов. В холле размещён пост охраны. В холле размещено бюро пропусков. Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.	
4.2	К,О,С,Г,У	Гардероб. Расположен в цокольном этаже. Входные двери на внутренний лестничный марш ведущий к	

		гардеробу двухстворчатые. В полотне входной двери установлено смотровое окно с армированным остеклением. Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Гардероб» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Входные двери двухстворчатые. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышена стойка обслуживания . Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	
4.3	КО,С,Г,У	Столовая Расположен в цокольном этаже. Входные двери на внутренний лестничный марш ведущий к гардеробу двухстворчатые. В полотне входной двери установлено смотровое окно с армированным остеклением. На полотне входной двери размещена пиктограмма «Столовая». Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Внутренний лестничный марш Лестничный марш оборудован с левой стороны настенным поручнем. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. Входная площадка. Завышен порог входной двери. За входной дверью установлен внутренний лестничный марш направление движения по ступеням вниз. Отсутствуют опорные поручни. На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка. Обеденный зал. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, обозначенная адаптированная зона для инвалидов.	
4.4	К,О,С,Г,У	Помещение Коворкинг Вход с площадки Входные двери двухстворчатые. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери.	
4.5	К,О,С,Г,У	Библиотека У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Входные двери двухстворчатые. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышена стойка обслуживания. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	

4.5	К,О,С,Г,У	Приёмная У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы.	
4.6	К,О,С,Г,У	Актальный зал Внутренний лестничный марш На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка Входная дверь с лестничной площадки. У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Актальный зал» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля Входные двери двухстворчатые Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Установлены ступени, направление движения по ступеням вниз. На краевых ступенях размещена контрастная маркировка. Помещение зала одноуровневое. В зале установлена сцена.	
4.3	К,О,С,Г,У	Учебный класс У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери.	
4.8	О,С,Г,У	Спортивный зал Входная дверь У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Спортивный зал» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля Входные двери двухстворчатые Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. Раздевальное помещение. Раздельные помещения для мальчиков, для девочек. Отсутствует отдельное помещение для МГН. Раздевальная общая У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Раздевальное помещение» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне с шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. В помещении установлены лавки для сидения. Установлены настенные вешалки для одежды. Отсутствует кнопка экстренной помощи, отсутствуют крючки для костылей тростей.	
4.4	С	Организовать:- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное	

		обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	
4.5	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №816-о от 11.08.2025
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение Универсальная кабина На полотне входной двери установлена пиктограмма «Туалет для инвалидов». У входной двери установлена мнемосхема уабины. Над входной дверью отсутствует световой маяк. Завышен порог входной двери. У раковины умывальника размещён опорный поручень на высоту ниже уровня раковины. Над раковиной умывальника установлено зеркало с функцией регулировки наклона на высоту боле нормы. Унитаз оборудован двухсторонними двухуровневыми парными опорными поручнями. В зоне пересадки с коляски на унитаз установлена настенная полка. Расстояние между унитазом и стеной менее нормы. Отсутствует крючок для костылей, тростей. Отсутствует кнопка экстренной помощи.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №816-о от 11.08.2025
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://petrocollege.ru/ размещена: - контактная информация; - правила посещения; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте - путь движения к объекту:	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №816-о от 11.08.2025 г. назначен ответственный сотрудник учреждения для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ №816-о от 11.08.2025
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного улица <i>Балтийская</i> – 135м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №205 Подземный общественный транспорт: Станция метро: «Нарвская» - 1,20км.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют	

		оборудованные парковочные места автостоянки для инвалидов.	
--	--	--	--

Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Петровский колледж»

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»

М.П.



Дата



/Никитина Н.М./

М.П.

Дата