

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 512 от «15» мая 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, переулок Охотничий, дом 7, Литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа: 3554,7 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка: да, 4023 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1917 последнего капитального ремонта: не производился
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35 литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 20, Литера А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60; Факс: +7(812) 576-77-04, E-mail: knvsh@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 1100 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта улица Балтийская
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №205
Подземный общественный транспорт:
Станция метро: «Нарвская» - 800 м.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: улица Балтийская
до объекта: 300м; время движения (пешком): 8 мин;
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К,О,У), ДУ (Г), ВНД (С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ.(К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: планируемые мероприятия по адаптации в срок до 2030 г. включительно

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта. (разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Территории, прилегающей к объекту	на	2	л.
Приложение 2	Входа (входов) в здание	на	3	л.
Приложение 3	Путей движения в здании	на	2	л.
Приложение 4	Зоны целевого назначения объекта	на	8	л.
Приложение 5	Санитарно-гигиенического помещения	на	3	л.
Приложение 6	Системы информации (и связи) на объекте	на	3	л.
Приложение 7	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 80 (файлов)	в	1	архиве

Состав членов комиссии

Председатель комиссии:


Начальник управления
кадровыми ресурсами и
нормативно - документационным
обеспечением
Должность

Скалкина Н.В.
Ф.И.О.


Подпись

Члены комиссии:
Заведующий хозяйством
Должность

Курочицкая В.Н.
Ф.И.О.


Подпись

Комендант
Должность

Лукашев С.А.
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Доценко М.А.
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Гокова С.А.
Ф.И.О.


Подпись

Начальник службы
охраны труда
Должность

Нечаев И.А.
Ф.И.О.


Подпись

Специалист по охране труда
Должность

Филатова М.П.
Ф.И.О.


Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность


Никитин А.Г.
Ф.И.О.


Подпись

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, переулок Охотничий, дом 7, Литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	К,О,С,Г,У	
1.1	Автостоянка (парковка)		 фото 01  	Отсутствует оборудованная парковочная зона для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, вблизи входа в организацию доступного для инвалидов, но не далее 50 м.	К,О,С,Г,У	- На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования для людей с инвалидностью, каждое выделяемое машинное место должно обозначаться дорожной разметкой 6,0 x 3,6 м, дорожными знаками, знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м в соответствии с п.5.2.1 СП59.13330.2020	Текущий ремонт, Организационные решения	
1.2	Навигация путей следования инвалидов		 фото 21	Отсутствует навигация путей следования инвалидов с информацией по внутренней территории, к кассе, к входу в здание для инвалидов. (Тактильный уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте, помощи ответственных сотрудников для оказания помощи в передвижении).	К,О,С,Г,У	- Установить тактильный уличный стенд с информацией об объекте (рельефно-графической), путей движения к входам для инвалидов, на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля. в соответствии с п.5.1.3 СП 59.13330.2020, п.6.21.1 ГОСТ Р 51671-2020	Текущий ремонт, Организационные решения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)		01,21--22	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, переулок Охотничий, дом 7, Литера А

Наименование функционально-планировочного элемента		есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
№ п/п				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Главный основной вход								
2.1	Вход на внутреннюю территорию Вход в КПП Входная площадка Входные двери, внутренние двери тамбура		 фото 25  фото 05  фото 08  фото 09	Входная площадка представляет собой перепад высоты в одну ступень (0,06 м.) от уровня поверхности. На краевой части ступени по периметру площадки отсутствует контрастная маркировка. Входная площадка перед входной дверью имеет размеры менее нормы. Отсутствуют пиктограммы доступности для инвалидов по категориям. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,85 м. Завышен порог входной двери 0,02м. В проходной зоне установлено окно охраны на высоте 1,32 м от уровня пола Отсутствует проем для ног Ширина рабочего фронта стойки, у места получения услуги менее 1,00 м. Стойки охраны объекта для посетителей	К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-При перепаде высот пола в здание следует предусматривать пандус доступный для МГН. п.6.2.8 СП 59.13330.2020 -На краевой части проступи площадки по периметру проступи установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Размеры входной площадки при реконструкции или в рамках «разумного приспособления» - должна быть: 1,40 x 1,80 м. п.6.1.4 СП 59.13330.2020 -Обозначить тактильными пиктограммами доступности для инвалидов по категориям в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Поверхность низа окон справочных мест обслуживания, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. Ширина рабочего фронта стойки у места получения услуги должна быть не менее 1,00 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

		 фото 13  фото 12  фото 16  фото 19	не оборудована система обеспечения разборчивости звуковой информации. <u>Рамка металлоискателя</u> Отсутствует информационная табличка с указанием доступного входа, для людей с кардиостимулятором. При выходе с КПП на внутреннюю территорию дверное полотно (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки У доводчика на входной двери, внутренней двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Данный входной узел не адаптирован для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске.	К, О, С, Г, У С К, О, С, Г, У	-Следует оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации. п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа в помещение с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -В общественном здании должен быть как минимум один вход, доступный для МПН, с поверхности земли п.6.1.1 СП 59.13330.2020 Требуется рассмотреть доступ на внутреннюю территорию инвалидов передвигающихся на кресле-коляски через въездные автоматические ворота.	Организа ционные решения
2.2	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей	 фото 19	Отсутствует место для собак-проводников	С	Организовать: допуск на объекты собаководника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	Организа ционные решения

2.3	Вход в учебный корпус Входная площадка Входные двери	 фото 23  фото 26  фото 27  фото 31  фото 33	Отсутствует контрастная маркировка проема входной двери. Ширина одной створки дверного полотна в свету входной двери 0,85 м. Завышен порог входной двери 0,04м. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Ширина одной створки дверного полотна в свету внутренней двери тамбура- 0,87м. Завышен порог входной двери 0,06м. На внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. За внутренней дверью тамбура в вестибюле имеется перепад высот в виде ступени шириной 0,8 м. Инвентарный приставной пандус для преодоления порогов и перепадов высот отсутствует.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К	-Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1, п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Применять задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Применять задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Перед дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. п.7.1.3 СП 1.13130.2009 <i>Системы противопожарной защиты.</i> 
-----	---	--	---	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (О, Г, У), ДУ (К), ВНД (С)		01-34	Текущий ремонт, организационные решения


* - Указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

**I. Результаты обследования:
3. Путь движения в здании**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, переулок Охотничий, дом 7, Литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
3.1	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным) Входные двери		 фото 31  фото 51  фото 60  фото 63	На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отклонением от нормы.	С	-На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП.59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения	
				Второй и выше лестничный марши оборудованы односторонним ограждением с поручнем поверх ограждения с внутренней стороны.	О,С,Г,У	-Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020		
				Ступени имеют разную высоту: 0,16- 0,19 м.	О,С,Г,У	-Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. п.5.1.12 СП.59.13330.2020		
				Отсутствуют тактильные информирующие обозначения на поверхности поручней при движении по лестнице	С	-Нанести рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перилл расположить на поверхности поручней п.6.2.12 СП.59.13330.2020		
				На этажах межэтажного лестничного марша, отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.	О,С,Г,У	-Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов. п.6.5.1, п.6.2.12.СП 59.13330.2020		
			Входная площадка у входной двери менее нормы.	О,С,Г,У	-Размеры входной площадки при реконструкции или в рамках «разумного приспособления» - должна быть: 1,40 x 1,80 м. п.6.1.4 СП 59.13330.2020			

3.2	Мобильное, подъёмное устройство	 В качестве примера	Для доступа к помещениям отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное или подъёмное устройство.		Для доступа к помещениям организации обеспечить мобильными средствами доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное подъёмное устройство, кресло-коляска в соответствии с п.6.2.8 СП 59.13330.2020	Индивидуальное решение с ТСП
3.3	Пути эвакуации	 фото 34	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По – внутренней лестнице, с первого этажа - через главный вход эвакуационный выход.	К,О,С,Г,У	-Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДУ (К,О,Г,У), ВНД (С)		23-34,50-66	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСП

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения объекта

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, переулок Охотничий, дом 7, Литера А

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
Вариант I – зона обслуживания инвалидов							
4.1	Средства информации Общие пути движения		 фото 29	Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, мешающая основному потоку посетителей.	К, О, С, Г, У	- Установить мнемосхему для идентификации доступа к помещениям в здании с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
4.2	Класс		 фото 35  фото 37  фото 39	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,75 м. Завышен порог входной двери 0,03м. Дверное полотно входной двери, внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд В помещении установлены напольные вешалки для верхней одежды. Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Гардероб» выполненная в тактильном исполнении	К, О, С, Г, У К, О, С, Г, У К, О, С, Г, У С	- У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 - Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 - Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 - Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 - Установить пиктограмму доступности для инвалидов «Гардероб» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

			на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	К,О,С,Г,У	-Вешалки с крючками, которыми могут воспользоваться инвалиды и МГН следует размещать на высоте 1,10 -Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
4.3	Кабинет заведующего	 	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,80м. Завышен порог входной двери 0,12м. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку с названием помещения, выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
Слесарный корпус						
4.4	Входная площадка Входные двери	 	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,87м. Завышен порог входной двери 0,08м. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку с названием помещения, выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

4.5	Эвакуационный выход	 фото 74	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,87м. Завышен порог входной двери 0,08м. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Входная площадка представляет собой перепад высоты в одну ступень (0,06 м.) от уровня поверхности. На краевой части ступени по периметру площадки отсутствует контрастная маркировка.	К,О,С,Г,У	- У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Применять задержку закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -При перепаде высот пола в здание следует предусматривать пандус доступный для МГН. п.6.2.8 СП 59.13330 2020 -На краевой части проступи площадки по периметру проступи установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП 59.13330.2020 -Размеры входной площадки при реконструкции или в рамках «разумного приспособления» - должна быть: 1,40 x 1,80 м. п.6.1.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
	Входная площадка	 фото 76  фото 77	Входная площадка перед входной дверью имеет размеры менее нормы.	К,О,С,Г,У		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К,О,У), ДУ (Г), ВНД (С)		23-41,55-80	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСП

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенического помещения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, переулок Охотничий, дом 7, Литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
5.1	Универсальная кабина	 фото 42  фото 43  фото 44  фото 45	Отсутствует световой маяк над входной дверью На полотне входной двери установлена пиктограмма «WC». На входной двери отсутствует задержка автоматического закрытия двери продолжительностью 5 секунд Кнопка выключателя установлена на высоте 1,46 м. Панель выключателя не контрастного цвета (менее 40%), по отношению к прилегающей поверхности стены Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,56м. Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Разместить пиктограмму «Туалет для инвалидов» на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 -1,60 м от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -На входной двери применять задержку автоматического закрытия не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Кнопку выключателя, которой могут воспользоваться МГН внутри здания, следует размещать на высоте 0,85 -1,10 м от уровня пола, на расстоянии не менее 0,60 м от боковой стены помещения. Панель выключателя должна быть подобрана контрастного цвета (не менее 40%), по отношению к прилегающей поверхности стены п. 6.4.1 п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Оборудовать умывальник опорным поручнем. Поверхность должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. поручень должен быть на расстоянии от раковины не более 4,5 см. Установка: должен примыкать	Текущий ремонт Организационные решения

			Установлено наклонное зеркало без функции наклона	К, О, С, Г, У	к раковине таким образом, чтобы представитель МГН (в том числе на инвалидной коляске) смог поднянуться к раковине и опереться на поручень. п.8.1.7 п.6.3.3 СП 59.13330.2020
			Отсутствует кнопка экстренной помощи	К, О, С, Г, У	-Установить зеркал с функцией наклона нижний край на высоте не ниже 1,1 м от уровня пола. п.6.4.2 СП 59.13330.2020
			Расстояние между унитазами и стеной 0,40м.	К, О, С, Г, У	-Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020-
			Установлен унитаз на высоте 0,40м.	К, О, С, Г, У	-В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 п.6.3.3 СП 59.13330.2020
			Отсутствуют стационарный (откидной) парный опорный поручень у унитаза	К, О, С, Г, У	-Применять унитаз, имеющий опору для спины и размеры: высоту 0,45-0,5 м. и длину 0,7 м. п.6.3.3 СП 59.13330.2020
			Кабина имеет размеры: 1,2 х 1,5м.	К, О, С, Г, У	-Установить стационарные парные, двухуровневые опорные у унитаза п.5.5.4 ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения
					-Размеры универсальной кабины: 2,20 х 2,25-п.6.3.7 СП 59.13330.2020

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (Г, У), ВНД (К, О, С)		35-49	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за встречу и сопровождение МГН.

1. Результаты обследования:

6. Системы информации и связи (во всех зонах)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, переулок Охотничий, дом 7, Литера А

№ п/п		Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
					Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
6.1 Визуальные средства									
6.1.1		Входной узел.		 фото 02	 Отсутствует пиктограмма доступности по категориям для инвалидов	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020	Организационные решения	
6.2 Акустические средства									
6.2.1		Помещения Кабинеты.		 фото 12	 Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха.	Г	 Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять индукционный контур индивидуальные беспроводные устройства. Располагать в зоне хорошей видимости сурдопереводчика п.8.1.10 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Инд. решение с ТСР	
6.3 Тактильные средства									
6.3.1		Лестница		 фото 62	На этажах межэтажного лестничного марша, перед подъёмом по лестнице, перед спуском по лестнице, на стене отсутствуют тактильные пиктограммы с номерами этажей.	С	-Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)		01-80	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационной поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МГН.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

СПб ГБПОУ «Петровский колледж»		ОГРН 1027802723332
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
ОКВЭД- 85. 21 - Образование профессиональное среднее		ОКВЭД основной
Форма собственности	Государственная	ОКФС 13
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 75203
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Васина Елена Вячеславовна
Телефон, факс руководителя организации	Тел. +7 (812) 645 2555	Факс: +7(812) 252-40-71
E-mail организации	director@petrocollege.ru	https://petrocollege.ru/
Юридический адрес организации	198095	Санкт-Петербург, улица Балтийская, д. 35 литера А
(индекс)		(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	198095	Санкт-Петербург, переулок Охотничий, дом 7, Литера А
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		ОГРН 1027809244561
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга		
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	191144	
Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А		
(почтовый адрес)		
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.: (812) 576-75-57 (приёмная) (812) 576-22-69 (справки по письмам граждан) E-mail: in@commim.spb.ru		
Наименование вышестоящей организации	Комитет по науке и высшей школе	ОГРН 1027810356485
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	191144	Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, Литера А
(индекс)		(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Председатель Комитета по науке и высшей школе	
Максимов Андрей Станиславович		
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел (812) 576-71-60	Факс (812) 576-77-04
E-mail вышестоящей организации	knvsh@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198095, Санкт-Петербург, переулок Охотничий, дом 7, Литера А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	отдельно стоящее здание 3 этажа: 3554,7 кв.м.;									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	3 этажа									
Кадастровый номер объекта	78:	31:	0001194:	2042						
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды),	Дети									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	К,О,С,Г,У									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта											
	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента (параметра)	Техническое средство на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание	
2		3	4	5	6	7	8	9	10			11
	1.Подходы к объекту, пути движения											
	Наименование зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
1.1	Пути пешеходного	1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, соответствующие							п.5.1.11

1.2	Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках)	движения	0	0	0	0	шпороховатые «О», «К», «С», «Г», «У»						
			0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м	наличие	-				п.5.1.13
			0	0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения	наличие	-				п.5.1.10
			0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть	м	-	не более 0,015			п.5.1.9
			1	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	-	не менее 2			п.5.1.7
			0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4			п.5.1.12
			0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12-0,15			
			0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	не менее 1,35			
			0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9			п.6.2.11
			0	0	0	0	Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-				п.5.1.13
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	движения	0	0	0	0	Шпороховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-				п.5.1.11
			0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-				п. 6.2.8
			0	0	0	0	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3			п.5.1.13
			0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9-1,0			
			0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	-	0,9		п.5.1.16	
			0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	-	1,5			
			0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 8,0 (1:12,5)			
			0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень)	м	-				п.5.1.16
			0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	-	не менее 1,5			
			0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая	соответствие	-				
0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой,	соответствие	-							

							контрастным относительно прилегающей поверхности						
		0	0	0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса	м	-	0,3			п.5.1.13
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6		п.6.2.17	
		0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6			
2. Входной узел													
2.1	Входная калитка на территории	0	0	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м		не менее 0,9			п.6.1.5
		0	0	0	0	0	Поперечный уклон, «К»	%		1-2			п.6.1.4
		0	0	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скопления при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие					п.6.1.4
		1	1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,83	0,35-0,4			п.5.1.12
		1	1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,06	0,12- 0,15			
		1	1	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,27	не менее 1,35			
		0	0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,9			п.6.2.11
2.2	Наружная лестница	0	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие					п.5.1.13
		1	0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	соответствует				п.5.1.11
		0	1	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет				п. 6.2.8
		0	0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		0,3			п.5.1.13
		0	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%		не более 8,0 (1:12,5)			п.5.1.14
2.2		0	0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0			п.5.1.16
		0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,9			
		0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7			

	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м		1,5		п.5.1.11	Свободная зона 1,8 х 1,8 в местах интенсивного использования
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м		1,5			
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие					
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м		0,3	п.5.1.13		
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м		0,9-1,0			
		0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%		не более 8,0 (1:12)			
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		не менее 1,6	п.6.2.17		
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		не менее 1,6			
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	нет			п.5.1.14		
2.6	Входные площадки	1	0	0	Подсветка площадки	наличие	да		п.5.1.11		
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скопления при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да				
		1	1	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки)	м	0,06	не более 0,02			
		1	1	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85	м	0,84 х1,27				
		0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2	м					
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	Навес	наличие	да				
		1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	1,0	не менее 1,6	п.6.1.8.		
2.8	Входные двери, в т. ч.	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,83 / 0,83	не менее 0,9	п.6.1.5		

	тамбурные	1	1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,07	не более 0,014	п.6.2.4
2.9	Контрастные маркировки на прозрачных полотнах дверей	0	0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 м «С»	наличие			п.6.1.6
		0	0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м		0,9-1,0 1,3-1,4	
2.10	Вестибюли общественных зданий	1	1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,73	не менее 0,95	
		0	1	0	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие			п.6.5.3
		0	1	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	в наличии		п.6.5.7
		0	1	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	в наличии		п.6.5.12

3. Пути движения внутри здания

3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1,3	не менее 1,8	п.6.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	0	Ширина «К»	м	0,85	не менее 0,9	п.6.2.4
		1	1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,03	не более 0,014	
		0	1	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие			п.6.4.1
		1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 - 0,35	п.6.2.8
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,16-0,19	0,13 - 0,17	п.6.2.11
		1	1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,94	0,87-0,93	
		0	1	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13
		0	0	0	0	Разделительные поручни на высоте 0,85 - 0,92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более	наличие			п.6.2.8
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений «О»	м	1,35 - 1,8	не менее 1,35	п.5.1.12

		0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и болееэтажных жилых зданий	м	-	не менее 1,35	
		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	-	п.5.1.12	
		0	0	0	0	Высота одного подъема	м	-		
		0	0	0	0	Уклон «К»	%	-	не более 5 (1:20)	
		0	0	0	0	Уклон при перепаде пола не более 0,2 м	%	-		
		0	0	0	0	Ширина пандуса	м	-		
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	не менее 1,5	
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»	м	-	0,87-0,93	
		0	0	0	0	Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	
		0	0	0	0	Поверхность покрытый пандуса нескользкая, «О», «К» «С», «Г», «У»	соответствие	-	п.5.1.11	
		0	0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности	наличие			
		0	0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-	п.6.2.10	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	не менее 0,8	
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	не более 8,0 (1:12)	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	0		нет			
		0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м		не менее 1,1	
		0	0	0	0	Глубина кабины «К»	м		не менее 1,4	
3.8	Лифты	0	0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м		не менее 0,9	
		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта	наличие		не менее 0,02 м	п. 6.5.8 СП59.13330-2020

	0	0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие			ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3
	0	0	0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			
	0	0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	не менее 0,1 м		п.6.2.16
	0	0	0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м	соответствие			
	0	0	0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.2.14
	0	0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф)	наличие			п.6.2.16

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 6 Анкеты.

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях							
4.1.	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей	1	0	0	Зона обслуживания	наличие	-
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях	1	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	не более 0,85
		1	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места	кв. м	не менее 18,0
		1	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место	кв. м	не менее 12,0

4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания	0	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах	м		не более 0,85	п.8.1.7	
		0	0	0	0	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	м		не менее 1,2	п.8.4.2, табл.8.1	
		0	0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания	наличие	-	не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.1.4	
		0	0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания	кв. м	-	не менее 3,0	п.8.4.5	
		0	0	0	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	-	не менее 0,9	п.8.4.7	
		0	0	0	0	Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд	м	-	не менее 1,2		
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов	0	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте	м		от 0,9 до 1,2	п.8.5.8	
		0	0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной	м		для детей 0,5		
		0	0	0	0	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна	наличие		не менее 2,0	п.8.5.10	
		0	0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м	наличие			п.8.5.8	
		0	0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна	наличие			п.8.5.9	
		0	0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м		не менее 4,5	п.8.5.12	
		0	0	0	0	Проход между скамьями в общих раздевалках	м		не менее 1,8		
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений	0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина	м		не менее 0,9	п.8.6.7	
		0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон	%		не более 8,0 (1:12)		
		0	0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12	%		не более 8,0 (1:12)	п.8.6.2	

		0	0	0	0	Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам	наличие			
		0	1	1	1	Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек	наличие	нет		
		0	1	1	1	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	наличие	нет		п.8.1.10
		1	0	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка	наличие			
		0	1	1	1	Дублирование звуковой информации текстовой информацией	наличие	нет		п.8.6.6
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями лестниц, ведущих на сцену с одной стороны на высоте	м	нет		
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (нижний поручень)	м		0,7	п.8.6.7
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (верхний поручень)	м		0,9	

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.6.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)

5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		не менее 0,8	
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.3.3
		0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м		не менее 1,65	
		0	0	0	0	Глубина кабины «К»	м		не менее 2,2	
		0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м		не менее 0,9	п.6.2.4
		0	1	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
		0	0	0	0	Обозначение у двери кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.3.3
		0	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие			

		0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		наружу	
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	0	0	Ширина «К»	м	1,2	не менее 2,2	
		1	1	0	0	Глубина «К»	м	1,5	не менее 2,25	
		1	1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,56	не менее 0,9	п.6.2.4
		0	1	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие			п.6.3.3
		0	1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
		1	1	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	не соответствует		п.6.3.3
		1	1	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,30	не менее 0,8	
		0	1	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
		1	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует	наружу	
5.3	Кабины душевых закрытые	0	0	0	0	Кабина с открыванием двери наружу	соответствие		наружу	п.6.3.5
		0	0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной	соответствие			
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			п.6.3.6
		0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте	м			
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	соответствие			
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	соответствие			п.6.3.5
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	соответствие			

		0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина	м			п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	0	Размеры кабины в плане: глубина	м				
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	м			п.6.3.8	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м				
		0	0	0	0	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м	соответствие			п.6.3.7	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие			п.6.3.9	
5.4	Кабины душевых открытые и со сквозным проходом	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем не более 0,48м	наличие				
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	наличие			п.6.3.5	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	наличие				
		0	0	0	0	Размеры в плане: ширина	м			п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	0	Размеры в плане: глубина	м				
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			п.6.3.6	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями	м			п.6.3.8	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие			п.6.3.9	
		0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1,35 м	наличие			п.6.3.6	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м			п.6.3.8	
6. АВТОСТОЯНКИ											
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	шт.		10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	

		0	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	не далее 50	п.5.2.2
		0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	п.5.2.4
		0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие		п.5.2.1
		0	0	0	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке)	наличие		

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МПН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

+7(911) 257-51-77

Представитель МРОО «Прекрасный Мир»

Никитин А.Г.

« 15 » мая 2026г.

Заполнил Анкету:

ФИО

(подпись)

телефон

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж»

Васина Е.В.

« » 2026г.

Согласовано: Должность руководителя обследованного объекта

ФИО

(подпись)

телефон