

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 510 от «15» мая 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, улица Швецова дом 22, Литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа: 1902,5 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка; да, 3998 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1936, дата последнего капитального ремонта: не производился
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35 литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 20, Литера А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60; Факс: +7(812) 576-77-04, E-mail: knvsh@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 1300 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта улица Балтийская – 440 м.
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №205
Подземный общественный транспорт:
Станция метро: «Нарвская» - 1,20 км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: улица Балтийская
до объекта: 440 м; время движения (пешком): 12 мин;
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,Г,У), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К,О,У), ДУ (Г), ВНД (С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
--------	--------	---------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: планируемые мероприятия по адаптации в срок до 2030 г. включительно.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
--------	--------	--------	--------	--------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.
(разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу:
<https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Входа (входов) в здание	на	3	л.
Приложение 2	Путей движения в здании	на	3	л.
Приложение 3	Зоны целевого назначения объекта	на	3	л.
Приложение 4	Санитарно-гигиенического помещения	на	3	л.
Приложение 5	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 6	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 125 (файлов)	в	1	архиве

Состав членов комиссии

Председатель комиссии:

Начальник управления
кадровыми ресурсами и
нормативно -документационным
обеспечением
Должность

Скалкина Н.В.
Ф.И.О.


Подпись

Члены комиссии:
Заведующий хозяйством
Должность

Курочицкая В.Н.
Ф.И.О.


Подпись

Комендант
Должность

Лукашев С.А.
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Доценко М.А.
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Гокова С.А.
Ф.И.О.


Подпись


Начальник службы
охраны труда
Должность

Нечаев И.А.
Ф.И.О.


Подпись

Специалист по охране труда
Должность

Филатова М.П.
Ф.И.О.


Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

Никитин А.Г.
Ф.И.О.



Подпись

I. Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Швецова дом 22, Литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Главный основной вход								
1.1	Наружный пандус		 фото 02  фото 12  фото 16  фото 18	Перед нижним и верхним маршем пандуса отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границу марша пандуса на 0,30 м. Завышен угол наклона марша пандуса 6,37° Между маршем пандуса и входной площадкой горизонтальная поворотная площадка с отклонением от нормы по ширине размерами 1,3 x 1,3 м. Площадка пандуса оборудована ограждением с поручнем поверх ограждения. На элементе ограждения установлен опорный поручень прямоугольного профиля. Поручни установлены на разной вертикальной плоскости.	К,О	-Перед маршем пандуса следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы марша пандуса на 0,30 м п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -Уклон на марше пандуса должен быть не более 1:20 (5 %) 2,86° п.6.2.9 СП 59.13330.2020 -Площадка на горизонтальном участке пандуса на повороте должна иметь размер не менее 1,50 м по ходу движения.- п.6.2.9 СП 59.13330.2020 -На поворотных участках пандуса с углом поворота более 45° необходимо предусматривать горизонтальные участки размерами, соответствующими вписанной окружности диаметром не менее 1,50 м. п.6.2.10 СП.59.13330.2020 -Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна иметь размер не менее 1,50 м по ходу движения п.6.2.9 СП 59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон пандуса необходимо устанавливать ограждения с поручнями на верхний высоте 0,90 м, на высоте 0,70 м. -Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень ограждений должен быть непрерывным по всей ее высоте. п.6.2.11 СП.59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

						-Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м п.6.2.12 СП.59.13330.2020	Текущий ремонт Организа ционные решения
1.2	Наружный лестничный марш		  	Отсутствуют наземные тактильные указатели (ТНУ) предупреждающие «Внимание, прямо по ходу движения-лестница» На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка. Лестничный марш не оборудован двухсторонними ограждениями с поручнями При ширине прохжей части внешней лестницы 4 м не предусмотрены центральные двусторонние поручни.	С С О,С,Г,У О,С,Г,У	-Установить наземные тактильные указатели (ТНУ) предупреждающие «Внимание, прямо по ходу движения-лестница» п.4.2.2 ГОСТ Р 52875-2025 <i>Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению</i> -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон лестницы установить поручни, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -При расчетной ширине прохжей части внешней лестницы 4 м и более следует предусматривать центральные двусторонние поручни. п.5.1.13 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа ционные решения
1.3	Входная площадка Входные двери, внутренние двери тамбура		 	Отсутствуют пиктограммы доступности для инвалидов по категориям. На прозрачном полотне входной двери, и внутренней двери тамбура нанесена контрастная маркировка на уровне 1,37 м где нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте 0,98 м от уровня пола.	К,О,С,Г,У С	-Обозначить тактильными пиктограммами доступности для инвалидов по категориям в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в случае, когда нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола; п.6.1.6 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа ционные решения

			Завышен порог входной двери 0,07м. Завышен порог внутренней двери тамбура -0,03 м. Дверное полотно входной двери, внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки У доводчика на входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с	К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	-Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	
1.4	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей		Отсутствует место для собаки-проводника	С	Организовать: допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)		02-46	Текущий ремонт, организационные решения


* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - доступно.
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

1. Результаты обследования:
2. Путей движения в здании

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Швецова дом 22, Литера А

№ п/п	Наименование функционального элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
2.1	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным) Входные двери		 фото 88  фото 97  фото 100	На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отклонением от норм.	С	- На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
				Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения	К,О,С,Г,У	- Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
				Отсутствуют тактильные информирующие обозначения на поверхности поручней при движении по лестнице	С	- Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м п.6.2.12 СП 59.13330.2020 - Нанести рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перилл расположить на поверхности поручней п.6.2.12 СП 59.13330.2020 - Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов. п.6.5.1, п.6.2.12.СП 59.13330.2020	Организационные решения
2.2	Эвакуационный выход Входные двери		 фото 103	На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд.	О,С,Г,У	- Следует применять задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
				На путях эвакуации отсутствует непрерывная низкорасположенная фотолуминесцентная маркировка	О,С,Г,У	- На путях эвакуации установить непрерывную низкорасположенную фотолуминесцентную маркировку п.9.3.3.2, п.9.1.2.13 ГОСТ Р 34428-2018, п.п.4.3.5.7 ГОСТ Р 59812-2021	Текущий ремонт
							Организационные

		 фото 105  фото 106  фото 112	Лестничные марши оборудованы односторонним ограждением с поручнем поверх ограждения Ступени лестничного марша имеют разную высоту: 0,13,5 м.-0,20 м. Завышен порог внутренней двери тамбура 0,04м. Завышен порог входной двери 0,10м. При выходе из здания во внутреннюю территорию, завышена разность отметок тротуара и тамбура Входная площадка Размеры входной площадки (ширина x глубина) имеют размеры менее нормы. 0,73 x 1,58 м.	О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	-Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП 59.13330.2020 -Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте поддона ступеней. п.5.1.12 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять задержку автоматического закрытия двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. п.6.1.2 СП 59.13330.2020 -Размеры входной площадки (ширина x глубина) в рамках «разумного приспособления» должны быть не менее: 1,40 x 1,80 м	решения
2.3	Мобильное, подъёмное устройство	 В качестве примера	Для доступа к помещениям отсутствуют технические средства доступа инвалидов на кресла-колясках, мобильное или подъёмное устройство.	К	Для доступа к помещениям организации обеспечить мобильными средствами доступа инвалидов на кресла-колясках, мобильное подъёмное устройство, кресло-коляска в соответствии с п.6.2.8 СП 59.13330 2020	Индивидуальное решение с ТСП
2.4	Пути эвакуации	 фото 51	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По – внутренней лестнице, с первого этажа - через главный вход. эвакуационные выходы.	К,О,С,Г,У	-Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДУ (К, О, Г, У), ВНД (С)		51-67, 88-125	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:

3. Зоны целевого назначения объекта

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Швецова дом 22, Литера А

п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Вариант I – зона обслуживания инвалидов								
3.1	Средства информации		 фото 45	<u>Рамка металлоискателя</u> Отсутствует информационная табличка с указанием доступного входа для имеющих кардиостимулятор. Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, мешающая основному потоку посетителей.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа в помещение с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Установить мнемосхему для идентификации доступа к помещениям в здании с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020		Текущий ремонт Организационные решения
3.2	Гардероб		 фото 52  фото 53	Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Гардероб» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов. Завышена стойка обслуживания.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери в помещение в прямом видении установить пиктограмму доступности для инвалидов «Гардероб» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Вешалки с крючками, которыми могут воспользоваться инвалиды и МГН следует размещать на высоте 1,10 -Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями- инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0.80 - 0.85 м		

3.3	Класс	 фото 55	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,85 м. Завышен порог входной двери 0,02м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- У входной двери установить табличку с названием помещения, выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.3	Кабинет заведующего хозяйством	 фото 58  фото 61	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,854м. Завышен порог входной двери 0,02м. Дверное полотно входной двери, внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки У доводчика на входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	- У входной двери установить табличку с названием помещения, выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 - Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 - Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 - Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К, О, У), ДУ (Г), ВНД (С)		45-67, 87-115	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСП
Зальная форма обслуживания				

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.


I. Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенического помещения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Швецова дом 22, Литера А

№ п/п		Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ
4.1	Универсальная кабина			 фото 68  фото 69  фото 113  фото 75	Отсутствует световой маяк над входной дверью На полотне входной двери установлена пиктограмма «Туалет для инвалидов». На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью 5 секунд Кнопка выключателя установлена на высоте 1,56 м. Панель выключателя не контрастного цвета (менее 40%), по отношению к прилегающей поверхности стены Дверное полотно входной двери, внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Ширина створки дверного полотна	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Разместить пиктограмму «Туалет для инвалидов» на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 -1,60 м от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -На входной двери применять задержку автоматического закрывания не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Кнопку выключателя, которой могут воспользоваться МГН внутри здания, следует размещать на высоте 0,85 -1,10 м от уровня пола, на расстоянии не менее 0,60 м от боковой стены помещения. Панель выключателя должна быть подобрана контрастного цвета (не менее 40%), по отношению к прилегающей поверхности стены п. 6.4.1 п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -На входной двери применять задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть	Текущий ремонт Организационные решения	

	 фото 74  фото 76  фото 73  фото 79  фото 81	входной двери в свету 0,88м. Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Установлено зеркало без функции наклона Кабина в уборной У входной двери отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд В полотне входной двери применена вращающаяся ручка круглой формы. Отсутствует кнопка экстренной помощи Расстояние между унитазами и стенами 0,40м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Оборудовать умывальник опорным поручнем. Поверхность должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. поручень должен быть на расстоянии от раковины не более 4,5 см. Установка: должен примыкать к раковине таким образом, чтобы представить МГН (в том числе на инвалидной коляске) смог подняться к раковине и опереться на поручень. п.8.1.7 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Рекомендуется установить зеркало с функцией наклона нижний край на высоте не ниже 1,1 м от уровня пола. -Разместить пиктограмму «Туалет для инвалидов» на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 - 1,60 м от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема.п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На входной двери применять задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применить дверную ручку, которая должна иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ей одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. п.6.4.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020- -В кабине сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 п.6.3.3 СП 59.13330.2020
--	--	--	--	--

			Установлен унитаз на высоте 0,40м. Отсутствуют стационарный (откидной) парный опорный поручень у унитаза	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Применять унитаз, имеющий опору для спины и размеры: высоту 0,45-0,5 м. и длину 0,7 м. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить стационарные парные, двухуровневые опорные у унитаза п.5.5.4 ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения -Размеры универсальной кабины: 2,20 х 2,25-п.6.3.7 СП 59.13330.2020
		фото 83	Кабина имеет размеры: 1,2 х 1,2м.	К,О,С,Г,У	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (Т,У), ВНД (К,О,С)		68-87	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за встречу и сопровождение МГН.

I. Результаты обследования:

5. Системы информации и связи (во всех зонах)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Швецова дом 22, Литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
5.1 Визуальные средства								
5.1.1	Входной узел.		 фото 25	Отсутствует пиктограмма доступности по категориям для инвалидов 	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.202	Организационные решения	
5.2 Акустические средства								
5.2.1	Кабинеты.		 фото 47	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха. 	Г	 Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять индукционный контур индивидуальные беспроводные устройства. Располагать в зоне хорошей видимости сурдопереводчика п.8.1.10 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Инд. решение с ТСР	
5.3 Тактильные средства								
5.3.1	Наружная лестница			Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед лестницей. На этажах межэтажного лестничного марша, перед подъёмом по лестнице, перед спуском по лестнице, на стене	С С	- Разместить тактильно-контрастные указатели перед лестницей. ГОСТ Р 52875-2025 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». - Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

		фото 23	отсутствуют тактильные пиктограммы с номерами этажей.		
--	--	---------	---	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)		02-122	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

До устранения замечаний информационной поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МГН.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

СПб ГБПОУ «Петровский колледж»		ОГРН 1027802723332
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
ОКВЭД- 85. 21 - Образование профессиональное среднее		ОКВЭД основной
Форма собственности	Государственная	ОКФС 13
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 75203
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Васина Елена Вячеславовна
Телефон, факс руководителя организации	Тел. +7 (812) 645 2555	Факс: +7(812) 252-40-71
Е-mail организации	director@petrocollege.ru	https://petrocollege.ru/
Юридический адрес организации	198095	Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35 литера А
(индекс)		(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	198095	Санкт-Петербург, улица Швецова дом 22, Литера А
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		ОГРН 1027809244561
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга		
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	191144	
Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А		
(почтовый адрес)		
Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.: (812) 576-75-57 (приёмная) (812) 576-22-69 (справки по письмам граждан)		E-mail: in@commim.spb.ru
Наименование вышестоящей организации	Комитет по науке и высшей школе	ОГРН 1027810356485
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	191144	Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, Литера А
(индекс)		(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Председатель Комитета по науке и высшей школе	
Максимов Андрей Станиславович		
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел (812) 576-71-60	Факс (812) 576-77-04
Е-mail вышестоящей организации	knvsh@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)		Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		198095, Санкт-Петербург, улица Швецова дом 22, Литера А	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)		отдельно стоящее здание 3 этажа: 1902,5 кв.м.;	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		3 этажа	
Кадастровый номер объекта		78:	31: 0001194; 2042
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все возрастные категории			
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды К, О, С, Г, У с отклонениями в развитии.			
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте					Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Примечание	
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра)	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения) «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»	Нормативное значение			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Подходы к объекту, пути движения Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
1.1	Путь пешеходного	1	0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, соответствующие						п.5.1.11

1.2	Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках)	движения	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м	наличие	-			п.5.1.13
			0	0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения	наличие	-			п.5.1.10
			0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть	м	-	не более 0,015		п.5.1.9
			1	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	-	не менее 2		п.5.1.7
			0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4		п.5.1.12
			0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15		
			0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	не менее 1,35		
			0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9		п.6.2.11
			0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-			п.5.1.13
			0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-			п.5.1.11
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	движения	0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			п. 6.2.8
			0	0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3		п.5.1.13
			0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0		п.5.1.16
			0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	-	0,9		
			0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	-	1,5		
			0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 8,0 (1:12,5)		п.5.1.14
			0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень)	м	-			п.5.1.16
			0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	-	не менее 1,5		
			0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая	соответствие	-			
			0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой.	соответствие	-			п.6.2.10

	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	1	1	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	1,3/1,5	1,5		Свободная зона 1,8 x 1,8 в местах интенсивного использования
2.3	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	1	1	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	1,3/1,5	1,5		
		1	1	1	1	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	1,3/1,5	1,5		
		1	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п.5.1.11	
		1	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п. 6.2.10	
2.4	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	1	1	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м		0,3		
		0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	1,1	0,9-1,0		
		0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%		не более 8,0 (1:12)	п.6.2.9	
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		не менее 1,6	п.6.2.17	
2.5	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		не менее 1,6		
		0	0	0	0	«К»	нет			п.5.1.14	
		1	0	0	0	Подсветка площадки	наличие	да			
		1	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
2.6	Входные площадки	0	0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки)	м	-	не более 0,02	п.6.1.2	
		0	0	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4x2,0; 1,5x1,85	м			п.6.1.4	
		1	0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2	м	2,2 x 2,2			
		1	0	0	0	Нанес	наличие	да			
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	2,4	не менее 1,6	п.6.1.8.	
2.8	Входные двери, в т. ч.	1	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,93 / 0,93	не менее 0,9	п.6.1.5	

	тамбурные	1	1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,03 / 0,07	не более 0,014	п.6.2.4
2.9	Контрастные маркировки на прозрачных полотнах дверей	1	0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 м «С»	наличие	в наличии		
		1	1	1	1	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,39	0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6
		1	1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,77	не менее 0,95	
2.10	Вестибюли общественных зданий	1	0	0	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	в наличии		п.6.5.3
		1	0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	в наличии		п.6.5.7
		1	0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	в наличии		п.6.5.12

3. Пути движения внутри здания

3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	2.1	не менее 1,8	п.6.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	0	Ширина «К»	м	0,84-0,9	не менее 0,9	п.6.2.4
		1	1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,020	не более 0,014	
		1	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в приемном оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие			п.6.4.1
3.3	Внутренние лестницы	1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 - 0,35	п.6.2.8
		1	1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13-0,20	0,13 - 0,17	
		1	1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,94	0,87-0,93	п.6.2.11
		0	1	0	0	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13
		0	0	0	0	Разделительные поручни на высоте 0,85 - 0,92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более	наличие			п.6.2.8
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений «О»	м	1,35 - 1,53	не менее 1,35	п.5.1.12

		0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий	м	-	не менее 1,35		
		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	-		п.5.1.12	
		0	0	0	0	Высота одного подъема	м	-			
		0	0	0	0	Уклон «К»	%	-	не более 5 (1:20)		
		0	0	0	0	Уклон при перепаде пола не более 0,2 м	%	-			
		0	0	0	0	Ширина пандуса	м	-		п.6.2.9	
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	не менее 1,5		
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5		
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»	м	-	0,87-0,93	п.6.2.11	
		0	0	0	0	Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33		
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К» «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11	
		0	0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности	наличие				
		0	0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.6.2.10	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	не менее 0,8	п.6.2.9	
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	не более 8,0 (1:12)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17	
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	0		нет				
		0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м		не менее 1,1		
		0	0	0	0	Глубина кабины «К»	м		не менее 1,4	п.6.2.14	
3.8	Лифты	0	0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м		не менее 0,9		
		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта	наличие		не менее 0,02 м	п. 6.5.8 СП59.13330-2020	

		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие		ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3	
		0	0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			
		0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	не менее 0,1 м	п.6.2.16	
		0	0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м	соответствие			
		0	0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п.6.2.14	
		0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности и кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф)	наличие		п.6.2.16	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,6 Анкеты.

	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях

4.1. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей	1	0	0	0	0	Зона обслуживания	наличие	-		
4.2 Помещения, места приема МГН в административных зданиях	1	0	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,84	не более 0,85	п.8.1.7
	1	0	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места	кв. м	18,0	не менее 18,0	п.8.1.11
	1	0	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место	кв. м	12,0	не менее 12,0	

4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания	0	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах	м		не более 0,85	п.8.1.7
		0	0	0	0	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	м		не менее 1,2	п.8.4.2, табл.8.1
		0	0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания	наличие	-	не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.1.4
		0	0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания	кв. м	-	не менее 3,0	п.8.4.5
		0	0	0	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	-	не менее 0,9	п.8.4.7
		0	0	0	0	Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд	м	-	не менее 1,2	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов	0	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте	м		от 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.8.5.8
		0	0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной	м		не менее 2,0	п.8.5.10
		0	0	0	0	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна	наличие			
		0	0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м	наличие			п.8.5.8
		0	0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна	наличие			п.8.5.9
		0	0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м		не менее 4,5	п.8.5.12
		0	0	0	0	Проход между скамьями в общих раздевалках	м		не менее 1,8	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений	0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина	м		не менее 0,9	п.8.6.7
		0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон	%		не более 8,0 (1:12)	
		0	0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12	%		не более 8,0 (1:12)	п.8.6.2

		0	0	0	0	Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам	наличие				
		0	1	1	1	Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек	наличие	нет			
		0	1	1	1	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	наличие	нет		п.8.1.10	
		1	0	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка	наличие			п.8.6.6	
		0	1	1	1	Дублирование звуковой информации текстовой информацией	наличие	нет			
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями лестниц, ведущих на сцену с одной стороны на высоте	м	нет			
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (нижний поручень)	м		0,7	п.8.6.7	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (верхний поручень)	м		0,9		
5. Санитарно-гигиенические помещения											
(п.6.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)											
5.1	Кабины в общей уборной	1	1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,40	не менее 0,8	п.6.3.3	
		0	1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	отсутствует			
		1	1	0	0	Ширина кабины «К»	м	1,2	не менее 1,65		
		1	1	0	0	Глубина кабины «К»	м	1,2	не менее 2,2		
		1	1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,63	не менее 0,9	п.6.2.4	
		0	1	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.3.3	
		0	1	1	1	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
		0	1	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие				

		1	0	0	0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У» Ширина «К»	соответствие	соответствует	наружу		
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0	0	0	0	0		м		не менее 2,2		
		0	0	0	0	0	0	0	Глубина «К»	м		не менее 2,25		
		0	0	0	0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м		не менее 0,9	п.6.2.4	
		0	0	0	0	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие			п.6.3.3	
		0	0	0	0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.3.3	
		0	0	0	0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.3.3	
		0	0	0	0	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		не менее 0,8		
		0	0	0	0	0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
		0	0	0	0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		наружу	п.6.3.5	
5.3	Кабины душевых закрытые	0	0	0	0	0	0	0	Кабина с открыванием двери наружу	соответствие		наружу		
		0	0	0	0	0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной	соответствие				
		0	0	0	0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			п.6.3.6	
		0	0	0	0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте	м				
		0	0	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	соответствие			п.6.3.5	
		0	0	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	соответствие				
		0	0	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	соответствие				

		0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина	м				п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	0	Размеры кабины в плане: глубина	м					
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	м				п.6.3.8	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м					
		0	0	0	0	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м	соответствие				п.6.3.7	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие				п.6.3.9	
5.4	Кабины душевых открытые и со сквозным проходом	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем не более 0,48м	наличие				п.6.3.5	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	наличие					
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	наличие					
		0	0	0	0	Размеры в плане: ширина	м				п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	0	Размеры в плане: глубина	м					
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие				п.6.3.6	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями	м				п.6.3.8	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие				п.6.3.9	
		0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1.35 м	наличие				п.6.3.6	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м				п.6.3.8	
6. АВТОСТОЯНКИ												
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	0	Места для автопаркингов инвалидов «К», «О»	шт.			10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	

