

АКТ №510

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Петровский колледж»
Учебный корпус № 4
(СПб ГБПОУ «Петровский колледж»)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
198095, Санкт-Петербург, улица Швецова, дом 22, Литера А

Сведения об Объекте:

- **отдельно стоящее здание 3 этажа: 1902,5 кв.м.;**
- **наличие прилегающего земельного участка; да, 3998 кв.м.;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по науке и высшей школе
191144, Санкт-Петербург, Новгородская улица., дом 20, Литера А**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **ОКВЭД 85.21 - Образование профессиональное среднее;**

Наименование предоставляемых услуг: **- реализация образовательной программы;**

Плановая мощность (посещаемость): **- 1300 человек;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Петровский колледж» Васина Елена Вячеславовна,**
с одной стороны, и **председатель Межрегиональной общественной организации
помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитина Наталия Михайловна,** с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в
случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (частично соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (соответствует О, не соответствует С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (условно соответствуют К,О,С);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемная платформа наружная: *нет;*
11. Подъемная платформа внутренняя: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.): *да;*
табличка с номером телефона вызова помощи): *да;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (не соответствуют К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: *да;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж», в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» <https://petrocollege.ru/>* размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Петровский колледж»**, по адресу: **198095, Санкт-Петербург, улица Швецова дом 22, Литера А**, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Вход осуществляется с улицы Швецова Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №816-о от 11.08.2025 г. назначен ответственный сотрудник учреждения - <i>работник охраны объекта</i> - <i>администратор Доценко М.А</i> для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которым проведён инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которого внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа. Инструктаж проведён: 24.04.2026 г. Провела: Начальник УКР и НДО Скалкина Н.В.	Приказ №816-о от 11.08.2025
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
Главный основной вход.			
2.1	К,О,С,Г,У	Перед преодолением наружного лестничного марша, и наружного пандуса размещена кнопка вызова ответственного сотрудника, для помощи МГН.	

2.2	О,С,Г,У	Наружный лестничный марш. Лестничный марш не оборудован двухсторонними ограждениями с опорными поручнями. Перед ступенями лестничного марша отсутствует тактильная контрастная предупреждающая информация. На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка	
2.3	К	Наружный стационарный пандус. Пандус одноуровневый оборудован двухсторонними двухуровневыми опорными поручнями. Перед маршем отсутствуют завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границу марша на 0,30 м. Завышен угол наклона на марше пандуса 6,37° Между маршем пандуса и входной площадкой горизонтальная площадка с отклонением от нормы по ширине размерами 1,3м. х 1,13м. На площадке опорные поручни установлены с отступлением от норм.	
2.4	К,О,С,Г,У	Площадка на входном узле Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Отсутствуют тактильные пиктограммы доступности для инвалидов по категориям. Установлена информационная вывеска с названием организации, адресом, временем работы, текстом со шрифтом Брайля. Входные двери, внутренние двери тамбура двухстворчатые. Завышен порог входной двери, внутренней двери тамбура. Прозрачные полотна входной двери, внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку.	
2.5	К,О,С,Г,У	Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаку-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения.	Приказ №816-о от 11.08.2025
3		Зона пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Зона целевого назначения помещений предоставление услуг для инвалидов и МГН, получение консультаций и справок организовано на первом этаже. Пути перемещения внутри здания дверные и открытые проемы доступны с сопровождением. В холле расставлены сидячие места для ожидания.	
3.2	О,С,Г,У	Межэтажный лестничный марш. (является эвакуационным) Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от норм.	
Эвакуационный выход на внутреннюю территорию			

3.3	О,С,Г,У	Внутренний лестничный марш. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения. На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка. Ступени имеют разную высоту. Входная дверь, внутренняя дверь тамбура, двери двухстворчатые Завышен порог входной двери, внутренней двери тамбура.	
3.4	О,С,Г,У	Входная площадка Над входной дверью установлен навес. За входной дверью горизонтальная площадка с размерами менее нормы, которая выполнена в виде ступени.	
3.5	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2, в том числе в чрезвычайной ситуации.	Приказ №816-о от 11.08.2025
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	1 этаж При входе из тамбура в холл, в проходной зоне, установлен турникет, установлена рамка металлоискателя, имеющие ширину прохода менее нормы. Имеется отдельный проход для инвалидов. В холле размещён пост охраны. Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.	
4.2	К,О,С,Г,У	Гардероб. Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Гардероб» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов. Завышена стойка обслуживания.	
4.2	К,О,С,Г,У	Класс У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка, с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери.	
4.3	К,О,С,Г,У	Кабинет заведующего хозяйством У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка, с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери.	
4.4	С	Организовать допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	
4.5	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания	Приказ

		организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	№816-о от 11.08.2025
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение Кабина в общей уборной. У входной двери отсутствует пиктограмма «Туалет для инвалидов». Над входной дверью отсутствует световой маяк. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. У раковины умывальника отсутствует опорный поручень, Над раковиной умывальника установлено зеркало без функции регулировки наклона. Кабина в уборной Ширина дверного проёма входной двери в свету менее нормы. На входной двери установлены дверные ручки круглой шарообразной формы с двух сторон. В кабине установлен унитаз на высоте менее нормы. Отсутствуют опорные поручни возле унитаза. Расстояние между унитазом и стеной менее нормы. Отсутствует крючок для костылей, тростей. Отсутствует кнопка экстренной помощи. Размер помещения кабины менее нормы.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №816-о от 11.08.2025
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://petrocollege.ru/ размещена: - контактная информация; - правила посещения; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте - путь движения к объекту.	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №816-о от 11.08.2025 г. назначен ответственный сотрудник учреждения для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ №816-о от 11.08.2025
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного улица Балтийская – 440м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №205 Подземный общественный транспорт:	

		Станция метро: «Нарвская» - 1,20км.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют оборудованные парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Петровский колледж»

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



/Васина Е.В./
М.П. _____ Дата _____



/Никитина Н.М./
М.П. _____ Дата _____