

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 517 от «15» мая 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Д
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа: 8586,0 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка; да, 6707,0 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1969 год последнего капитального ремонта: не производился
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35, литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 20, литера А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60; Факс: +7(812) 576-77-04, E-mail: knvsh@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 350 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта: Старо-Петергофский проспект
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №2, №6, №49, №66, Трамвай: №16, №41
Подземный общественный транспорт:
Станция метро: «Нарвская» - 1,64 км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: Старо-Петергофский проспект
до объекта: 440м; время движения (пешком): 12 мин;
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная, зальная форма обслуживания	ДЧ (О,У), ДУ (К,Г), ВНД (С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно

(указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: планируемые мероприятия по адаптации в срок до 2030 г. включительно

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта. (разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
Приложение 2	Входа (входов) в здание	на	2	л.
Приложение 3	Путей движения в здании	на	5	л.
Приложение 4	Зоны целевого назначения объекта	на	4	л.
Приложение 5	Санитарно-гигиенического помещения	на	2	л.
Приложение 6	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 7	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 155 (файлов))	в	1	архиве

Состав членов комиссии

Председатель комиссии:

Начальник управления
кадровыми ресурсами и
нормативно - документационным
обеспечением
Должность

Скалкина Н.В.
Ф.И.О.


Подпись

Члены комиссии:
Заведующий хозяйством
Должность

Курочицкая В.Н.
Ф.И.О.


Подпись

Комендант
Должность

Лукашев С. А
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Доценко М.А.
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Гокова С.А.
Ф.И.О.


Подпись

Начальник службы
охраны труда
Должность

Нечаев И.А.
Ф.И.О.


Подпись

Специалист по охране труда
Должность

Филатова М.П.
Ф.И.О.


Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

Никитин А.Г.
Ф.И.О.


Подпись

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Д

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
1.1	Вход на внутреннюю территорию Входная калитка		 фото 06	Отсутствуют пиктограммы доступности по категориям для инвалидов Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждающую перед калиткой. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной калитки.	К, О, С, Г, У С С	-Обозначить тактильными пиктограммами в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Установить наземные тактильные указатели (ТНУ) предупреждающие «Внимание, прямо по ходу движения-лестница» п.4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению -Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту (участок)	ДЧ (К, О, Г, У), ВНД (С)		04-07	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью по пути движения на территории (от входной калитки).

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Д

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Главный основной вход								
2.1	Наружный пандус		 фото 18	Перед нижним и верхним маршем пандуса отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границу марша пандуса на 0,30 м.	К,О	-Перед маршем пандуса следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы марша пандуса на 0,30 м п.5.1.13 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	
2.2	Входная площадка Входные двери, внутренние двери тамбура		 фото 24  фото 30	Отсутствует информация для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зоне повышенной опасности отдельно стоящим опорам. Отсутствует система радиоинформирования и звукового ориентирования. Дверное полотно входной двери, внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,86 м. Завышен порог внутренней двери	С К,О,С,Г,У С	-Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности отдельно стоящим опорам следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. п.5.1.10 СП 59.13330.2020 -На входном узле установить систему радиоинформирования и звукового ориентирования (ГОСТ Р 59431-2021) п. 5.1.3, п. 6.5.3, СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014	Текущий ремонт Организационные решения	

			тамбура -0,03 м. Тамбур имеет размеры: 1,77 м. х 4,22 м.	К,С,Г,У К,О,С,Г,У	м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,60 м. п.6.1.8 СП.59 13330.2020	Организационные решения
2.3	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей		Отсутствует место для собаки-проводника	С	Организовать: допуск на объекты собаководника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)		21-37	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.


** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

1. Результаты обследования:

3. Путь движения в здании

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Д

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимы для кат. инвалидов	Содержание		
3.1	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным) Входные двери		 фото 59	Отсутствуют пиктограммы «Вход на лестничный марш» для инвалидов	О,С,Г,У	- Установить пиктограмму с рельефно-точечным шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт	
				Дверное полотно входной двери (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки		- Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020		
				На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,82м. Завышен порог входной двери 0,022м.		- Применять задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020		
				На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отклонением от норм.		- Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020		
				Ступени лестничного марша имеют разную высоту: 0,11 м.-0,18 м.		- Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020		
				Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения		- На проступях установить контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП59.13330.2020		
			 фото 60	Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м	О,С,Г,У	- Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней й. п.5.1.12 СП.59 13330.2020	Организационные решения	
				 фото 63		- Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020		
						 фото 66		- Перед маршем лестницы следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020

Эвакуационный выход на внутреннюю территорию. ход в столовую с внутреннего двора					
3.3	Входная площадка	 фото 100	Ширина створки дверного полотна входной двери в свету -0,77 м. Завышен порог входной двери 0,04 м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Дверное полотно внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки На внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд На входной площадке опорные поручни установлены с отступлением от норм.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Вдоль площадки необходимо устанавливать ограждения с поручнями на верхний высоте 0,90 м, на высоте 0,70 м.	Текущий ремонт Организационные решения
3.4	Наружная лестница	 фото 110	Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения выше нормы. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м Ступени лестничного марша имеют разную высоту: 0,05 м.-0,15,5 м.	О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У -Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Перед маршем лестницы следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней й. п.5.1.12 СП.59 13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

3.5	Наружный пандус	  	Пандус оборудован с двух сторон ограждением с поручнем поверх ограждения и поручнем на ограждении. Перед маршем отсутствуют завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границу марша на 0,30 м. Между маршем пандуса и входной площадкой горизонтальная площадка с отклонением от нормы По продольным краям марша пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги отсутствуют бортики	I К,О К,О К О К О	-Вдоль обеих сторон пандуса необходимо устанавливать ограждения с поручнями на верхний высоте 0,90 м, на высоте 0,70 м. -Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень ограждений должен быть непрерывным по всей ее высоте. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Перед маршем пандуса следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы марша пандуса на 0,30 м п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -Площадка на горизонтальном участке пандуса на повороте должна иметь размер не менее 1,50 м по ходу движения. п.6.2.9 СП 59.13330.2020 -По продольным краям марша пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м п.6.2.10 СП.59.13330.2020	Текущий ремонт Организованные решения
3.6	Внутренний лестничный марш. Переход с корпуса В в Д	 	Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,77м. Завышен порог входной двери 0,05,5 м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Лестничный марш оборудован двухсторонними настенными поручнями. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением	О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У С	-Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Перед маршем лестницы следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организованные решения

			от нормы.		контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020	
3.7	Пути эвакуации		Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По – внутренней лестнице, с первого этажа - через главный вход. эвакуационные выходы.	К,О,С,Г,У	-Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДУ (К,О,Г,У), ВНД (С)		47-117,137-155	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения объекта

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Д

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Вариант I – зона обслуживания инвалидов								
4.1	Средства информации		 фото 45	Рамка металлоискателя Отсутствует информационная табличка с указанием доступного входа для имеющих кардиостимулятор.	К,О,С,Г,У	-Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа в помещение с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	
4.2	Пост охраны		 фото 49	В холле размещён пост охраны. У окна завышена стойка обслуживания. Отсутствуют обозначенная, отдельно выделенная адаптированная зона для МГН	К,О,С,Г,У	-Поверхность стола обслуживания, используемых посетителями- инвалидами должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м. над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. Ширина рабочего фронта стола, стойки, у места получения услуги должна быть не менее 1,00 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	
4.3	Гардероб		 фото 51	Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов. Завышена стойка обслуживания .	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями- инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75	Текущий ремонт Организационные решения	

						м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	
4.4	МАФ			В местах отдыха установлены сиденья не отвечающие потребностям инвалидов, не обеспечивают удобство пользования.	К,О,С,Г,У	-Для МГН следует применять в зонах отдыха сиденья с опорой для спины и подлокотниками круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья, сиденье глубиной 0,43 - 0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°; - высота поверхности сиденья от поверхности 0,42 до 0,48 м; расстояние от спинки сиденья до поверхности - от 0,13 до 0,15 м; - высота спинки - от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°. п.5.3.1, п.6.4.4 СП 59.13330.2020	Организационные решения Индивидуальное решение с ТСП
4.5	Помещение Комендант			Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,84 м. Завышен порог входной двери 0,025м. Дверное полотно входной двери (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	-Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт. Организационные решения
							

4.6	Библиотека	 фото 148  фото 149  фото 151	У входной двери отсутствует табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,84 м. Завышен порог входной двери 0,025м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд У стойки обслуживания отсутствуют обозначенная, отдельно выделенная адаптированная зона для МГН	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	У входной двери установить табличку с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Поверхность стола обслуживания, используемых посетителями- инвалидами должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м. над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. Ширина рабочего фронта стола, стойки, у места получения услуги должна быть не менее 1,00 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения
4.7	Столовая	 фото 87  фото 88	У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Столовая» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,84м. У раковины умывальника для МГН отсутствует опорный поручень вокруг умывальника	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери в помещение в видении установить пиктограмму доступности для инвалидов «Столовая» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить опорный поручень вокруг умывальника так, чтобы инвалид-колясочник мог приблизиться к умывальнику вплотную и разместить под ним колени; высота свободного пространства под умывальником должна быть не менее 0,75 м, глубина проема для ног - 0,50 м п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Опорный поручень устанавливается вровень с верхней поверхностью	Текущий ремонт Организа- ционные решения

		 фото 89	Обеденный зал. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	К,О,С,Г,У	умывальника на расстоянии не менее 0,045 м от него п.5.1.8 ГОСТ Р 51261-2022 с учетом зоны досягаемости инвалида на кресле-коляске на высоте 0,80 м не более 0,50 м до рукоятки смесителя -Обозначить отдельно отведенные адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -В помещении зала расстановка столов, должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода между столиками со стульями - не менее 0,90 м. должно быть не менее одного стола для МГН по 8.4.7. СП 59.13330.2020 -Поверхность столов индивидуального пользования должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м.п.8.1.7 п.6.4.4 СП 59.13330.2020
		 фото 90		К,О,С,Г,У	
		 фото 91		К,О,С,Г,У	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К,О,У), ДУ (Г), ВНД (С)		46-118,137-155	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма обслуживания				

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Д

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Работы по адаптации объектов	Виды работ	
Отдельно выделенное адаптированное для всех категорий инвалидов помещение туалет, душевая расположенная в спортивном зале. Раздельные								
5.1	Универсальная кабина Женское помещение		 фото 118  фото 124  фото 125  фото 127	Отсутствует световой маяк над входной дверью На полотне входной двери установлен знак «WC Инвалид» Дверная ручка и дверное полотно входной двери окрашены в один цвет что затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки людям с ослабленным зрением. У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд У раковины умывальника размещён опорный поручень на высоту ниже уровня раковины. Установлено наклонное зеркало на высоту 1,4м. Установлен унитаз. Высота унитаза 0,40м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Доступная кабина должна быть оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Информирующие тактильные таблички с использованием шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Следует выполнить контрастную цветовую маркировку габаритов ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Применить задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Поверхность должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. поручень должен быть на расстоянии от раковины не более 4,5 см. Установка: должен примыкать к раковине таким образом, чтобы представитель МГН (в том числе на инвалидной коляске) смог подтянуться к раковине и опереться на поручень. п.8.1.7 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить зеркал с функцией наклона нижний край на высоте не ниже 1,1 м от уровня пола. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Применить унитаз, имеющий высоту 0,45-0,5 м. и длину 0,7 м.	Текущий ремонт	Организационные решения

			В двери не предусмотрено запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».	К, О, С, Г, У	п.6.3.3 СП 59.13330.2020 - В дверях кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». п.6.3.9 СП 59.13330.2020
--	--	--	---	---------------	---

фото 123

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К, О, С, Г, У)		118-136	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации и связи (во всех зонах)

Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Д

Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		Виды работ	
№ фото	Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание			
6.1 Визуальные средства						
6.1.1	Входной узел. Входная калитка	 фото 06	Отсутствует пиктограмма доступности по категориям для инвалидов 	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.202	Организационные решения
6.2 Акустические средства						
6.2.1	Кабинеты	 фото 152	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха. 	Г	 Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять индукционный контур индивидуальное беспроводное устройства. Располагать в зоне хорошей видимости сурдопереводчика п.8.1.10СП59.13330.2020	Текущий ремонт Инд. решение с ТСР
6.3 Тактильные средства						
6.3.1	Входная калитка	 фото 07	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед калиткой На этажах межэтажного лестничного марша, перед подъемом по лестнице, перед спуском по лестнице, на стене отсутствуют тактильные пиктограммы с номерами этажей.	С С	-Разместить тактильно-контрастные указатели перед калиткой ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». -Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)		04-190	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационной поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МПН.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

СПб ГБПОУ «Петровский колледж»		ОГРН 1027802723332
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
ОКВЭД- 85. 21 - Образование профессиональное среднее		ОКВЭД основной
Форма собственности	Государственная	ОКФС 13
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 75203
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Васина Елена Вячеславовна
Телефон, факс руководителя организации	Тел. +7 (812) 645 2555	Факс: +7(812) 252-40-71
E-mail организации	director@petrocollege.ru	https://petrocollege.ru/
Юридический адрес организации	198095	Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35, литера А.
(индекс)		(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	198095	Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Д
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		ОГРН 1027809244561
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга		
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	191144	
Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А		
(почтовый адрес)		
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.: (812) 576-75-57 (приёмная) (812) 576-22-69 (справки по письмам граждан) E-mail: in@commim.spb.ru		
Наименование вышестоящей организации	Комитет по науке и высшей школе	ОГРН 1027810356485
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	191144	Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А
(индекс)		(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Председатель Комитета по науке и высшей школе	
Максимов Андрей Станиславович		
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел (812) 576-71-60	Факс (812) 576-77-04
E-mail вышестоящей организации	knvsh@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)		Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Д									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)		отдельно стоящее здание 4 этажа: 8586,0 кв.м.;									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		4 этажа									
Кадастровый номер объекта		78:	31:	0001194:	2042						
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды),		Дети									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды К,О,С,Г,У с отклонениями в развитии.		К,О,С,Г,У									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
		Назначение параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Необходимость (0) зоны, элемента (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие	Необходимость (0) зоны, элемента (параметра), технического средства на объекте					
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Подходы к объекту, пути движения											
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
1.1	Путь пешеходного движения	1	0	0	0						п.5.1.11

		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м	наличие	-		п.5.1.13	
		0	0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения	наличие	-		п.5.1.10	
		0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть	м	-	не более 0,015	п.5.1.9	
		1	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	-	не менее 2	п.5.1.7	
		0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п.5.1.12	
		0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12-0,15		
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	не менее 1,35		
		0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	п.6.2.11	
1.2	Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.13	
		0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11	
		0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 6.2.8	
		0	0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3	п.5.1.13	
		0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9-1,0		
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	-	0,9	п.5.1.16	
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	-	1,5		
		0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень)	м	-		п.5.1.16	
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	-	не менее 1,5		
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользякая	соответствие	-		п.6.2.10	
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастным относительно прилегающей поверхности	соответствие	-			

		0	0	0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса	м	-	0,3	п.5.1.13
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17
		0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	
2. Входной узел											
2.1	Входная калитка на территорию	1	0	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	1,1	не менее 0,9	п.6.1.5
		1	0	0	0	0	Поперечный уклон, «К»	%	1-2	1-2	п.6.1.4
		1	0	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п.6.1.4
2.2	Наружная лестница	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п.5.1.12
		1	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,16	0,12- 0,15	
		1	0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,8	не менее 1,35	
		0	0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,9	п.6.2.11
		0	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.1.13
		1	0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	соответствует		п.5.1.11
		1	0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п. 6.2.8
		0	0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		0,3	п.5.1.13
		1	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	2,86°	не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14
		2.2		1	0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	0,91
1	0			0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,89	0,9	
1	0			0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,70	0,7	

Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	1,5	1,5	Свободная зона 1,8 х 1,8 в местах интенсивного использования
2.3	1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	1,5	1,5	п.5.1.11
	1	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		
	1	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует	п. 6.2.10	
	1	1	1	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,3	0,3	п.5.1.13
2.4	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	0,9-1,0	0,9-1,0	п.6.2.9
	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	не более 8,0 (1:12)	не более 8,0 (1:12)	
2.5	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17
	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	
2.6	0	1	1	«К»	наличие	нет		п.5.1.14
	1	0	0	Подсветка площадки	наличие	да		
	1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11
	0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки)	м	-	не более 0,02	п.6.1.2
	0	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85	м			п.6.1.4
	1	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2	м	2,2 х 2,2		
2.7	1	0	0	Навес	наличие	да		
	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	2,4	не менее 1,6	п.6.1.8.
2.8	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,86 / 0,90	не менее 0,9	п.6.1.5

	тамбурные	1	1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014 / 0,025	не более 0,014	п.6.2.4
2.9	Контрастные маркировки на прозрачных полотнах дверей	0	0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 м «С»	наличие			
		0	0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м		0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6
		1	1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,76	не менее 0,95	
		0	1	0	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	в наличии		п.6.5.3
2.10	Вестибюли общественных зданий	0	1	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	в наличии		п.6.5.7
		1	0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	в наличии		п.6.5.12

3. Пути движения внутри здания

3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	2.1	не менее 1,8	п.6.2.1
		1	1	0	0	Ширина «К»	м	0,84-0,9	не менее 0,9	п.6.2.4
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,020	не более 0,014	
		1	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие			п.6.4.1
		1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 - 0,35	п.6.2.8
		1	1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,11-0,18	0,13 - 0,17	
		1	1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,94	0,87-0,93	п.6.2.11
3.3	Внутренние лестницы	0	1	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13
		0	0	0	0	Разделительные поручни на высоте 0,85 - 0,92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более	наличие			п.6.2.8
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений «О»	м	1,35 - 1,53	не менее 1,35	п.5.1.12

		0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий	М	-	не менее 1,35	
		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	-	п. 5.1.12	
		0	0	0	0	Высота одного подъема	М			
		0	0	0	0	Уклон «К»	%		не более 5 (1:20)	
		0	0	0	0	Уклон при перепаде пола не более 0,2 м	%			
		0	1	0	0	Ширина пандуса	М			
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	М		не менее 1,5	
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	М		не менее 1,5	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»	М		0,87-0,93	
		0	0	0	0	Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	М		0,27-0,33	
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К» «С», «Г», «У»	соответствие		п. 5.1.11	
		0	0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности	наличие			
		0	0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-	п. 6.2.10	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	М	-	не менее 0,8	
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	не более 8,0 (1:12)	п. 6.2.9
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	не менее 1,6	п. 6.2.17
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	не менее 1,6	
3.7	Подъемники мобильные	0	1	1	1	«К»	наличие	нет		
		0	0	0	0	Ширина кабины «К»	М		не менее 1,1	
		0	0	0	0	Глубина кабины «К»	М		не менее 1,4	п. 6.2.14
3.8	Лифты	0	0	0	0	Ширина дверного проема «К»	М		не менее 0,9	
		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта	наличие		не менее 0,02 м	п. 6.5.8 СП59.13330-2020

4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания	0	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах	м		не более 0,85	п.8.1.7	
		0	0	0	0	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	м		не менее 1,2	п.8.4.2, табл.8.1	
		0	0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания	наличие	-	не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.1.4	
		0	0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания	кв. м	-	не менее 3,0	п.8.4.5	
		0	0	0	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	-	не менее 0,9	п.8.4.7	
		0	0	0	0	Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд	м	-	не менее 1,2		
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов	0	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте	м		от 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.8.5.8	
		0	0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной	м		не менее 2,0	п.8.5.10	
		0	0	0	0	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна	наличие				
		0	0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м	наличие			п.8.5.8	
		0	0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна	наличие			п.8.5.9	
		0	0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м		не менее 4,5	п.8.5.12	
		0	0	0	0	Проход между скамьями в общих раздевалках	м		не менее 1,8		
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений	0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина	м		не менее 0,9	п.8.6.7	
		0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон	%		не более 8,0 (1:12)		
		0	0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12	%		не более 8,0 (1:12)	п.8.6.2	

		0	0	0	0	Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам	наличие				
		0	1	1	1	Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек	наличие	нет			
		0	1	1	1	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	наличие	нет		п.8.1.10	
		1	0	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка	наличие				
		0	1	1	1	Дублирование звуковой информации текстовой информацией	наличие	нет		п.8.6.6	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями лестниц, ведущих на сцену с одной стороны на высоте	м	нет			
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте	м		0,7	п.8.6.7	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (верхний поручень)	м		0,9		
5. Санитарно-гигиенические помещения (п.6.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)											
5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		не менее 0,8		
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.3.3	
		0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м		не менее 1,65		
		0	0	0	0	Глубина кабины «К»	м		не менее 2,2		
		0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м		не менее 0,9	п.6.2.4	
		0	0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
		0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.3.3	
		0	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие				

5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		наружу	
		1	0	0	0	Ширина «К»	м	3,1	не менее 2,2	
		1	1	0	0	Глубина «К»	м	1,6	не менее 2,25	
		1	1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,85	не менее 0,9	п.6.2.4
		1	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие			п.6.3.3
		1	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
		1	0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.3.3
		1	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	1,0	не менее 0,8	
		0	0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
		1	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует	наружу	
5.3	Кабины душевых закрытые	0	0	0	0	Кабина с открыванием двери наружу	соответствие		наружу	п.6.3.5
		0	0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной	соответствие			
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			п.6.3.6
		0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте	м			
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	соответствие			
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	соответствие			п.6.3.5
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	соответствие			

		0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина	м			п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	0	Размеры кабины в плане: глубина	м				
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	м			п.6.3.8	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м				
		0	0	0	0	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м	соответствие			п.6.3.7	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие			п.6.3.9	
5.4	Кабины душевых открытые и со сквозным проходом	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем не более 0,48м	наличие			п.6.3.5	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	наличие				
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	наличие				
		0	0	0	0	Размеры в плане: ширина	м			п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	0	Размеры в плане: глубина	м				
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			п.6.3.6	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями	м			п.6.3.8	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие			п.6.3.9	
		0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1.35 м	наличие			п.6.3.6	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м			п.6.3.8	
6. АВТОСТОЯНКИ											
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	шт.		10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	

			0	0	0	0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	не далее 50	п.5.2.2
			0	0	0	0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	п.5.2.4
			0	0	0	0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	
			0	0	0	0	0	0	Обозначение места стоянки автомашинны инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие		п.5.2.1
			0	0	0	0	0	0	Обозначение стоянки автомашинны инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке)	наличие		

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №3) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

+7(911) 257-51-77

Представитель МРОО «Прекрасный Мир»

Никитин А.Г.

« 15 » мая 2026г.

Заполнил Анкету:

ФИО

(подпись)

телефон

Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Петровский колледж»

Васина Е.В.

« » 2026г.

Должность руководителя обследованного
объекта

ФИО

(подпись)

Согласовано:

телефон