

АКТ №516

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Петровский колледж»
Учебный корпус № 5
(СПб ГБПОУ «Петровский колледж»)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера В

Сведения об Объекте:

- **отдельно стоящее здание 4 этажа: 8586,0 кв.м.;**
- **наличие прилегающего земельного участка; да, 6707,0 кв.м.;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по науке и высшей школе
191144, Санкт-Петербург, Новгородская улица., дом 20, литера А**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **ОКВЭД 85.21 - Образование профессиональное среднее;**

Наименование предоставляемых услуг: **- реализация образовательной программы;**

Плановая мощность (посещаемость): **- 1500 человек;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Петровский колледж» Васина Елена Вячеславовна,**
с одной стороны, и **председатель Межрегиональной общественной организации
помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитина Наталия Михайловна,** с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в
случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, на входном узле (соответствует К), на эвакуационном выходе (не соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да, (соответствует О, частично С);*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (частично соответствуют К,О);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (частично соответствуют К,О,С);*
10. Подъемная платформа наружная: *нет;*
11. Подъемная платформа внутренняя: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.): *да;*
табличка с номером телефона вызова помощи): *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (частично соответствуют К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *да;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: *да;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения **Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж»**, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» <https://petrocollege.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Петровский колледж»**, по адресу: **198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера В**, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Вход осуществляется с улицы Курляндская. Перед входом на внутреннюю территорию оборудован входной узел с входной калиткой Перед входной калиткой отсутствует наземная тактильная предупреждающая контрастная информация. Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №816-о от 11.08.2025 г. назначен ответственный сотрудник учреждения - <i>работник охраны объекта,</i> - <i>комендант Лукашев С.А.,</i> для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которым проведён инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которого внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа. Инструктаж проведён: 24.04.2026 г. Провела: Начальник УКР и НДО Скалкина Н.В.	Приказ №816-о от 11.08.2025
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
Главный основной вход.			
2.1	К,О,С,Г,У	Перед преодолением наружного пандуса размещена кнопка вызова ответственного сотрудника, для помощи МГН.	
2.2	К	Наружный стационарный пандус. Пандус одноуровневый оборудован двухсторонними двухуровневыми опорными поручнями.	

		Перед маршем отсутствуют завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границу марша на 0,30 м.	
2.3	К,О,С,Г,У	Площадка на входном узле Входная площадка имеет перепад в виде ступени. Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Отсутствует информация для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зоне повышенной опасности отдельно стоящим опорам. Отсутствуют тактильные пиктограммы доступности для инвалидов по категориям. Установлена информационная вывеска с названием организации, адресом, временем работы, текстом со шрифтом Брайля. Входные двери, внутренние двери тамбура двухстворчатые. Завышен порог внутренней двери тамбура.	
2.4	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения.	Приказ №816-о от 11.08.2025
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Зона целевого назначения помещений предоставление услуг для инвалидов и МГН, получение консультаций и справок организовано на первом этаже. Пути перемещения внутри здания дверные и открытые проемы доступны с сопровождением. В холле расставлены сидячие места для ожидания.	
3.2	О,С,Г,У	Межэтажный лестничный марш. (являющийся эвакуационным) Входная дверь двухстворчатые Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. Ступени имеют разную высоту.	
Эвакуационный выход на внутреннюю территорию с главной лестницы			
3.3	О,С,Г,У	Входные двери двухстворчатые. Завышен порог входной двери. Входная площадка имеет перепад в виде ступени. Над входной дверью установлен навес, установлено освещение.	
3.4	К	Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещения рекомендовано мобильное подъемное техническое средство. <i>Фактически, для инвалидов, коляски которых невозможно расположить на имеющемся ТСП в силу технических</i>	

		особенностей индивидуальных кресел-колясок (колясок с электрическим приводом и ряда моделей колясок с ручным приводом) помещение организации остается недоступным до капитального ремонта или реконструкции здания.	
Эвакуационный выход на внутреннюю территорию из спортивного зала			
3.5	К,О,С,Г,У	Входные двери двухстворчатые. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. Вдоль здания расположен тротуар с данным входом Имеется перепад высот в виде бордюрного камня. Занижение отсутствует	
3.6	О,С,Г,У	Входная площадка Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Входная площадка имеет размеры менее нормы. Вдоль здания расположен тротуар с данным входом. Имеется перепад высот в виде бордюрного камня. Занижение отсутствует	
3.7	О,С,Г,У	Внутренний лестничный марш. Переход с корпуса «В» в корпус «Б» Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. Лестничный марш оборудован двухсторонними настенными поручнями. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. Перед маршем отсутствуют завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границу марша на 0,30 м.	
3.8	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2, в том числе в чрезвычайной ситуации.	Приказ №816-о от 11.08.2025
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	1 этаж При входе из тамбура в холл, в проходной зоне, установлен турникет, установлена рамка металлоискателя, имеющие ширину прохода менее нормы. Имеется отдельный проход для инвалидов. В холле размещён пост охраны. У окна завышена стойка обслуживания. У входной двери установлена информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. В холле установлена тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.	
4.2	К,О,С,Г,У	Гардероб. У входной двери установлена пиктограмма доступности для инвалидов «Гардероб» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля.	

		В помещении гардероба находится ответственный сотрудник. Помещение «Гардероб» с коридора оборудовано окном. У окна приёма одежды завышена стойка обслуживания Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	
4.2	К,О,С,Г,У	Комендант У входной двери установлена информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери.	
4.3	К,О,С,Г,У	Каворкинг Точка кипения У входной двери установлена информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери.	
4.4	К,О,С,Г,У	Медицинский кабинет У входной двери установлена информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы.	
4.5	К,О,С,Г,У	Спортивный зал У входной двери в помещение размещена пиктограмма доступности для инвалидов «Спортивный зал» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. Раздевальные помещения. Раздельные помещения для мальчиков, для девочек. Отсутствует отдельное помещение для МГН. Женское помещение Раздевальная общая У входной двери в помещение размещена пиктограмма доступности для инвалидов «Раздевалка женская» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне с шрифтом Брайля. Завышен порог входной двери. В помещении установлены лавки для сидения. Установлены шкафчики для одежды. Отсутствует кнопка экстренной помощи, отсутствуют крючки для костылей тростей.	
4.6	К,О,С,Г,У	Отдельно выделенное адаптированное для всех категорий инвалидов помещение туалет, душевая У входной двери в помещение размещена мнемосхема выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля Душевая зона Отсутствует откидное сиденье возле душа.	

		Отсутствуют вертикальный и горизонтальный опорные поручни. Отсутствуют крючки для костылей, тростей. Туалет Установлена раковина умывальника с опорным поручнем установленным на высоту ниже уровня раковины. Над раковиной умывальника установлено зеркало с функцией наклона выше нормы. Установлен унитаз, оборудован откидным парным двухуровневым опорным поручнем со стороны пересадка, оборудован стационарным парным не откидным опорным поручнем. Установлены крючки для верхней одежды. Установлена кнопка экстренной помощи.	
4.7	К,О,С,Г,У	Мужское помещение Раздевальная общая У входной двери в помещение размещена пиктограмма доступности для инвалидов «Раздевалка мужская» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне с шрифтом Брайля. Завышен порог входной двери. В помещении установлены лавки для сидения. Установлены шкафчики для одежды. Отсутствует кнопка экстренной помощи, отсутствуют крючки для костылей тростей. Отдельно выделенное адаптированное для всех категорий инвалидов помещение туалет, душевая Душевая зона Отсутствует откидное сиденье возле душа. Отсутствуют вертикальный и горизонтальный опорные поручни. Отсутствуют крючки для костылей, тростей. Туалет Установлена раковина умывальника с опорным поручнем установленным на высоту ниже уровня раковины. Над раковиной умывальника установлено зеркало с функцией наклона выше нормы. Установлен унитаз, оборудован откидным парным двухуровневым опорным поручнем со стороны пересадка, оборудован стационарным парным не откидным опорным поручнем. Установлены крючки для верхней одежды. Установлена кнопка экстренной помощи.	
4.8	К,О,С,Г,У	Класс У входной двери установлена информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери.	
4.9	С	Организовать:- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	

4.10	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №816-о от 11.08.2025
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	В спортзале	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №816-о от 11.08.2025
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://petrocollege.ru/ размещена: - контактная информация; - правила посещения; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте - путь движения к объекту:	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №816-о от 11.08.2025 г. назначен ответственный сотрудник учреждения для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ №816-о от 11.08.2025
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного <i>Старо-Петергофский проспект – 440м.</i> Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №2, №6, №49, №66</i> <i>Трамвай: №16, №41</i> Подземный общественный транспорт: <i>Станция метро: «Нарвская» - 1,64км.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют оборудованные парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж»

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»


/Васина Е.В./
М.П. Дата


/Никитина Н.М./
М.П. Дата