

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 514 от «15» мая 2026 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей: 3748,7 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка: да, 450 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1870 год последнего капитального ремонта - нет данных
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: - не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35, литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, ул.Новгородская, д 20, лит. А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60; Факс: +7(812) 576-77-04, E-mail: knvsh@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 1500 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Остановка общественного транспорта: улица Гагаринская

Общественный наземный транспорт:

Автобус: №46 №49

Остановка общественного транспорта : Литейный проспект

Общественный наземный транспорт:

Автобус: №21, Троллейбус: №3, №8

Подземный общественный транспорт:

Станция метро: «Чернышевская» - 1,08 км.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние от остановки улица Гагаринская
до объекта: 440 м; время движения (пешком): 12 мин;

Расстояние от остановки: Литейный проспект
до объекта: 340 м; время движения (пешком): 10 мин;

3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые

3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная

3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да

3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К,О,У), ДУ (Г), ВНД (С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения,

Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: планируемые мероприятия по адаптации в срок до 2030 г. включительно

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта. (разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Входа (входов) в здание	на	3	л.
Приложение 2	Путей движения в здании	на	4	л.
Приложение 3	Зоны целевого назначения объекта	на	7	л.
Приложение 4	Санитарно-гигиенического помещения	на	2	л.
Приложение 5	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 6	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 131 (файл))	в	1	архиве

Состав членов комиссии

Председатель комиссии:

Начальник управления
кадровыми ресурсами и
нормативно -документационным
обеспечением
Должность

Скалкина Н.В.
Ф.И.О.


Подпись

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством
Должность

Курочицкая В.Н.
Ф.И.О.


Подпись

Комендант
Должность

Лукашев С.А
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Доценко М.А.
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Гокова С.А.
Ф.И.О.


Подпись

Начальник службы
охраны труда
Должность

Нечаев И.А.
Ф.И.О.


Подпись

Специалист по охране труда
Должность

Филатова М.П.
Ф.И.О.


Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

Никитин А.Г.
Ф.И.О.


Подпись

I. Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для кат. инвалидов	Работы по адаптации объектов	Виды работ
Главный основной вход							
1.1	Входная площадка Входные двери, внутренние двери тамбура		 фото 05  фото 19  фото 21  фото 24	Отсутствуют пиктограммы доступности для инвалидов по категориям. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. На прозрачном полотне внутренней двери тамбура нанесена контрастная маркировка где нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте 0,89 м от уровня пола. На входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд На дверном, прозрачном полотне второй створки входной двери установлена пиктограмма «Направление движения» выполненная в тактильном исполнении с шрифтом Брайля на контрастном фоне.	К,О,С,Г,У С С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить тактильными пиктограммами доступности для инвалидов по категориям в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -На проступах краевых ступеней установить противоскользкую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступа ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в случае когда нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола; п.6.1.6 СП 59.13330.2020 <u>Следует демонтировать</u> -Следует применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить пиктограмму «Направление движения» в тактильном исполнении с рельефно-точечным шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 м от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

1.2	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей	 	Отсутствует место для собаки-проводника	С	Организовать: допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	Организационные решения
-----	---	--	---	---	---	-------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (О, Г, У), ДУ (К), ВНД (С)		05-25	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

1. Результаты обследования:
2. Путей движения в здании

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Главный основной вход								
2.1	Внутренний лестничный марш на первый этаж		 фото 26  фото 33	Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступление от нормы. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м	О,С,Г,У С О,С,Г,У	-Вдоль обеих сторон лестницы установить поручни, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	
2.2	Внутренний лестничный марш на цокольный этаж		 фото 36  фото 26	Лестничный марш не оборудован опорными поручнями. На краевых ступенях размещена контрастная маркировка с отступлением от нормы Ступени имеют разную высоту: 0,13,-0,15 м.	О,С,Г,У С О,С,Г,У	-Вдоль обеих сторон лестницы установить поручни, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней. п.5.1.12 СП.59 13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

2.3	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным) Входные двери	 фото 98  фот 48  фото 91  фото 94	Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,78 м. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Дверное полотно входной двери, трудно отлучается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки На краевых ступенях размещена контрастная маркировка с отступлением от нормы. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения Поручень прерывается при изменении направления лестничного марша (на этажных площадках). Отсутствуют тактильные информирующие обозначения на поверхности поручней при движении по лестнице На этажах межэтажного лестничного марша, отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.	К,О,С,Г,У О,С,Г,У С С О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	-Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Применять задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить контрастную маркировку общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. Поручень с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м п.6.2.12 СП.59.13330.2020 -Нанести рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перил расположить на поверхности поручней п.6.2.12 СП.59.13330.2020 -Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов. п.6.5.1, п.6.2.12.СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа ционные решения
2.4	Эвакуационный выход Входные двери	 фото 110	Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы	О,С,Г,У О,С,Г,У С	-Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить контрастную маркировку	Текущий ремонт Организа ционные решения

		 фото 111  фото 112  фото 116	На путях эвакуации отсутствует непрерывная низкорасположенная фотолуминесцентная маркировка Ширина створки дверного полотна внутренней двери тамбура в свету 0,83 м. На внутренней двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Входная площадка Завышен порог входной двери 0,17м.	К,О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -На путях эвакуации установить непрерывную низкорасположенную фотолуминесцентную маркировку п.9.3.3.2, п.9.1.2.13 ГОСТ Р 34428-2018, п.п.4.3.5.7 ГОСТ Р 59812-2021 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014м. п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
2.5	Пути эвакуации	 фото 46	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По – внутренним лестницам, с первого этажа - через главный вход. эвакуационные выходы.	К,О,С,Г,У	-Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДЧ (О, Г, У), ДУ (К), ВНД (С)		26-122	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

1. Результаты обследования:


3. Зоны целевого назначения объекта

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Вариант I – зона обслуживания инвалидов								
3.1	Средства информации		 -фото 27	<u>Рамка металлоискателя</u> Отсутствует информационная табличка с указанием доступного входа для лиц, имеющих кардиостимулятор. Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.	К,О,С,Г,У	-Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа в помещение с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Установить мнемосхему для идентификации доступа к помещениям в здании с использованием рельефно-линейного шрифта, рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	
3.2	Пост охраны		 фото 35  фото 38	В прямом видении отсутствует информационная табличка с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Завышена стойка обслуживания для инвалидов. Отсутствует отдельный проход для инвалидов.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-В прямом видении установить табличку с названием помещения в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Поверхность низа окон используемых инвалидами должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. п.6.1.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

3.3	Гардероб	 фото 37  фото 38	Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Гардероб» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля.	К,О,С,Г,У	-У входной двери в помещение в прямом видении установить пиктограмму доступности для инвалидов «Гардероб», которая выполнена в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечным шрифтом Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Поверхность столов мест обслуживания, инвалидов должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м.п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.4	Столовая	 фото 40  фото 41  фото 42	Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Столовая» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,60 м. У раковины умывальника для МГН отсутствует опорный поручень вокруг умывальника	С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	У входной двери в помещение в прямом видении установить пиктограмму доступности для инвалидов «Столовая» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить опорный поручень вокруг умывальника так, чтобы инвалид-колясочник мог приблизиться к умывальнику вплотную и разместить под ним колени; высота свободного пространства под умывальником должна быть не менее 0,75 м, глубина проема для ног - 0,50 м п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Опорный поручень устанавливается вровень с верхней поверхностью умывальника на расстоянии не менее 0,045 м от него п.5.1.8 ГОСТ Р 51261-2022 с учетом зоны досягаемости инвалида на кресле-коляске на высоте 0,80 м не более 0,50 м до рукоятки смесителя	Текущий ремонт Организационные решения
	Группа умывальников помещения столовой			К,О,С,Г,У		

		 фото 44  фото 45	Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -В помещении зала расстановка столов, должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода между столиками со стульями - не менее 0,90 м. должно быть не менее одного стола для МГН по 8.4.7. СП 59.13330.2020 -Поверхность столов индивидуального пользования должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 п.6.4.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.5	Учебный класс	 фото 52  фото 55	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,79 м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.6	Учебная часть	 фото 56	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,86 м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

3.7	Медицинский кабинет	 фото 62	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,80 м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.8	Библиотека	 фото 64  фото 65	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,80 м. У доводчика на входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Завышена стойка обслуживания 1,13 м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Поверхность столов пользования, мест обслуживания, используемых посетителями- инвалидами на креслах- колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

3.9	Актовый зал	 фото 69  фото 70  фото 72  фото 74  фото 72	У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Актовый зал» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,71 м. Завышен порог входной двери 0,06м. На входной двери отсутствует задержка закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Помещение зала одноуровневое. Не обозначены ответственные места для кресел-колясок размещающиеся на ровном полу, перед сценой. Отсутствуют кресла с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. В зале установлена сцена на высоте 0,41 м. Для доступа на сцену со стороны зрительного зала установлена лестница. Лестничный марш не оборудован опорными поручнями. На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка Ширина лестничного марша менее 0,9 м	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У Г Г О,С,Г,У С О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей 5 секунд. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -При расположении мест для зрителей на креслах-колясках перед сценой, в первом ряду, следует предусматривать свободные площадки шириной не менее 1,2 м и место для сопровождающего. п.8.1.8, п.8.6.6 СП 59.13330.2020 -Перед сценой, в первом ряду, а также в центре зала или по его бокам следует предусматривать индивидуально освещаемые площадки для размещения, сурдопереводчиков п8.6.6 СП59.13330.2020 -Предусмотреть систему усиления звука (индивидуальных беспроводных устройств) для посетителей с нарушением слуха п. 8.1.10 СП 59.13330.2020 обозначить вход в помещение знаком для информирования посетителей с нарушением слуха (ГОСТ Р 52131 - 2019) -Вдоль лестницы необходимо установить поручни, на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м.п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользкую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Ширина лестничного марша должна быть не менее 1,35 м. п.5.1.12 СП.59 13330.2020	Текущий ремонт Организа-ционные решения Индивидуальное решение с ТСР
-----	-------------	--	--	---	--	---

3.10	Спортивный зал.	 фото 76	У входной двери отсутствует табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,76 м. У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Лестничный марш оборудован с внутренней стороны поручнем	К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить контрастную маркировку общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения
3.11	Раздевальная общая Отсутствует отдельно выделенное помещение для инвалидов	 фото 80	Проём в проходе на верхней площадке менее нормы. Завышен порог входной двери 0,07м. У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Раздевальное помещение» выполненная в тактильном исполнении с шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,78м. У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,90 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей 5 секунд. п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения

			В помещении установлены лавки для сидения. Установлены настенные вешалки для одежды. Отсутствуют крючки для костылей тростей. Отсутствует кнопка экстренной помощи.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Установить в помещении скамью для МГН отвечающие потребностям инвалидов, обеспечивающую удобство пользования п.6.4.4 СП 59.13330.2020 -Установить крючок для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020
--	--	--	---	--	--

фото 88

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К,О,У), ДУ (Г), ВНД (С)		26-90	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма обслуживания				

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - доступно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенического помещения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, Литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
4.1	Универсальная кабина <u>Имеющиеся помещения не адаптированы для МГН</u>			Отсутствует световой маяк над входной дверью У входной двери отсутствует пиктограмма «Туалет для инвалидов».	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Разместить пиктограмму «Туалет для инвалидов» на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 -1,60 м от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Кнопку выключателя внутри здания, следует размещать на высоте 0,85 -1,10 м от уровня пола, на расстоянии не менее 0,60 м от боковой стены помещения. п.6.4.2 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
				Высота выключателя расположена на высоте от пола- 1,7м.	К,О,С,Г,У	-На входной двери применять задержку автоматического закрытия не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	
				На входной двери отсутствует задержка автоматического закрытия двери продолжительностью 5 секунд. Дверное полотно входной двери, внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки	К,О,С,Г,У С	-Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020	
				У раковины умывальника отсутствует опорный поручень	К,О,С,Г,У	-Оборудовать умывальник опорным поручнем. Поверхность должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. поручень должен быть на расстоянии от раковины не более 4,5 см. Установка: должен примыкать к раковине таким образом, чтобы представлять МГН (в том числе на	

					инвалидной коляске) смог подняться к раковине и опереться на поручень. п.8.1.7 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить зеркал с функцией наклона нижний край на высоте не ниже 1,1 м от уровня пола. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,40 м для разворота кресла-коляски. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020- -В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Зону пересадки на унитаз оборудовать опорным поручнями п.5.5.4 ГОСТ Р 51261-2022 <i>Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения</i> -Установить крючок для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020
			К,О,С,Г,У	Над раковиной умывальника отсутствует зеркало с функцией наклона	К,О,С,Г,У
			К,О,С,Г,У	Проём в проходе к унитазу менее нормы.	К,О,С,Г,У
			К,О,С,Г,У	Отсутствует кнопка экстренной помощи	К,О,С,Г,У
				Расстояние между унитазом и стеной 0,20м.	
			К,О,С,Г,У	Отсутствуют опорные поручни возле унитаза	К,О,С,Г,У
			К,О,С,Г,У	Отсутствует крючок для костылей, тростей.	К,О,С,Г,У

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)		95-125	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационной поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за встречу и сопровождение МГН.

I. Результаты обследования:

5. Системы информации и связи (во всех зонах)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ	
5.1	Визуальные средства							
5.1.1	Входной узел.		 фото 05	Отсутствует пиктограмма доступности по категориям для инвалидов 	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020	Организа- ционные решения	
5.2	Акустические средства							
5.2.1	Кабинеты. Зал		 фото 72	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха. 	Г	 Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять индукционный контур индивидуальных беспроводных устройств. Располагать в зоне хорошей видимости сурдопереводчика п.8.1.10СП59.13330.2020	Текущий ремонт Инд. решение с ТСР	
5.3	Тактильные средства							
5.3.1	Внутренняя лестница		 фото 97	Отсутствуют тактильно-контрастные На этажах межэтажного лестничного марша, перед подъёмом по лестнице, перед спуском по лестнице, на стене отсутствуют тактильные пиктограммы с номерами этажей.	С С	- Разместить тактильно-контрастные указатели перед лестницей. ГОСТ Р 52875-2018 « Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению ». - Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)		05-131	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МПН.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

СПб ГБПОУ «Петровский колледж»		ОГРН 1027802723332
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
ОКВЭД- 85. 21 - Образование профессиональное среднее		ОКВЭД основной
Форма собственности	Государственная	ОКФС 13
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 75203
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Васина Елена Вячеславовна
Телефон, факс руководителя организации	Тел. +7 (812) 645 2555	Факс: +7(812) 252-40-71
E-mail организации	director@petrocollege.ru	https://petrocollege.ru/
Юридический адрес организации	198095	Санкт-Петербург, улица Балтийская дом 35, литера А
(индекс)		(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	198095	Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		ОГРН 1027809244561
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга		
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация		191144
Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А		
(почтовый адрес)		
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.: (812) 576-75-57 (приёмная) (812) 576-22-69 (справки по письмам граждан)		E-mail: in@commim.spb.ru
Наименование вышестоящей организации	Комитет по науке и высшей школе	ОГРН 1027810356485
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	191144	Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А
(индекс)		(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Председатель Комитета по науке и высшей школе	
Максимов Андрей Станиславович		
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел (812) 576-71-60	Факс (812) 576-77-04
E-mail вышестоящей организации	knvsh@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)		Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)		отдельно стоящее здание 5 этажей: 3748,7 кв.м.;									
Этаж / этажи расположения объекта		5 этажей									
Кадастровый номер объекта		78:	31:	0001194:	2042						
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды),		Дети									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		КО,С,Г,У									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технической зоны (1), отсутствие (0) зоны, элемента	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра)	Технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Примечание
						Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалидов с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение	Измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1.1	Путь пешеходного движения	1	0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»		соответствие	.	п.5.1.11

		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м	наличие	-		п.5.1.13
		0	0	0	0	Предупредительное молнение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения	наличие	-		п.5.1.10
		0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть	м	-	не более 0,015	п.5.1.9
		1	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	-	не менее 2	п.5.1.7
		0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п.5.1.12
		0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15	
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	не менее 1,35	
		0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	п.6.2.11
1.2	Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.13
		0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11
		0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 6.2.8
		0	0	0	0	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3	п.5.1.13
		0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9-1,0	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	-	0,9	
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	-	1,5	п.5.1.16
		0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 8,0 (1:12,5)	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень)	м	-		
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	-	не менее 1,5	п.5.1.16
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользякая	соответствие	-		п.6.2.10
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастным относительно прилегающей поверхности	соответствие	-		
		0	0	0	0			-		

1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса	м	-	0,3	п.5.1.13	
		0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6		
		0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17	
2. Входной узел												
2.1	Входная калитка на территорию	0	0	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м		не менее 0,9	п.6.1.5	
		0	0	0	0	0	Поперечный уклон, «К»	%		1-2	п.6.1.4	
		0	0	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.1.4	
		1	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,40	0,35-0,4	п.5.1.12	
		1	1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,04-0,14	0,12-0,15		
		1	0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,7	не менее 1,35		
		0	0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,9	п.6.2.11	
2.2	Наружная лестница	0	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.1.13	
		1	0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п.5.1.11	
		1	0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	в наличии		п. 6.2.8	
		0	0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		0,3	п.5.1.13	
2.2		0	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%		не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
		0	0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м		0,9-1,0	п.5.1.16	
		0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,9		
		0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		

	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м		1,5	Свободная зона 1,8 х 1,8 в местах интенсивного использования
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м		1,5	
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м		0,3	п.5.1.13
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м		0,9-1,0	
		0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%		не более 8,0 (1:12)	
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	
		1	1	1	«К»	наличие	да		
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	Подсветка площадки	наличие	нет		п.5.1.14
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		
		0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки)	м	-	не более 0,02	
		0	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85	м			
		0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2	м			
2.6	Входные площадки	0	0	0	Навес	наличие	нет		п.6.1.2
		1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	1,2	не менее 1,6	
		1	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,83 / 0,87	не менее 0,9	
2.7	Входные тамбуры								
2.8	Входные двери, в т. ч.								

	тамбурные	1	1	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,0035 / 0,07	не более 0,014	п.6.2.4
2.9	Контрастные маркировки на прозрачных полотнах дверей	1	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 м «С»	наличие	в наличии		
		1	1	1	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,4	0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6
2.10	Вестибюли общественных зданий	1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,76	не менее 0,95	
		0	1	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие			п.6.5.3
		0	1	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие			п.6.5.7
		0	1	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие			п.6.5.12

3. Пути движения внутри здания

3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1,9	не менее 1,8	п.6.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	0,78-0,9	не менее 0,9	п.6.2.4
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,014-0,03	не более 0,014	
		1	0	0	Контрастное сочетание цветов в приемном оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие			п.6.4.1
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 - 0,35	п.6.2.8
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,10-0,19	0,13 - 0,17	п.6.2.11
		1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,94	0,87-0,93	
		0	1	0	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13
		1	0	0	Разделительные поручни на высоте 0,85 - 0,92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более	наличие			п.6.2.8
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений «О»	м	1,35	не менее 1,35	п.5.1.12

		0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий	м	-	не менее 1,35	
		0	0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	-	п.5.1.12	
		0	0	0	0	0	Высота одного подъема	м	-		
		0	0	0	0	0	Уклон «К»	%	-	не более 5 (1:20)	
		0	0	0	0	0	Уклон при перепаде пола не более 0,2 м	%	-		
		0	0	0	0	0	Ширина пандуса	м	-	п.6.2.9	
		0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	не менее 1,5	
		0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5	
		0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»	м	-	0,87-0,93	
		0	0	0	0	0	Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	
		0	0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-	п.5.1.11	
		0	0	0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности	наличие			
		0	0	0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-	п.6.2.10	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	не менее 0,8	
		0	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	не более 8,0 (1:12)	п.6.2.9
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17
		0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	
3.7	Подъемники мобильные	1	1	1	1	1		наличие	да		
		0	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м		не менее 1,1	
		0	0	0	0	0	Глубина кабины «К»	м		не менее 1,4	п.6.2.14
3.8	Лифты	0	0	0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м		не менее 0,9	
		0	0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта	наличие		не менее 0,02 м	п. 6.5.8 СП59.13330-2020

		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие		ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3	
		0	0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			
		0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	не менее 0,1 м	п.6.2.16	
		0	0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м	соответствие			
		0	0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п.6.2.14	
		0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф)	наличие		п.6.2.16	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 6 Анкеты.

	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Наименование средства									

Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях

4.1.	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различное назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей	1	0	0	0	Зона обслуживания	наличие			
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях	1	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,84	не более 0,85	п.8.1.7
		1	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места	кв. м	18,0	не менее 18,0	п.8.1.11
		1	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место	кв. м	12,0	не менее 12,0	

4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания	0	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах	м		не более 0,85	п.8.1.7	
		0	0	0	0	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	м		не менее 1,2	п.8.4.2, табл.8.1	
		0	0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания	наличие	-	не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.1.4	
		0	0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания	кв. м	-	не менее 3,0	п.8.4.5	
		0	0	0	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	-	не менее 0,9	п.8.4.7	
		0	0	0	0	Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд	м	-	не менее 1,2		
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов	0	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте	м		от 0,9 до 1,2	п.8.5.8	
		0	0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной	м		для детей 0,5		
		0	0	0	0	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна	наличие		не менее 2,0	п.8.5.10	
		0	0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м	наличие			п.8.5.8	
		0	0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна	наличие			п.8.5.9	
		0	1	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м		не менее 4,5	п.8.5.12	
		1	1	0	0	Проход между скамьями в общих раздевалках	м	1,0	не менее 1,8		
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений	0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина	м		не менее 0,9	п.8.6.7	
		0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон	%		не более 8,0 (1:12)		
		0	0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12	%		не более 8,0 (1:12)	п.8.6.2	

		0	0	0	0	Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам	наличие			
		0	1	1	1	Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек	наличие	нет		
		0	1	1	1	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	наличие	нет	п.8.1.10	
		1	0	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка	наличие			
		0	1	1	1	Дублирование звуковой информации текстовой информацией	наличие	нет	п.8.6.6	
		0	1	0	0	Ограждения с поручнями лестниц, ведущих на сцену с одной стороны на высоте	м	нет		
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (нижний поручень)	м	0,7	п.8.6.7	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (верхний поручень)	м	0,9		
5.Санитарно-гигиенические помещения										
(п.6.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		не менее 0,8	
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п.6.3.3	
		0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м		не менее 1,65	
		0	0	0	0	Глубина кабины «К»	м		не менее 2,2	
		0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м		не менее 0,9	п.6.2.4
		0	0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
		0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п.6.3.3	
		0	0	0	0	Отпорные поручни «О», «К»	наличие			

		0	0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		наружу	
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	0	0	0	Ширина «К»	М	1,6	не менее 2,2	
		1	1	0	0	0	Глубина «К»	М	2,0	не менее 2,25	
		1	1	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	М	0,8	не менее 0,9	п.6.2.4
		0	1	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	в наличии		п.6.3.3
		0	1	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	в наличии		
		0	1	0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	не соответствует		п.6.3.3
		1	1	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М	0,20	не менее 0,8	
		0	1	0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
		1	0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует	наружу	
5.3	Кабины душевых закрытые	0	0	0	0	0	Кабина с открыванием двери наружу	соответствие		наружу	п.6.3.5
		0	0	0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной	соответствие			
		0	0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			п.6.3.6
		0	0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте	М			
		0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	соответствие			п.6.3.5
		0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	соответствие			
		0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	соответствие			

		0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина	м				п.6.3.7. табл.1
		0	0	0	0	Размеры кабины в плане: глубина	м				
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	м				п.6.3.8
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м				
		0	0	0	0	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м	соответствие				п.6.3.7
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие				п.6.3.9
5.4	Кабины душевых открытые и со сквозным проходом	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем не более 0,48м	наличие				
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	наличие				п.6.3.5
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	наличие				
		0	0	0	0	Размеры в плане: ширина	м				п.6.3.7. табл.1
		0	0	0	0	Размеры в плане: глубина	м				
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие				п.6.3.6
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями	м				п.6.3.8
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие				п.6.3.9
		0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1.35 м	наличие				п.6.3.6
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м				п.6.3.8
6. Автостоянки											
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	шт.			10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1
		0	0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта	м			не далее 50	п.5.2.2

