

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»

Никитина Н.М.

2026 г



УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж»

Васина Е.В.

2026 г



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 511 от «15» мая 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 5 этажей: 6622,45 кв. м.;
 - наличие прилегающего земельного участка нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1975, дата последнего капитального ремонта: не производился
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35 литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 20, Литера А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60; Факс: +7(812) 576-77-04, E-mail: knvsh@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 300 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта улица Балтийская.
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №205
Подземный общественный транспорт:
Станция метро: «Нарвская» - 940 м.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: улица Балтийская
до объекта: 155 м; время движения (пешком): 5 мин;
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,У), ДУ (Г), ВНД (К,С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ВНД	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------	--------	---------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: планируемые мероприятия по адаптации в срок до 2030 г. включительно

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
--------	--------	--------	--------	--------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта. (разработка Акта согласованных мер)

- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ №511 от 15 мая 2026 г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ №511 от 15 мая 2026 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№ 511 от «15» мая 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 5 этажей: 6622,45 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1975, дата последнего капитального ремонта: не производился
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35 литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 20, Литера А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60; Факс: +7(812) 576-77-04, E-mail: knvsh@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность /посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, (пропускная способность): 300 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта улица Балтийская.
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №205
Подземный общественный транспорт:
Станция метро: «Нарвская» - 940 м.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: улица Балтийская
до объекта: 155м; время движения (пешком): 5 мин;
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,У), ДУ (Г), ВНД (К,С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями

зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ВНД	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 511 от «15» мая 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 5 этажей: 6622,45 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1975, дата последнего капитального ремонта: не производился
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35 литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 20, Литера А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60; Факс: +7(812) 576-77-04, E-mail: knvsh@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 300 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта улица Балтийская.
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №205
Подземный общественный транспорт:
Станция метро: «Нарвская» - 940 м.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: улица Балтийская
до объекта: 155м; время движения (пешком): 5 мин;
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная, зальная форма обслуживания	ДЧ (О,У), ДУ (Г), ВНД (К,С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ВНД	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------	--------	---------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: планируемые мероприятия по адаптации в срок до 2030 г. включительно.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
--------	--------	--------	--------	--------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.

(разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу:

<https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Входа (входов) в здание	на	3	л.
Приложение 2	Путей движения в здании	на	3	л.
Приложение 3	Зоны целевого назначения объекта	на	10	л.
Приложение 4	Санитарно-гигиенического помещения	на	3	л.
Приложение 5	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 6	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 149 (файлов))	в	1	архиве

Состав членов комиссии

Председатель комиссии:

Начальник управления
кадровыми ресурсами и
нормативно -документационным
обеспечением
Должность

Скалкина Н.В.
Ф.И.О.


Подпись

Члены комиссии:
Заведующий хозяйством
Должность

Курочицкая В.Н.
Ф.И.О.


Подпись

Комендант
Должность

Лукашев С.А.
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Доценко М.А.
Ф.И.О.


Подпись


Администратор
Должность

Гокова С.А.
Ф.И.О.


Подпись

Начальник службы
охраны труда
Должность

Нечаев И.А.
Ф.И.О.


Подпись

Специалист по охране труда
Должность


Филатова М.П.
Ф.И.О.

Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

Никитин А.Г.
Ф.И.О.


Подпись

1.3	Технические средства	 фото 04	Отсутствуют пандус, отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные подъёмные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках.		-При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МПН п.6.2.8 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
1.4	Входная площадка Входные двери, внутренние двери тамбура	 фото 11  фото 13  фото 13	Отсутствуют пиктограммы доступности для инвалидов по категориям. На прозрачном полотне входной двери, и внутренней двери тамбура нанесена контрастная маркировка на уровне 1,36 м, где нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте 0,86 м от уровня пола. Завышен порог входной двери 0,03м. Завышен порог внутренней двери тамбура -0,07 м. У доводчика на входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрытия двери продолжительностью не менее 5 с	К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить тактильными пиктограммами доступности для инвалидов по категориям в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в случае, когда нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола; п.6.1.6 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
1.5	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей	 фото 23	Отсутствует место для собаки-проводника	С	Организовать: допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (О, Г, У), ВНД (К, С)		04-25	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

1. Результаты обследования:

2. Путей движения в здании

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
2.1	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным) Входные двери		 фото 103	На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отклонением от нормы.	С	- На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
				Отсутствуют тактильные информирующие обозначения на поверхности поручней На этажах межэтажного лестничного марша, отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа, выход на лестницу	С	- Нанести рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перилл расположить на поверхности поручней п.6.2.12 СП 59.13330.2020 - Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов., выход на лестницу п.6.5.1, п.6.2.12.СП 59.13330.2020	Организационные решения
2.2	Эвакуационный выход Входные двери		 фото 99	На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд.	О,С,Г,У	- Следует применять задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
				На путях эвакуации отсутствуют непрерывная низкорасположенная фотолуминесцентная маркировка	О,С,Г,У	- На путях эвакуации установить непрерывную низкорасположенную фотолуминесцентную маркировку п.9.3.3.2, п.9.1.2.13 ГОСТ Р 34428-2018, п.п.4.3.5.7 ГОСТ Р 59812-2021	Текущий ремонт
				Ступени лестничного марша имеют разную высоту: 0,13 м.-0,14,5 м.	О,С,Г,У	- Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней. п.5.1.12 СП.59 13330.2020	Организационные решения
				Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы 0,85 м.	О,С,Г,У	- Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 - Пороги не должны превышать 0,014	Организационные решения

		 фото 108  фото 109	Завышен порог входной двери 0,09м. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд При выходе из здания во внутреннюю территорию, завышена разность отметок тротуара и тамбура Входная площадка Размеры входной площадки (ширина x глубина) имеют размеры менее нормы. 0,73 x 1,58 м.	О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применить задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. п.6.1.2 СП 59.13330.2020 -Размеры входной площадки (ширина x глубина) в рамках «разумного приспособления» должны быть не менее: 1,40 x 1,80 м	Идивидуальное решение с ТСР
2.3	Мобильное, подъёмное устройство	 фото 109 В качестве примера	Для доступа к помещениям отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное или подъемное устройство.	К	Для доступа к помещениям организации обеспечить мобильными средствами доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное подъемное устройство, кресло-коляска в соответствии с п.6.2.8 СП 59.13330 2020	Идивидуальное решение с ТСР
2.4	Пути эвакуации	 фото 122	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По – внутренней лестнице, с первого этажа - через главный вход. эвакуационные выходы.	К,О,С,Г,У	-Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Текущий ремонт Организационные решения
2.5	Внутренний лестничный марш.	 фото 55	На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от норм. Ступени лестничного марша имеют разную высоту: 0,13 м.-0,14 м.	С	-На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней. п.5.1.12 СП.59 13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДЧ (О, Г, У), ВНД (К, С)		23-61, 97-127	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.


** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

1. Результаты обследования:


3. Зоны целевого назначения объекта

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А

198095, Санкт-Петербург, улица Валтинская д.20, литера А		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ	
п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Содержание	Значимо для кат. инвалидов		Содержание
Вариант I – зона обслуживания инвалидов							
3.1	Средства информации		 фото 26	Рамка металлоискателя Отсутствует информационная табличка с указанием доступного входа для людей, имеющих кардиостимулятор. Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, мешающая основному потоку посетителей.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа в помещение с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Установить мнемосхему для идентификации доступа к помещениям в здании с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.2	Гардероб		 фото 34  фото 35	Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Гардероб» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов. Завышена стойка обслуживания .	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери в помещение в прямом видении установить пиктограмму доступности для инвалидов «Гардероб», в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Вешалки с крючками, которыми могут воспользоваться инвалиды и МГН следует размещать на высоте 1,10 -Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями- инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м	Текущий ремонт Организационные решения


					над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020				Текущий ремонт Организа ционные решения
3.3	Класс		 фото 36	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,83 м. На прозрачном полотне входной двери отсутствует контрастная маркировка	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить контрастную маркировку на двух уровнях: 0,90 -1,00 м и 1,30 - 1,40м. с обеих сторон дверного полотна п.6.1.6 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа ционные решения		
3.4	Медицинский кабинет		 фото 41  фото 43	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,81м. Дверное полотно входной двери, (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки У доводчика на входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа ционные решения		
3.5	МАФ		 фото 31	В местах отдыха установлены сиденья, не отвечающие потребностям инвалидов, не обеспечивают удобство пользования.	К,О,С,Г,У	-Для МГН следует применять в зонах отдыха сиденья с опорой для спины и подлокотниками круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья. Параметры для МГН: сиденье глубиной 0,43 - 0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°; - высота поверхности сиденья от поверхности площадк ожидания - от	Текущий ремонт Организа ционные решения Индивиду альное решение с ТСП		

3.6	Столовая	 фото 44  фото 46  фото 47  фото 49	У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрытия двери продолжительностью не менее 5 секунд Входные двери двухстворчатые Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,83м. За входной дверью ври входе в зал имеется перепад высот в виде ступени 0,11м. Отсутствует ровная горизонтальная площадка <u>Обеденный зал.</u> Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	0,42 до 0,48 м; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья - от 0,13 до 0,15 м; - высота спинки сиденья - от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10° п.5.3.1, п.6.4.4 СП 59.13330.2020 п.6.1.5- 6.1.9, п.5.4.11- п.4.5.18 СП 140.13330.2012 <i>Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения</i> -Применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Глубина пространства для кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,20 м, а при открывании к себе - не менее 1,50 м при ширине не менее 1,50 м. п.6.2.2 СП 59.13330.2020 -Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -В помещении зала расстановка столов, должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода между столиками со стульями - не менее 0,90 м. должно быть не менее одного стола для МГН по 8.4.7. СП 59.13330.2020 -Поверхность столов индивидуального пользования должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м.п.8.1.7 п.6.4.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
-----	----------	--	--	---	--	--

3.7	Спортивный зал.	 фото 61  фото 62	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,81 м. Дверное полотно входной двери, (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки У доводчика на входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует защелка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организованные решения
Помещения для переодевания мужское/ женское, раздевальная						Текущий ремонт Организованные решения
3.8	Помещение для переодевания, раздевальная общая Отсутствует отдельно выделенное помещение для инвалидов	 фото 64  фото 65  фото 49	У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Раздевальное помещение» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери, внутренней двери тамбура в свету 0,82 м. Завышен порог входной двери 0,09 м. Дверное полотно входной двери (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд В помещении установлены лавки для сидения. Установлены настенные вешалки для одежды.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей 5 секунд. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить в помещении скамью для МГН отвечающие потребностям инвалидов, обеспечивающую удобство пользования п.6.4.4 СП 59.13330.2020 -Вешалки с крючками, которыми могут воспользоваться инвалиды и МГН следует размещать на высоте 1,10 -Обозначить отдельно отведенные	Текущий ремонт Организованные решения

Общая душевая с открытыми кабинками.	 фото 78	Отсутствует пиктограмма	К,О,С,Г,У	-Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Установить крючок для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 п.7.2.3.2 ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации, технические средства пользования, доступные для инвалидов. п.6.3.9 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Применить доводчик с закрыванием двери не менее 5 с.п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить крючок для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 п.7.2.3.2 ГОСТ Р 51671-2020 п.6.3.9 СП 59.13330.2020 -В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,40 м для разворота кресла-коляски. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. п.6.3.5 СП 59.13330.2020 -Предусмотреть запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/ свободно». п.6.3.9 СП 59.13330.2020
	 фото 77	Отсутствуют крючки для костылей тростей. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой.	К,О,С,Г,У	
	 фото 79	Ширина створки дверного полотна в свету - 0,84м У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Отсутствуют крючки для костылей тростей. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой.	К,О,С,Г,У	
	 фото 80	Душевая зона оборудована перепадом высот поддоном ширина менее 1,4м. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 В зоне обслуживания МГН отсутствует или установлено некорректно сантехническое и дополнительное оборудование с учетом требований МГН М1-М4 по СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022, <u>Имеющееся помещение, не адаптировано для МГН.</u> В зоне обслуживания МГН отсутствует или установлено некорректно сантехническое и дополнительное оборудование с учетом требований МГН М1-М4 по СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022	К,О,С,Г,У	
	 фото 81		К,О,С,Г,У	

3.10	Жилая комната	 фото 116	Отсутствует информация доступности для МГН. Отсутствует световой маяк над входной дверью. Ширина створки дверного полотна входной двери - 0,76м. У доводчика на входной двери, отсутствует задержка закрывания двери продолжительностью не менее 5 с	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Установить тактильную пиктограмму доступности п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Оборудовать системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Вешалки для инвалидов разместить на высоте 1,10 м п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Крючки для костылей, тростей установить на высоту установки от уровня пола до крючка 850-1100 мм п.6.4.2 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения
3.11	Жилая комната	 фото 118	Отсутствует информация доступности для МГН. Отсутствует световой маяк над входной дверью. Ширина створки дверного полотна входной двери - 0,76м. У доводчика на входной двери, отсутствует задержка закрывания двери продолжительностью не менее 5 с	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Установить тактильную пиктограмму доступности п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Оборудовать системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Вешалки для инвалидов разместить на высоте 1,10 м п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Крючки для костылей, тростей установить на высоту установки от уровня пола до крючка 850-1100 мм п.6.4.2 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения
3.12	Кухня	 фото 120	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля Ширина створки дверного полотна входной двери - 0,79м. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью 5 секунд Свободное пространство со стороны	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей 5 секунд. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Свободное пространство со стороны	Текущий ремонт Организа- ционные решения Индивиду- альное решение с ТСР

3.13	Душевая Отсутствует отдельно выделенное адаптированное для всех категорий инвалидов помещение.	 фото 131	ручки двери при открывании от себя - менее 0,30 м.	ручки двери должно быть: при открывании от себя - не менее 0,30 м. п.6.1.8 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
		 фото 132	У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Душевая» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне с шрифтом Брайля.	-Разместить пиктограмму «Туалет для инвалидов» с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 -1,60 м на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Организа- ционные решения
		 фото 136	Над входной дверью отсутствует световой маяк.	-Оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020	
		 фото 137	Ширина створки дверного полотна в свету - 0,68м	-Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020	
		 фото 138	Завышен порог входной двери 0,06м.	-Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020	
			У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	-Применить доводчик с закрыванием двери не менее 5 с.п.6.1.5 СП 59.13330.2020	
			Отсутствуют крючки для костылей тростей.	-Установить крючок для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020	
			Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой.	-Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020п.7.2.3.2 ГОСТ Р 51671- 2020	
			В помещении установлена душевая кабина со стеклопластиковыми открываемыми дверьми с поддоном	-Для инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. п.6.3.5 СП 59.13330.2020	
			или установлено некорректно сантехническое и дополнительное оборудование с учетом требований МГН М1-М4 по СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022	-Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. п.6.3.5 СП.59.13330.2020	
			<u>Имеющееся помещение, не адаптировано для МГН.</u>		

3.14	Помещение с раковинами умывальника	 фото 142  фото 143  фото 144	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Над входной дверью отсутствует световой маяк. Ширина створки дверного полотна в свету - 0,68м Направление открывания входной двери внутрь. Над раковиной умывальника отсутствует зеркало с функцией регулировки наклона. У раковины умывальника отсутствует опорный поручень, Над раковиной умывальника отсутствует зеркало с функцией регулировки наклона.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа в помещение с использованием рельефно-линейного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Двери должны открываться - наружу. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить зеркал с функцией наклона нижний край на высоте не ниже 1,1 м от уровня пола. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Оборудовать умывальник опорным поручнем. Поверхность должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. поручень должен быть на расстоянии от раковины не более 4,5 см. Установка: должен примыкать к раковине таким образом, чтобы представитель МГН (в том числе на инвалидной коляске) смог подтянуться к раковине и опереться на поручень. п.8.1.7 п.6.3.3 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа ционные решения
3.15	Универсальная кабина	 фото 145  фото 146	Отсутствует световой маяк над входной дверью У входной двери отсутствует пиктограмма «Туалет для инвалидов». Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,85м. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью 5 секунд Кнопка выключателя установлена на высоте 1,83 м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Разместить пиктограмму «Туалет для инвалидов» на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 - 1,60 м от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На входной двери применять задержку автоматического закрывания не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Кнопку выключателя которой могут воспользоваться МГН внутри здания,	Текущий ремонт Организа ционные решения

			Отсутствует кнопка экстренной помощи	К,О,С,Г,У	следует размещать на высоте 0,85 -1,10 м от уровня пола, на расстоянии не менее 0,60 м от боковой стены помещения.п.6.4.1 п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020- -Применять унитаз, имеющий опору для спины и размеры: высоту 0,45-0,5 м. и длину 0,7 м. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить стационарные парные, двухуровневые опорные у унитаза п.5.4 ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения -Размеры универсальной кабины: 2,20 х 2,25-п.6.3.7 СП 59.13330.2020
			Установлен унитаз на высоте 0,40м. Отсутствуют стационарный (откидной) парный опорный поручень у унитаза	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	
			Кабина имеет размеры: 1,2 х 1,4 м.	К,О,С,Г,У	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,У), ДУ (Г), ВНД (К,С)		33-82,116-149	Текущий ремонт, организационные решения
Зальная форма обслуживания				

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенического помещения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Работы по адаптации объектов	Виды работ
3.10	Универсальная кабина		 фото 83	Отсутствует световой маяк над входной дверью На полотне входной двери установлена пиктограмма «Туалет для инвалидов».	К,О,С,Г,У	-Оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Разместить пиктограмму «Туалет для инвалидов» на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 - 1,60 м от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На входной двери применять задержку автоматического закрывания не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Кнопку выключателя, которой могут воспользоваться МГН внутри здания, следует размещать на высоте 0,85 - 1,10 м от уровня пола, на расстоянии не менее 0,60 м от боковой стены помещения. Панель выключателя должна быть подобрана контрастного цвета (не менее 40%), по отношению к прилегающей поверхности стены п. 6.4.1 п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
			 фото 69	Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,85м. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью 5 секунд Кнопка выключателя установлена на высоте 1,83 м. Панель выключателя не контрастного цвета (менее 40%), по отношению к прилегающей поверхности стены	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С		
			 фото 86	Дверное полотно входной двери, внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки	С		
			 фото 75	Отсутствует оппорный поручень у раковины умывальника.	К,О,С,Г,У	-Оборудовать умывальник опорным поручнем. Поверхность должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота	

 фото 87	 фото 90	 фото 89	 фото 92	 фото 93	Установлено наклонное зеркало без функции наклона Кабина в уборной Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. На входной двери отсутствует поддержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Дверное полотно входной двери, внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки Отсутствует кнопка экстренной помощи Расстояние между унитазом и стеной 0,30м. Установлен унитаз на высоте 0,40м. Отсутствуют стационарный (откидной) парный опорный поручень у унитаза Кабина имеет размеры: 1,2 x 3,3 м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. поручень должен быть на расстоянии от раковины не более 4,5 см. Установка: должен примыкать к раковине таким образом, чтобы представитель МГН (в том числе на инвалидной коляске) смог подтянуться к раковине и опереться на поручень. п.8.1.7 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить зеркал с функцией наклона нижний край на высоте не ниже 1,1 м от уровня пола. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На входной двери применять задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020- -В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Применять унитаз, имеющий опору для спины и размеры: высоту 0,45-0,5 м. и длину 0,7 м. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить стационарные парные, двухуровневые опорные у унитаза п.5.4 ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения -Размеры универсальной кабины: 2,20 x 2,25-п.6.3.7 СП 59.13330.2020
--	--	--	---	--	---	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)		83-96	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за встречу и сопровождение МГН.

I. Результаты обследования:

5. Системы информации и связи (во всех зонах)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А

№		Наименование функционально-планировочного элемента		есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
№ п/п						Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
5.1 Визуальные средства										
5.1.1		Входной узел.			 фото 11	Отсутствует пиктограмма доступности по категориям для инвалидов 	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.202	Организационные решения	
5.2 Акустические средства										
5.2.1		Кабинеты.			 фото 37	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха. 	Г	 Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять индукционный контур индивидуальные беспроводные устройства. Располагать в зоне хорошей видимости сурдопереводчика п.8.1.10СП59.13330.2020	Текущий ремонт Инд. решение с ТСР	
5.3 Тактильные средства										
5.3.1		Наружная лестница			 фото 05	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед лестницей. На этажах межэтажного лестничного марша, перед подъёмом по лестнице, перед спуском по лестнице, на стене отсутствуют тактильные пиктограммы с номерами этажей.	С С	- Разместить тактильно-контрастные указатели перед лестницей. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». - Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)		05-149	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МГН.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта
Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»

ОГРН
1027802723332

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

ОКВЭД- 85. 21 - Образование профессиональное среднее

ОКВЭД
основной

Форма собственности

Государственная

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

ОКОПФ
75203

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации

Директор

Васина Елена Вячеславовна

Телефон, факс руководителя организации

Тел. +7 (812) 645 2555

Факс: +7(812) 252-40-71

E-mail организации

director@petrocollege.ru

https://petrocollege.ru

Юридический адрес организации

198095

Санкт-Петербург, улица Балтийская, д. 35 Литера А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации

198095

Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А

Наименование владельца объекта, в котором находится организация

ОГРН
1027809244561

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

191144

Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, Литера А

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел.: (812) 576-75-57 (приёмная) (812) 576-22-69 (справки по письмам граждан) E-mail: in@commim.spb.ru

Наименование вышестоящей организации

Комитет по науке и высшей школе

ОГРН
1027810356485

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

191144

Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, Литера А

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Председатель Комитета по науке и высшей школе

Максимов Андрей Станиславович

Телефон, факс вышестоящей организации

Тел (812) 576-71-60

Факс (812) 576-77-04

E-mail вышестоящей организации

knvsh@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома) Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.) Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) Кадастровый номер объекта Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды К,О,С,Г,У с отклонениями в развитии. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж» 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А отдельно стоящее здание 5 этажей: 6622,4 кв. м.; 5 этажей 78: 31: 0001194: 2042 Дети К,О,С,Г,У нет
---	--

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство оборудования объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте					Параметры зоны (элемента), технического средства оборудования объекта				Примечание
		Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента	Необходимость (0) зоны, элемента	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, технического средства	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Подходы к объекту, пути движения											
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1.1	Название зоны (технического средства)	1	0	0	0	Покрывание пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-	п.5.1.11		
	Пути пешеходного движения	0	0	0	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями	наличие	-	п.5.1.13		

1.2	Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м	наличие	-			п.5.1.10	
		0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения	м	-	не более 0,015		п.5.1.9	
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	-	не менее 2		п.5.1.7	
		0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4		п.5.1.12	
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15			
		0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	не менее 1,35			
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9		п.6.2.11	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-			п.5.1.13	
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-			п.5.1.11	
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			п. 6.2.8	
		0	0	0	Завершение поручня длинное марша лестницы О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3		п.5.1.13	
		1.3	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	
0	0			0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	-	0,9			
0	0			0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	-	1,5			
0	0			0	Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 8,0 (1:12,5)		п.5.1.14	
0	0			0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень)	м	-			п.5.1.16	
0	0			0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	-	не менее 1,5			
0	0			0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая	соответствие	-				п.6.2.10
0	0			0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастным относительно прилегающей поверхности	соответствие	-				
0	0			0	Завершение поручня длинное наклонной части пандуса	м	-	0,3		п.5.1.13	

1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	
2. Входной узел										
2.1		0	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м		не менее 0,9	п.6.1.5
		0	0	0	0	Поперечный уклон, «К»	%		1-2	п.6.1.4
		0	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.1.4
		1	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,42	0,35-0,4	п.5.1.12
		1	1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,10-0,14	0,12- 0,15	
		1	1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	4,7	не менее 1,35	
		0	1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,9	п.6.2.11
2.2	Наружная лестница	0	1	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.1.13
		1	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	соответствует		п.5.1.11
		0	1	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 6.2.8
		0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		0,3	п.5.1.13
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%		не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п.5.1.16
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,9	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7	
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м		1,5	
Свободная зона 1,8 х 1,8 в местах										

		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	М		1,5		ИНТЕРНИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса несколько «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.5.1.11	я
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 6.2.10	
		0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длинное наклонной части пандуса «К», «С»	М		0,3	п.5.1.13	
		0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	М		0,9-1,0		
		0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%		не более 8,0 (1:12)	п.6.2.9	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	не менее 1,6	п.6.2.17	
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные	0	1	1	1	«К»	наличие	нет		п.5.1.14	
		1	0	0	0	Подсветка площадки	наличие	да			
		1	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
2.6	Входные площадки	0	0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки)	М	-	не более 0,02	п.6.1.2	
		1	0	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85	М	1,5х1,85		п.6.1.4	
		0	0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2	М				
		1	0	0	0	Навес	наличие	да			
2.7	Входные тамбуры	1	1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	М	1,54	не менее 1,6	п.6.1.8.	
2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные	1	0	0	0	Ширина в свету «К»	М	1,03 / 1,03	не менее 0,9	п.6.1.5	
		1	1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	М	0,03 / 0,07	не более 0,014	п.6.2.4	
2.9	Контрастные маркировки на прозрачных полотнах дверей	1	0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 м «С»	наличие	в наличии		п.6.1.6	

	1	1	1	1	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,36	0,9-1,0 1,3-1,4	
2.10 Вестибюли общественных зданий	1	1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,77	не менее 0,95	
	0	1	0	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие			п.6.5.3
	0	1	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие			п.6.5.7
	0	1	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие			п.6.5.12

3. Пути движения внутри здания

3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	2,1	не менее 1,8	п.6.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	0,84-0,9	не менее 0,9	п.6.2.4
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,020	не более 0,014	
		1	0	0	Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стенаручка) «С»	наличие			п.6.4.1
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 - 0,35	п.6.2.8
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13-0,14	0,13 - 0,17	
		1	0	0	Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,90	0,87-0,93	п.6.2.11
		0	1	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13
		0	0	0	Разделительные поручни на высоте 0,85 - 0,92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более	наличие			п.6.2.8
3.4	Пандусы стационарные	1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений «О»	м	1,9	не менее 1,35	п.5.1.12
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий	м	-	не менее 1,35	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	-		п.5.1.12
		0	0	0	Высота одного подъема	м	-		п.6.2.9
		0	0	0	Уклон «К»	%	-	не более 5 (1:20)	

3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	Уклон при перепаде пола не более 0,2 м	%	-		п.6.2.11
		0	0	0	Ширина пандуса	м	-		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	не менее 1,5	
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5	
		0	0	0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»	м	-	0,87-0,93	
		0	0	0	Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		
		0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности	наличие			
		0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		
		0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	не менее 0,8	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	не более 8,0 (1:12)	п.6.2.9
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	
3.7	Подъемники мобильные	0	1	1		наличие	нет		п.6.2.14
		0	0	0	Ширина кабины «К»	м		не менее 1,1	
3.8	Лифты	0	0	0	Глубина кабины «К»	м		не менее 1,4	п. 6.5.8 СП59.13330-2020 ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3
		0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м		не менее 0,9	
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта	наличие		не менее 0,02 м	
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие			
		0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			
		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие		не менее 0,1 м	
		0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не	соответствие			
		0	0	0					

[illegible]

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, санитарно-анкетирования по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 6 Анкеты.

Средства, используемые в пункте 1.5.50 документа	
Наименование OSI (см. прим. п.5)	Наименование зоны (технического средства)

Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях

4.1.	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей	1	0	0	0	Зона обслуживания	наличие	-		
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях	1	1	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	1,05	не более 0,85	п.8.1.7
		1	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места	кв. м	18,0	не менее 18,0	п.8.1.11
		1	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место	кв. м	12,0	не менее 12,0	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания	2	2	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах	м	1,2	не более 0,85	п.8.1.7
		0	0	0	0	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	м		не менее 1,2	п.8.4.2, табл.8.1
		0	0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания	наличие	-	не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.1.4

		0	0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания	кв. м	-	не менее 3,0	п.8.4.5	
		0	0	0	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	-	не менее 0,9	п.8.4.7	
		1	0	0	0	Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд	м	1,2	не менее 1,2		
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов	0	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте	м		от 0,9 до 1,2	п.8.5.8	
		0	0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной	м		для детей 0,5		
		0	0	0	0	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна	наличие		не менее 2,0	п.8.5.10	
		0	0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м	наличие			п.8.5.8	
		0	0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна	наличие			п.8.5.9	
		0	0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м		не менее 4,5	п.8.5.12	
		0	0	0	0	Проход между скамьями в общих раздевалках	м		не менее 1,8		
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений	0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина	м		не менее 0,9	п.8.6.7	
		0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон	%		не более 8,0 (1:12)		
		0	0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12	%		не более 8,0 (1:12)		
		0	0	0	0	Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам	наличие			п.8.6.2	
		0	1	1	1	Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек	наличие	нет			
		0	1	1	1	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	наличие	нет		п.8.1.10	
		1	0	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка	наличие			п.8.6.6	

		0	1	1	Дублирование звуковой информации текстовой информацией	наличие	нет		
		0	0	0	Ограждения с поручнями лестниц, ведущих на сцену с одной стороны на высоте	м	нет		
		0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (нижний поручень)	м	0,7	п.8.6.7	
		0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (верхний поручень)	м	0,9		
5. Санитарно-гигиенические помещения									
(п.6.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	не менее 0,8		
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п.6.3.3	
		0	0	0	Ширина кабины «К»	м	не менее 1,65		
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м	не менее 2,2		
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	не менее 0,9	п.6.2.4	
		0	0	0	Крючки для одежды, костюлы и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			
		0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие			п.6.3.3
		0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	наружу		
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	0	Ширина «К»	м	1,2	не менее 2,2	
		1	1	0	Глубина «К»	м	3,3	не менее 2,25	п.6.2.4
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,63	не менее 0,9	п.6.3.3
		0	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие			п.6.3.3
		0	1	0	Система тревожной сигнализации,	наличие			п.6.3.3

[illegible]

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудниками, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

+7(911) 257-51-77

телефон

Представитель МРОО «Прекрасный Мир»

Никитин А.Г.

Заполнил Анкету:

ФИО

« 15 » мая 2026г.

(подпись)

Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Петровский колледж»

Должность руководителя обследованного
объекта

Васина Е.В.

ФИО

« » 2026г.

(подпись)

Согласовано:

телефон

АКТ №511

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

*Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Петровский колледж»*

*Общежитие корпус №3
(СПб ГБПОУ «Петровский колледж»)*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А

Сведения об Объекте:

- *отдельно стоящее здание 5 этажей: 6622,4 кв. м.;*
- *наличие прилегающего земельного участка; нет;*

Объект культурного наследия: *нет;*

Форма собственности: *государственная;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Комитет по науке и высшей школе
191144, Санкт-Петербург, Новгородская улица., дом 20, Литера А*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: *ОКВЭД 85.21 - Образование профессиональное среднее;*

Наименование предоставляемых услуг: *- реализация образовательной программы;*

Плановая мощность (посещаемость): *- 300 человек;*

Форма способа оказания услуг: *на объекте;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.*

Мы, нижеподписавшиеся,

*Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Петровский колледж» Васина Елена Вячеславовна,*
с одной стороны, и *председатель Межрегиональной общественной организации
помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитина Наталия Михайловна,* с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в
случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (частично соответствуют К,О,С);*
10. Подъемная платформа наружная: *нет;*
11. Подъемная платформа внутренняя: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.): *да;*
табличка с номером телефона вызова помощи): *да;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (не соответствуют К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: *да;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения **Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж»**, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» <https://petrocollege.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Помещения, занимаемые организацией, до реконструкции или капитального ремонта здания недоступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, на креслах-колясках с электроприводом и ряде моделей кресел-колясок с ручным приводом

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Петровский колледж»**, по адресу: **198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская д.26, Литера А₂** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Вход осуществляется с улицы Балтийская Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №816-о от 11.08.2025 г. назначен ответственный сотрудник учреждения - <i>работник охраны объекта</i> - <i>комендант Козловцев Е.М.</i> , - <i>мастер Гапликов В.В.</i> для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которым проведён инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которого внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа. Инструктаж проведён: 24.04.2026 г. Провела: Начальник УКР и НДО Скалкина Н.В.	Приказ №816-о от 11.08.2025
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
Главный основной вход.			
2.1	К,О,С,Г,У	За наружным лестничным маршем у входной двери размещена кнопка вызова ответственного сотрудника, для	

		помощи МГН.	
2.2	О,С,Г,У	Наружный лестничный марш. Лестничный марш не оборудован двухсторонними ограждениями с опорными поручнями. Перед ступенями лестничного марша отсутствует тактильная контрастная предупреждающая информация. На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка	
2.3	К	Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещения отсутствует пандус, отсутствуют доступные мобильные, подъемные технические средства.	
2.4	О,С,Г,У	Площадка на входном узле Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Отсутствуют тактильные пиктограммы доступности для инвалидов по категориям. Установлена информационная вывеска с названием организации, адресом, временем работы, текстом со шрифтом Брайля. Входные двери, внутренние двери тамбура двухстворчатые. Завышен порог входной двери, внутренней двери тамбура. Прозрачные полотна входной двери, внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку.	
2.5	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения.	Приказ №816-о от 11.08.2025
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания дверные и открытые проемы доступны с сопровождением. В холле расставлены сидячие места для ожидания.	
3.2	О,С,Г,У	Межэтажный лестничный марш. (являющийся эвакуационным) Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения. С поручнем на ограждении. Оборудован настенным поручнем. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от норм.	
Эвакуационный выход на внутреннюю территорию			
3.3	О,С,Г,У	Внутренний лестничный марш. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения. С поручнем на ограждении. Оборудован настенным поручнем. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от норм. Завышен порог входной двери. Ступени имеют разную высоту.	
3.4	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной	Приказ

		помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2, в том числе в чрезвычайной ситуации.	№816-о от 11.08.2025
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О,С,Г,У	1 этаж При входе из тамбура в холл, в проходной зоне, установлен турникет, установлена рамка металлоискателя, имеющие ширину прохода менее нормы. Имеется отдельный проход для инвалидов. В холле размещён пост охраны. Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.	
4.2	О,С,Г,У	Гардероб. Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Гардероб» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов. Завышена стойка обслуживания .	
4.3	О,С,Г,У	Класс У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы.	
4.4	О,С,Г,У	Медицинский кабинет. У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы.	
4.5	О,С,Г,У	Столовая У входной двери в помещение размещена пиктограмма доступности для инвалидов «Столовая» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. За входной дверью имеется перепад высот в виде ступени. На краевой части нанесена контрастная маркировка с отклонением от нормы. Обеденный зал. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	
4.6	О,С,Г,У	Внутренний лестничный марш. Лестничный марш оборудован с одной стороны настенным поручнем перил. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от норм. Ступени имеют разную высоту	

4.7	О,С,Г,У	Спортивный зал У входной двери отсутствует информационная тактильная пиктограмма «Спортивный зал» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне с шрифтом Брайля Помещения для переодевания, раздевальные помещения. Раздельные помещения для мальчиков, для девочек. Отсутствует отдельное помещение для МГН. Помещение для переодевания, раздевальная общая. У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Раздевальное помещение» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне с шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. В помещении установлены лавки для сидения. Установлены настенные вешалки для одежды. Отсутствует кнопка экстренной помощи, отсутствуют крючки для костылей тростей.	
4.8	О,С,Г,У	Душевая Отсутствует отдельно выделенное адаптированное для всех категорий инвалидов помещение. Общая душевая с открытыми кабинами. У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Душевая» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне с шрифтом Брайля. Над входной дверью отсутствует световой маяк. Установлен выключатель на высоте более нормы. Направление открывания входной двери внутрь. Ширина створки дверного полотна в свету - 0,84м Завышен порог входной двери 0,06м. На входной двери установлены дверные ручки круглой шарообразной формы с двух сторон. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. Имеющееся помещение, не адаптировано для МГН. <i>Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,5 м, длина – не менее 0,5 м. п.6.3.5 СП.59.13330.2020</i>	
4.9	О,С,Г,У	Жилая Комната <u>В здании отсутствуют жилые помещения, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья</u> Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов. Дверное полотно входной двери имеет ширину менее нормы	

4.10	О,С,Г,У	Кухня У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери.	
4.11	О,С,Г,У	Душевая <i>Отсутствует отдельно выделенное адаптированное для всех категорий инвалидов помещение.</i> У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Душевая» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне с шрифтом Брайля. Над входной дверью отсутствует световой маяк. Установлен выключатель на высоте более нормы. Ширина створки дверного полотна в свету - 0,68м В помещении установлена душевая кабина со стеклопластиковыми открываемыми дверьми с поддоном. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. Имеющееся помещение, не адаптировано для МГН. <i>Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,5 м, длина – не менее 0,5 м. п.6.3.5 СП.59.13330.2020</i>	
4.12	О,С,Г,У	Помещение с раковинами умывальника У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Над входной дверью отсутствует световой маяк. Установлен выключатель на высоте более нормы. Направление открывания входной двери внутрь. Ширина створки дверного полотна в свету - 0,84м Установлена раковины умывальника. У раковины умывальника отсутствует опорный поручень, Над раковиной умывальника отсутствует зеркало с функцией регулировки наклона.	
4.13	О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Над входной дверью отсутствует световой маяк. Установлен выключатель на высоте более нормы. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы	

		Установлен унитаз на высоте менее нормы. Отсутствуют опорные поручни возле унитаза. Расстояние между унитазом и стеной менее нормы. Отсутствует крючок для костылей, тростей. Отсутствует кнопка экстренной помощи. Размер помещения кабины менее нормы.	
4.7	С	Организовать:- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	
4.5	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №816-о от 11.08.2025
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение На полотне входной двери размещена пиктограмма WC. Над входной дверью отсутствует световой маяк. Установлен выключатель на высоте более нормы. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы Установлена раковины умывальника. У раковины умывальника отсутствует опорный поручень, Над раковиной умывальника отсутствует зеркало с функцией регулировки наклона. Кабина в уборной Ширина дверного проёма входной двери в свету менее нормы. Установлен унитаз на высоте менее нормы. Отсутствуют опорные поручни возле унитаза. Расстояние между унитазом и стеной менее нормы. Отсутствует крючок для костылей, тростей. Отсутствует кнопка экстренной помощи. Размер помещения кабины менее нормы.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №816-о от 11.08.2025
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://petrocollege.ru/ размещена: - контактная информация; - правила посещения; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте - путь движения к объекту;	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №816-о от 11.08.2025 г. назначен ответственный сотрудник учреждения для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ №816-о от 11.08.2025

Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного улица <i>Балтийская</i> – 155м. <i>Общественный наземный транспорт:</i> <i>Автобус: №205</i> <i>Подземный общественный транспорт:</i> <i>Станция метро: «Нарвская» - 940 м.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют оборудованные парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Петровский колледж»

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



Васина Е.В./

Дата



Никитина Н.М./

Дата