

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»

Никитина Н.М.

2026 г



УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж»

Васина Е.В.

2026 г



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 515 от «15» мая 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажа: 8586,0 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка; да, 6707,0 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1984, год последнего капитального ремонта: не производился
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35, литера А.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 20, литера А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60; Факс: +7(812) 576-77-04, E-mail: knvsh@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 416 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта: Старо-Петергофский проспект
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №2, №6, №49, №66
Трамвай: №16, №41
Подземный общественный транспорт:
Станция метро: «Нарвская» - 1,64 м.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки Старо-Петергофский проспект
до объекта: 440 м; время движения (пешком): 12 мин;
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная, зальная форма обслуживания	ДЧ (О,У), ДУ (К,Г), ВНД (С)
4	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
--------	--------	---------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: планируемые мероприятия по адаптации в срок до 2030 г. включительно

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
--------	--------	--------	--------	--------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта. (разработка Акта согласованных мер)

- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ №515 от 15 мая 2026 г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ №515 от 15 мая 2026 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№ 515 от «15» мая 2026 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажа: 8586,0 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка; да, 6707,0 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1984, год последнего капитального ремонта: не производился
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35, литера А.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 20, литера А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60; Факс: +7(812) 576-77-04 E-mail: knvsh@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 416 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта: Старо-Петергофский проспект
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №2, №6, №49, №66
Трамвай: №16, №41
Подземный общественный транспорт:
Станция метро: «Нарвская» - 1,64 км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки Старо-Петергофский проспект
до объекта: 440 м; время движения (пешком): 12 мин;
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная, зальная форма обслуживания	ДЧ (О,У), ДУ (К,Г), ВНД (С)
4	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 515 от «15» мая 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажа: 8586,0 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка; да, 6707,0 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1984, год последнего капитального ремонта: не производился
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35, литера А.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 20, литера А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60 Факс: +7(812) 576-77-04 E-mail: knvsh@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 416 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта: Старо-Петергофский проспект
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №2, №6, №49, №66
Трамвай: №16, №41
Подземный общественный транспорт:
Станция метро: «Нарвская» - 1,64 км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки Старо-Петергофский проспект
до объекта: 440 м; время движения (пешком): 12 мин;
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная, зальная форма обслуживания	ДЧ (О,У), ДУ (К,Г), ВНД (С)
4	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
--------	--------	---------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: планируемые мероприятия по адаптации в срок до 2030 г. включительно

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
--------	--------	--------	--------	--------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.

(разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу:

<https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
Приложение 2	Входа (входов) в здание	на	2	л.
Приложение 3	Путей движения в здании	на	6	л.
Приложение 4	Зоны целевого назначения объекта	на	3	л.
Приложение 5	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 6	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 173 (файла))	в	1	архиве

Состав членов комиссии

Председатель комиссии:

Начальник управления
кадровыми ресурсами и
формативно - документационным
обеспечением
Должность

Скалкина Н.В.
Ф.И.О.


Подпись


Члены комиссии:
Заведующий хозяйством
Должность

Курочицкая В.Н.
Ф.И.О.


Подпись

Комендант
Должность

Лукашев С. А
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Доценко М.А.
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Гокова С.А.
Ф.И.О.


Подпись


Начальник службы
охраны труда
Должность

Нечаев И.А.
Ф.И.О.


Подпись


Специалист по охране труда
Должность

Филатова М.П.
Ф.И.О.


Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

Никитин А.Г.
Ф.И.О.


Подпись

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, лица Курляндская, дом 39, литера Б

198095, Санкт-Петербург, лица Курляндская, дом 37, литера В				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
1.1	Вход на внутреннюю территорию Входная калитка		 фото 06	Отсутствуют пиктограммы доступности по категориям для инвалидов Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию, предупреждающую перед калиткой.	К,О,С,Г,У С	-Обозначить тактильными пиктограммами в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Установить наземные тактильные указатели (ТНУ) предупреждающие «Внимание, прямо по ходу движения-лестница» п.4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018 <i>Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению</i> -Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)		04-07	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью по пути движения на территории (от входной калитки).

			тамбура -0,03 м. Тамбур имеет размеры: 1,77 м. х 4,22 м.	К,О, ДУ К,О,С,Г,У	м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,60 м. п.6.1.8 СП.59 13330.2020	Организа ционные решения
2.3	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей		Отсутствует место для собаки-проводника	С	Организовать: допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)		21-37	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.


1. Результаты обследования:

3. Путей движения в здании

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, лица Курляндская, дом 39, литера Б

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
3.1	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным) Входные двери		   	Отсутствуют пиктограммы «Вход на лестничный марш» для инвалидов Дверное полотно входной двери (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,82м. Завышен порог входной двери 0,022м. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отклонением от нормы. Ступени лестничного марша имеют разную высоту: 0,11 м.-0,18 м. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м	О,С,Г,У С О,С,Г,У О,С,Г,У С О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	-Установить пиктограмму с рельефно-точечным шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Применять задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -На проступях установить контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней й. п.5.1.12 СП.59 13330.2020 -Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Перед маршем лестницы следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

				Отсутствуют тактильные информирующие обозначения на поверхности поручней при движении по лестнице На этажах межэтажного лестничного марша, отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа. На боковых края ступеней, не примыкающих к стенам, отсутствуют бортики высотой не менее 0,02 м	О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	-Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м п.6.2.12 СП.59.13330.2020 -Нанести рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перилл расположить на поверхности поручней п.6.2.12 СП.59.13330.2020 -Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов. п.6.5.1, п.6.2.12.СП 59.13330.2020 -Боковые края ступеней не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м. или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. п.6.2.8 СП 59.13330.2020			
Эвакуационный выход на внутреннюю территорию с главной лестницы									
3.2	Эвакуационный выход Входные двери					На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. На путях эвакуации отсутствует непрерывная низкорасположенная фотолуминесцентная маркировка Завышен порог входной двери 0,07м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. При выходе из здания во внутреннюю территорию, завышена разность отметок тротуара и тамбура 0,13 м. Входная площадка Размеры входной площадки (ширина x глубина) имеют размеры менее нормы. 1,0 x 1,16 м.	О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	-Следует применять задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На путях эвакуации установить непрерывную низкорасположенную фотолуминесцентную маркировку п..9.3.3.2, п.9.1.2.13 ГОСТ Р 34428-2018, п.п.4.3.5.7 ГОСТ Р 59812-2021 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. п.6.1.2 СП 59.13330.2020 -Размеры входной площадки (ширина x глубина) в рамках «разумного приспособления» должны быть не менее: 1,40 x 1,80 м	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения
Эвакуационный выход на внутреннюю территорию с эвакуационной лестницы									

3.3	Внутренний лестничный марш.	 фото 127  фото 133  фото 138  фото 144	Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд На путях эвакуации отсутствует непрерывная низкорасположенная фотолуминесцентная маркировка Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем поверх ограждения 1,20 м. Оборудован поручнем на ограждении. Оборудован настенным поручнем. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. Завышен порог входной двери 0,07 м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд.	О,С,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	-Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На путях эвакуации установить непрерывную низкорасположенную фотолуминесцентную маркировку п.9.3.3.2, п.9.1.2.13 ГОСТ Р 34428-2018, п.п.4.3.5.7 ГОСТ Р 59812-2021 -Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и 0,7 м. Верхний и нижний края поручней должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохаживаемой части. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Перед маршем лестницы следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения
-----	-----------------------------	---	---	---	---	---

3.4	Наружная лестница	 фото 147  фото 148	Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения выше нормы. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м Отсутствует контрастная маркировка проступей краевых ступеней лестницы для инвалидов по зрению.	О,С,У О,С,Г,У С	-Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Перед маршем лестницы следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020	-В доступных входах в здание следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. п.6.1.2 СП 59.13330.2020 -Размеры входной площадки (ширина x глубина) в рамках «разумного приспособления» должны быть не менее: 1,40 x 1,80 м	Текущий ремонт Организационные решения
3.5	Входная площадка	 фото 152	Размеры входной площадки (ширина x глубина) имеют размеры менее нормы. 1,0 x 1,13 м.	К, О,С,Г,У			
3.6	Наружный пандус	 фото 153  фото 154	Пандус оборудован с двух сторон ограждением с поручнем поверх ограждения. Оборудован поручнем на ограждении. Перед маршем отсутствуют завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границу марша на 0,30 м. Завышен угол наклона на первом марше пандуса 14,8° Между маршем пандуса и входной	К,О К,О К,О К О	-Вдоль обеих сторон пандуса необходимо устанавливать ограждения с поручнями на верхний высоте 0,90 м, на высоте 0,70 м. -Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень ограждений должен быть непрерывным по всей ее высоте. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Перед маршем пандуса следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы марша пандуса на 0,30 м п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -Уклон на марше пандуса должен быть не более 1:20 (5 %) 2,86° п.6.2.9 СП 59.13330.2020 -Площадка на горизонтальном участке		

		 фото 164	площадкой горизонтальная площадка с отклонением от нормы по ширине размерами 1,3м. х 1,3м. На площадке опорные поручни установлены с отступлением от норм.	К	пандуса на повороте должна иметь размер не менее 1,50 м по ходу движения. п.6.2.9 СП 59.13330.2020 -На поворотных участках пандуса с углом поворота более 45° необходимо предусматривать горизонтальные участки размерами, соответствующими вписанной окружности диаметром не менее 1,50 м. п.6.2.10 СП.59.13330.2020 -Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна иметь размер не менее 1,50 м по ходу движения п.6.2.9 СП 59.13330.2020 -Уклон на марше пандуса должен быть не более 1:20 (5 %) 2,86° п.6.2.9 СП 59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон пандуса необходимо устанавливать ограждения с поручнями на верхний высоте 0,90 м, на высоте 0,70 м. -Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень ограждений должен быть непрерывным по всей ее высоте. п.6.2.11 СП.59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
		 фото 166	Завышен угол наклона на втором марше пандуса 4,70° На втором уровне пандуса, на пути движения находится архитектурным элемент здания, уменьшающий ширину пути движения. Опорный поручень заканчивается перед архитектурным выступающим элементом здания.	К О		
		 фото 170	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По – внутренней лестнице, с первого этажа - через главный вход. эвакуационные выходы.	К,О,С,Г,У		
3.7	Пути эвакуации	 фото 80			-Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДУ (К,О,Г,У), ВНД (С)		47-173	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР


* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

1. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения объекта
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Б

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Вариант I – зона обслуживания инвалидов								
4.1	Средства информации		 фото 45	Рамка металлоискателя Отсутствует информационная табличка с указанием доступного входа для имеющих кардиостимулятор.	К,О,С,Г,У	-Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа в помещение с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	
4.2	Пост охраны		 фото 49	В холле размещён пост охраны. У окна завышена стойка обслуживания. Отсутствуют обозначенная, отдельно выделенная адаптированная зона для МГН	К,О,С,Г,У	-Поверхность стола обслуживания, используемых посетителями- инвалидами должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м. над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. Ширина рабочего фронта стола, стойки, у места получения услуги должна быть не менее 1,00 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	
4.3	Гардероб		 фото 51	Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов. Завышена стойка обслуживания .	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями- инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75	Текущий ремонт Организационные решения	

					м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020		Организа ционные решения Индивид уальное решение с ТСП
4.4	МАФ	 	В местах отдыха установлены сиденья не отвечающие потребностям инвалидов, не обеспечивают удобство пользования.	К,О,С,Г,У	-Для МГН следует применять в зонах отдыха сиденья с опорой для спины и подлокотниками круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья, сиденье глубиной 0,43 - 0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°; - высота поверхности сиденья от поверхности 0,42 до 0,48 м; расстояние от спинки сиденья до поверхности - от 0,13 до 0,15 м; - высота спинки - от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°. п.5.3.1, п.6.4.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа ционные решения	
4.5	Помещение Комендант	 	Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,84 м. Завышен порог входной двери 0,025м. Дверное полотно входной двери (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	-Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020		

4.6	Спортивный зал. Лестничная площадка входная дверь	 фото 87	 фото 91	У входной двери отсутствует табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,85 м. Завышен порог входной двери 0,025м. У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
Раздельные помещения мужское женское, раздевальная	4.7	Лестничная площадка входная дверь Раздевальная общая	 фото 92	У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Раздевальное помещение» выполненная в тактильном исполнении с шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,75 м. Завышен порог входной двери 0,025м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить в помещении скамью для МГН отвечающую потребностям инвалидов, обеспечивающую удобство пользования п.6.4.4 СП 59.13330.2020 -Установить крючок для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
		Отсутствует отдельно выделенное помещение для инвалидов	 фото 95	У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд В помещении установлены лавки для сидения. Установлены настенные вешалки для одежды. Отсутствуют крючки для костылей тростей. Отсутствует кнопка экстренной помощи.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У		
			 фото 96				

3.6	Актный зал Лестничная площадка входная дверь	 фото 98  фото 103  фото 104  фото 105  фото 109	Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,88 м. Завышен порог входной двери 0,07 У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Входные двери в зал двухстворчатые Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Два входных узла в зал на общих путях движения конструктивно оборудованы наклонными в виде пандуса. Завышен угол наклона на первом марше пандуса 6,7°. Отсутствуют опорные поручни. Зал оборудован рядами с фиксированными сидячими местами. Помещение зала многоярусное, ступенчатое. Вдоль стен правой и с левой стороны отсутствуют опорные поручни, на краевой ступени отсутствует контрастная маркировка Не обозначены отведенные места для кресел-колясок размещающиеся на ровном полу, перед сценой.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	-Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей 5 секунд. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Уклон на марше пандуса должен быть не более 1:20 (5 %) 2,86° п.6.2.9 СП 59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон пандуса необходимо устанавливать ограждения с поручнями на верхний высоте 0,90 м, на высоте 0,70 м. -Вдоль лестницы необходимо установить поручни, на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м.п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП59.13330.2020 -При расположении мест для зрителей на креслах-колясках перед сценой, в первом ряду, следует предусматривать свободные площадки шириной не менее 1,2 м и место для сопровождающего. п.8.1.8, п.8.6.6 СП 59.13330.2020 -Перед сценой, в первом ряду, а также в	Текущий ремонт Органические решения Индивидуальное решение с ТСР
-----	---	--	---	---	--	---

		Отсутствуют кресла с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. В зале установлена сцена. Для доступа на сцену со стороны зрительного зала установлена лестница.	Г	центре зала или по его бокам следует предусматривать индивидуально освещаемые площадки для размещения, сурдопереводчиков п. 8.6.6 СП59.13330.2020 -Предусмотреть систему усиления звука (индивидуальных беспроводных устройств) для посетителей с нарушением слуха п. 8.1.10 СП 59.13330.2020 обозначить вход в помещение знаком для информирования посетителей с нарушением слуха (ГОСТ Р 52131 - 2019) -Вдоль лестницы необходимо установить поручни, на двух уровнях, на высоте 0,9 м, на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м. п.6.2.8 СП59.13330.2020
		Лестничные марши не оборудованы опорными поручнями.	О,С,Г,У	
		На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка	С	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К,О,У), ДУ (Г), ВНД (С)		46-173	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма обслуживания				

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; организационные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:

5. Системы информации и связи (во всех зонах)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

198095, Санкт-Петербург, лица Курляндская, дом 39, литера Б

198095, Санкт-Петербург, лица Курляндская, дом 59, литера В				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
5.1 Визуальные средства								Организационные решения
5.1.1	Входной узел. Входная калитка		 фото 06	Отсутствует пиктограмма доступности по категориям для инвалидов 	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020		
5.2 Акустические средства								Текущий ремонт Инд. решение с ТСР
5.2.1	Кабинеты. Зал		 фото 111	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха. 	Г	 Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять индукционный контур индивидуальное беспроводное устройства. Располагать в зоне хорошей видимости сурдопереводчика п.8.1.10СП59.13330.2020		
5.3 Тактильные средства								Текущий ремонт Организационные решения
5.3.1	Входная калитка		 фото 07	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед калиткой На этажах межэтажного лестничного марша, перед подъёмом по лестнице, перед спуском по лестнице, на стене отсутствуют тактильные пиктограммы с номерами этажей.	С С	-Разместить тактильно-контрастные указатели перед калиткой ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». -Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)		04-173	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационной поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МПН.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта
Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

СПб ГБПОУ «Петровский колледж»	ОГРН 1027802723332
---------------------------------------	------------------------------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)	ОКВЭД основной
ОКВЭД- 85. 21 - Образование профессиональное среднее	

Форма собственности	Государственная	ОКФС 13
----------------------------	------------------------	----------------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 75203
--------------------------------------	--	-----------------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Васина Елена Вячеславовна
Телефон, факс руководителя организации	Тел. +7 (812) 645 2555	Факс: +7(812) 252-40-71
E-mail организации	director@petrocollege.ru	https://petrocollege.ru/
Юридический адрес организации	198095	Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35, литера А.
	(индекс)	(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	198095	Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Б
--------------------------------------	---------------	---

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН 1027809244561
--	------------------------------

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	191144

Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А	(почтовый адрес)
---	-------------------------

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация	Тел.: (812) 576-75-57 (приёмная) (812) 576-22-69 (справки по письмам граждан) E-mail: in@commim.spb.ru
---	---

Наименование вышестоящей организации	Комитет по науке и высшей школе	ОГРН 1027810356485
---	--	------------------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	191144	Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Председатель Комитета по науке и высшей школе
Максимов Андрей Станиславович	

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел (812) 576-71-60	Факс (812) 576-77-04
--	----------------------------	-----------------------------

E-mail вышестоящей организации	knvsh@gov.spb.ru
---------------------------------------	-------------------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Титульный лист, часть II									
Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»								
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	190905, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Б								
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	отдельно стоящее здание 4 этажа: 8586,0 кв.м.;								
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	4 этажа								
Кадастровый номер объекта	78:	31:	0001194:	2042					
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды),	Дети								
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды К, О, С, Г, У с отклонениями в развитии.	К, О, С, Г, У								
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет								

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») и значения «указывается»	Нормативное значение	Примечание	
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, технического средства на объекте	Необходимость (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	4	5	6					
2							7	8	9	10	11
1.Подходы к объекту, пути движения											
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
	Название зоны (технического средства)										
1.1	Пути пешеходного	1	0	0	0					п.5.1.11	

1.2	Движения	0	0	0	0	шороховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.1.13
		0	0	0	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м	наличие	-		п.5.1.10
		0	0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения	м	-	не более 0,015	п.5.1.9
		1	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть	м	-	не менее 2	п.5.1.7
		0	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	-	0,35-0,4	п.5.1.12
		0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,12- 0,15	
		0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	не менее 1,35	
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	0,9	п.6.2.11
		0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	наличие	-		п.5.1.13
		0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	соответствие	-		п.5.1.11
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	Шороховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 6.2.8
		0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3	п.5.1.13
		0	0	0	0	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,9- 1,0	п.5.1.16
		0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9	
		0	0	0	0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	-	1,5	
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	%	-	не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14
		0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	м	-		п.5.1.16
		0	0	0	0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень)	м	-	не менее 1,5	
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	соответствие	-		п.6.2.10
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая	соответствие	-		

						контрастным относительно прилегающей поверхности						
		0	0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса	м	-	0,3		п.5.1.13	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6		п.6.2.17	
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6			
2. Входной узел												
2.1	Входная калитка на территорию	1	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	1,1	не менее 0,9		п.6.1.5	
		1	0	0	0	Поперечный уклон, «К»	%	1-2	1-2		п.6.1.4	
		1	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует			п.6.1.4	
		0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4		п.5.1.12	
		1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,16	0,12-0,15			
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,8	не менее 1,35			
		0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,9		п.6.2.11	
2.2	Наружная лестница	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие				п.5.1.13	
		1	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	соответствует			п.5.1.11	
		1	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да			п. 6.2.8	
		0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		0,3		п.5.1.13	
		1	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	2,86°	не более 8,0 (1:12,5)		п.5.1.14	
2.2		1	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	0,91	0,9-1,0		п.5.1.16	
		1	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,89	0,9			
		1	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,70	0,7			

Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	1,5	1,5	Свободная зона 1,8 х 1,8 в местах интенсивного использования
	1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	1,5	1,5	
	1	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует	п.5.1.11	
	1	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует	п. 6.2.10	
	1	1	1	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,3	п.5.1.13	
2.3 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	0,9-1,0	п.6.2.9	
	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	не более 8,0 (1:12)		
2.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17
	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	
	0	1	1	«К»	наличие	нет	п.5.1.14	
2.5 Подъемники мобильные	1	0	0	Подсветка площадки	наличие	да	п. 5.1.11	
	1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		
	0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки)	м	-	п.6.1.2	
	0	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85	м		п.6.1.4	
	1	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2	м	2,2 х 2,2		
2.6 Входные площадки	1	0	0	Навес	наличие	да	п.6.1.8.	
	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	2,4		
2.7 Входные тамбуры	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,86 / 0,90	п.6.1.5	

тамбурные	1	1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014 / 0,025	не более 0,014	п.6.2.4
2.9	0	0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 м «С»	наличие			
2.10	0	0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м		0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6
	1	1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,76	не менее 0,95	
	0	1	0	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	в наличии		п.6.5.3
	0	1	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	в наличии		п.6.5.7
	1	0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	в наличии		п.6.5.12

3. Пути движения внутри здания

3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	2.1	не менее 1,8	п.6.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	0,84-0,9	не менее 0,9	п.6.2.4
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,020	не более 0,014	
		1	0	0	Контрастное сочетание цветов в примышаем оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие			п.6.4.1
3.3	Внутренние лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 - 0,35	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,11-0,18	0,13 - 0,17	п.6.2.8
		1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,94	0,87-0,93	п.6.2.11
		0	1	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13
		0	0	0	Разделительные поручни на высоте 0,85 - 0,92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более	наличие			п.6.2.8
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений «О»	м	1,35 - 1,53	не менее 1,35	п.5.1.12

3.4	Пандусы стационарные Актовый зал	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий	м	-	не менее 1,35	п.5.1.12
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	-		
		1	1	0	Высота одного подъема	м	1,0 м.	не более 5 (1:20)	п.6.2.9
		1	1	1	Уклон «К»	%	6,7°		
		0	0	0	Уклон при перепаде пола не более 0,2 м	%	-		
		1	1	0	Ширина пандуса	м	1,2		
		1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	1,5	не менее 1,5	
		1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	1,5	не менее 1,5	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»	м	-	0,87-0,93	п.6.2.11
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	1	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	не соответствует	п.5.1.11	
		0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности	наличие			
		0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-	п.6.2.10	
		0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	не менее 0,8	п.6.2.9
0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	не более 8,0 (1:12)			
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	
3.7	Подъемники мобильные	0	1	1		наличие	нет-		
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м		не менее 1,1	п.6.2.14
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м		не менее 1,4	
		0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м		не менее 0,9	
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта	наличие		не менее 0,02 м	п. 6.5.8 СП59.13330-2020

		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие		ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3	
		0	0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			
		0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	не менее 0,1 м	п.6.2.16	
		0	0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м	соответствие			
		0	0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п.6.2.14	
		0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф)	наличие		п.6.2.16	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 6 Анкеты.

	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях										
4.1.	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей	1	0	0	0	Зона обслуживания	наличие	-		
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях	1	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,84	не более 0,85	п.8.1.7
		1	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места	кв. м	18,0	не менее 18,0	п.8.1.11
		1	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место	кв. м	12,0	не менее 12,0	

4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания	0	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах	м		не более 0,85	п.8.1.7	
		0	0	0	0	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	м		не менее 1,2	п.8.4.2, табл.8.1	
		0	0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания	наличие	-	не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.1.4	
		0	0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания	кв. м	-	не менее 3,0	п.8.4.5	
		0	0	0	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	-	не менее 0,9	п.8.4.7	
		0	0	0	0	Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд	м	-	не менее 1,2		
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов	0	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте	м		от 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.8.5.8	
		0	0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной	м		не менее 2,0	п.8.5.10	
		0	0	0	0	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна	наличие				
		0	0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м	наличие			п.8.5.8	
		0	0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна	наличие			п.8.5.9	
		0	0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м		не менее 4,5	п.8.5.12	
		0	0	0	0	Проход между скамьями в общих раздевалках	м		не менее 1,8		
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений	0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина	м		не менее 0,9	п.8.6.7	
		0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон	%		не более 8,0 (1:12)		
		0	0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12	%		не более 8,0 (1:12)	п.8.6.2	

		0	0	0	0	Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам	наличие			
		0	1	1	1	Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек	наличие	нет		
		0	1	1	1	Индивидуальный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	наличие	нет		п.8.1.10
		1	0	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка	наличие			
		0	1	1	1	Дублирование звуковой информации текстовой информацией	наличие	нет		п.8.6.6
		0	1	0	0	Ограждения с поручнями лестниц, ведущих на сцену с одной стороны на высоте	М	нет		
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (нижний поручень)	М		0,7	п.8.6.7
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (верхний поручень)	М		0,9	

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.6.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М		не менее 0,8	
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.3.3
		0	0	0	0	Ширина кабины «К»	М		не менее 1,65	
		0	0	0	0	Глубина кабины «К»	М		не менее 2,2	
		0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	М		не менее 0,9	п.6.2.4
		0	0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
		0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.3.3
		0	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие			

									Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	Соответствие		наружу	
									Ширина «К»	M		не менее 2,2	
									Глубина «К»	M		не менее 2,25	p.6.2.4
									Ширина двери кабины «К»	M		не менее 0,9	p.6.3.3
									Опорные поручни «О», «К»	наличие			
									Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
									Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			p.6.3.3
									Пространство для кресла-коляски рядом с туалетом шириной «К»	M		не менее 0,8	
									Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
									Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		наружу	p.6.3.5
									Кабина с открыванием двери наружу	соответствие		наружу	
									Вход в кабину непосредственно из гардеробной	соответствие			
									Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			p.6.3.6
									Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	M			
									Кабина должна быть оборудована ручным душем	соответствие			p.6.3.5
									Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	соответствие			

		0	0	0	0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина	м			п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	0	0	0	0	Размеры кабины в плане: глубина	м				
		0	0	0	0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	м			п.6.3.8	
		0	0	0	0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м				
		0	0	0	0	0	0	0	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м	соответствие			п.6.3.7	
		0	0	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие			п.6.3.9	
5.4	Кабины душевых открытые и со сквозным проходом	0	0	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем не более 0,48м	наличие				
		0	0	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	наличие			п.6.3.5	
		0	0	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	наличие				
		0	0	0	0	0	0	0	Размеры в плане: ширина	м			п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	0	0	0	0	Размеры в плане: глубина	м				
		0	0	0	0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			п.6.3.6	
		0	0	0	0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями	м			п.6.3.8	
		0	0	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие			п.6.3.9	
		0	0	0	0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1.35 м	наличие			п.6.3.6	
		0	0	0	0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м			п.6.3.8	
6. Автостоянки														
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	0	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	шт.		10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	

АКТ №515

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Петровский колледж»**

**Учебный корпус № 5
(СПб ГБПОУ «Петровский колледж»)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Б

Сведения об Объекте:

- *отдельно стоящее здание 4 этажа: 8586,0 кв.м.;*
- *наличие прилегающего земельного участка; да, 6707,0 кв.м.;*

Объект культурного наследия: *нет;*

Форма собственности: *государственная;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Комитет по науке и высшей школе
191144, Санкт-Петербург, Новгородская улица., дом 20, литера А*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: *ОКВЭД 85.21 - Образование профессиональное среднее;*

Наименование предоставляемых услуг: *- реализация образовательной программы;*

Плановая мощность (посещаемость): *- 416 человек;*

Форма способа оказания услуг: *на объекте;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.*

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж» Васина Елена Вячеславовна,
с одной стороны, и *председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитина Наталия Михайловна,* с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, на входном узле (соответствует К), на эвакуационном выходе (не соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *да, в Актовом зале (не соответствует К);*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, на входном узле (частично соответствуют К,О), на эвакуационном выходе (не соответствует К,О);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (частично соответствуют К,О,С);*
10. Подъемная платформа наружная: *нет;*
11. Подъемная платформа внутренняя: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.): *да;*
табличка с номером телефона вызова помощи): *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *нет;*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *да;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: *да;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж»*, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» <https://petrocollege.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Петровский колледж»**, по адресу: **198095, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 39, литера Б**, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Вход осуществляется с улицы Курляндская. Перед входом на внутреннюю территорию оборудован входной узел с входной калиткой Перед входной калиткой отсутствует наземная тактильная предупреждающая контрастная информация. Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №816-о от 11.08.2025 г. назначен ответственный сотрудник учреждения - <i>работник охраны объекта,</i> - <i>комендант Лукашев С.А.,</i> для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которым проведён инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которого внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа. Инструктаж проведён: 24.04.2026 г. Провела: Начальник УКР и НДО Скалкина Н.В.	Приказ №816-о от 11.08.2025
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
Главный основной вход.			
2.1	К,О,С,Г,У	Перед преодолением наружного пандуса размещена кнопка вызова ответственного сотрудника, для помощи МГН.	
2.2	К	Наружный стационарный пандус. Пандус одноуровневый оборудован двухсторонними	

		двухуровневыми опорными поручнями. Перед маршем отсутствуют завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границу марша на 0,30 м.	
2.3	К,О,С,Г,У	Площадка на входном узле Входная площадка имеет перепад в виде ступени. Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Отсутствует информация для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зоне повышенной опасности отдельно стоящим опорам. Отсутствуют тактильные пиктограммы доступности для инвалидов по категориям. Установлена информационная вывеска с названием организации, адресом, временем работы, текстом со шрифтом Брайля. Входные двери, внутренние двери тамбура двухстворчатые. Завышен порог внутренней двери тамбура.	
2.4	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения.	Приказ №816-о от 11.08.2025
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Зона целевого назначения помещений предоставление услуг для инвалидов и МГН, получение консультаций и справок организовано на первом этаже. Пути перемещения внутри здания дверные и открытые проемы доступны с сопровождением. В холле расставлены сидячие места для ожидания.	
3.2	О,С,Г,У	Межэтажный лестничный марш. (являющийся эвакуационным) Входная дверь двухстворчатые Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. Ступени имеют разную высоту.	
Эвакуационный выход на внутреннюю территорию с главной лестницы			
3.3	О,С,Г,У	Входные двери двухстворчатые. Завышен порог входной двери. Входная площадка имеет перепад в виде ступени. Над входной дверью установлен навес, установлено освещение.	
3.4	К	Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещения рекомендовано мобильное подъемное техническое средство. <i>Фактически, для инвалидов, коляски которых невозможно</i>	

		будет расположить на ТСП в силу технических особенностей индивидуальных кресел-колясок (колясок с электрическим приводом и ряда моделей колясок с ручным приводом) помещение организации остается недоступным до капитального ремонта или реконструкции здания.	
Эвакуационный выход на внутреннюю территорию с эвакуационной лестницы			
3.5	О,С,Г,У	Внутренний лестничный марш. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем поверх ограждения. Оборудован поручнем на ограждении. Оборудован настенным поручнем. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. Входные двери двухстворчатые Завышен порог входной двери.	
3.6	О,С,Г,У	Наружный лестничный марш. Лестничный марш оборудован двухсторонними ограждениями с поручнем поверх ограждения. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. Перед маршем отсутствуют завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границу марша на 0,30 м.	
3.7	К	Наружный стационарный пандус. Пандус двухуровневый. Пандус оборудован с двух сторон ограждением с поручнем поверх ограждения и оборудован поручнем на ограждении. Перед маршем отсутствуют завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границу марша на 0,30 м. Завышен угол наклона на первом марше пандуса 14.8° Между маршем пандуса и входной площадкой горизонтальная площадка с отклонением от нормы по ширине размерами 1,3м. х 1,3м. На площадке опорные поручни установлены с отступлением от норм. Завышен угол наклона на втором марше пандуса 4.70° На втором уровне пандуса, на пути движения находится архитектурным элемент здания, уменьшающий ширину пути движения. Опорный поручень заканчивается перед архитектурным выступающим элементом здания.	
3.8	О,С,Г,У	Входная площадка Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Входная горизонтальная площадка с пандусом имеет размеры менее нормы. На площадке установлено ограждение.	
3.9	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2, в том числе в чрезвычайной ситуации.	Приказ №816-о от 11.08.2025

4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	1 этаж При входе из тамбура в холл, в проходной зоне, установлен турникет, установлена рамка металлоискателя, имеющие ширину прохода менее нормы. Имеется отдельный проход для инвалидов. В холле размещён пост охраны. У окна завышена стойка обслуживания. У входной двери установлена информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. В холле установлена тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.	
4.2	К,О,С,Г,У	Гардероб. У входной двери установлена пиктограмма доступности для инвалидов «Гардероб» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. В помещении гардероба находится ответственный сотрудник. Помещение «Гардероб» с коридора оборудовано окном. У окна приёма одежды завышена стойка обслуживания Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	
4.2	К,О,С,Г,У	Комендант У входной двери установлена информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери.	
4.3	О,С,Г,У	Спортивный зал Лестничная площадка входная дверь У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Спортивный зал» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. Раздевальные помещения. Раздельные помещения для мальчиков, для девочек. Отсутствует отдельное помещение для МГН. Лестничная площадка входная дверь Раздевальная общая У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Раздевальное помещение» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне с шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. В помещении установлены лавки для сидения.	


		Установлены напольные вешалки для одежды. Отсутствует кнопка экстренной помощи, отсутствуют крючки для костылей тростей.	
4.4	К,О,С,Г,У	Актальный зал Лестничная площадка входная дверь Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. Холл Актального зала В холле расставлены сидячие места для ожидания. Входные двери в зал двухстворчатые Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Два входных узла в зал на общих путях движения конструктивно оборудованы наклонными пандусами в виде пандуса. Завышен угол наклона на первом марше пандуса 6.7°. Отсутствуют опорные поручни. Зал оборудован рядами с фиксированными сидячими местами. Помещение зала многоуровневое, ступенчатое. Вдоль стен справа и с левой стороны отсутствуют опорные поручни, на краевой ступени отсутствует контрастная маркировка Не обозначены отведенные места для кресел-колясок размещающиеся на ровном полу, перед сценой. Отсутствуют кресла с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. В зале установлена сцена. Для доступа на сцену со стороны зрительного зала установлена лестница. Лестничный марш не оборудован опорными поручнями. На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка	
4.4	С	Организовать:- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	
4.5	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №816-о от 11.08.2025
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	Отсутствует	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №816-о от 11.08.2025
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://petrocollege.ru/ размещена: - контактная информация; - правила посещения; - режим работы учреждения;	

		- информация о специалистах и видах услуг; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте - путь движения к объекту:	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №816-о от 11.08.2025 г. назначен ответственный сотрудник учреждения для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ №816-о от 11.08.2025
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного <i>Старо-Петергофский проспект– 440м.</i> Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №2, №6, №49, №66</i> <i>Трамвай: №16, №41</i> Подземный общественный транспорт: <i>Станция метро: «Нарвская» - 1,64км.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют оборудованные парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж»

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»

 Васина Е.В./
 М.П. _____ Дата _____



 Никитина Н.М./
 М.П. _____ Дата _____

