

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»

Никитина Н.М.

2026 г



УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж»

Васина Е.В.

2026 г



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 514 от «15» мая 2026 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 5 этажей: 3748,7 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 450 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1870 дата последнего капитального ремонта - нет данных
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: - не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35, литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 20, литера А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60 Факс: +7(812) 576-77-04, E-mail: knvsh@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 1500 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта: улица Гагаринская
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №46 №49
Остановка общественного транспорта: Литейный проспект
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №21, Троллейбус: №3, №8
Подземный общественный транспорт:
Станция метро: «Чернышевская» - 1,08 км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: улица Гагаринская
до объекта: 440 м; время движения (пешком): 12 мин;
Расстояние от остановки: Литейный проспект
до объекта: 340 м; время движения (пешком): 10 мин;
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К,О,У), ДУ (Г), ВНД (С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: планируемые мероприятия по адаптации в срок до 2030 г. включительно

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо

согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.

(разработка Акта согласованных мер)

- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ №514 от 15 мая 2026 г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ №514 от 15 мая 2026 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№ 514 от «15» мая 2026 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей: 3748,7 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка: да, 450 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1870 год последнего капитального ремонта - нет данных
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: - не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35, литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 20, литера А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60; Факс: +7(812) 576-77-04, E-mail: knvsh@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 1500 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта: улица Гагаринская
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №46 №49
Остановка общественного транспорта: Литейный проспект
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №21, Троллейбус: №3, №8
Подземный общественный транспорт:
Станция метро: «Чернышевская» - 1,08км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки улица Гагаринская
до объекта: 440 м; время движения (пешком): 12 мин;
Расстояние от остановки: Литейный проспект
до объекта: 340 м; время движения (пешком): 10 мин;
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К,О,У), ДУ (Г), ВНД (С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
--------	--------	---------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 514 от «15» мая 2026 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.2. Адрес объекта: 198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей: 3748,7 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка: да, 450 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1870 год последнего капитального ремонта - нет данных
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: - не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская, д.35, литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по науке и высшей школе
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191144, Санкт-Петербург, ул.Новгородская, д 20, лит. А
- 1.13. Телефон: +7(812) 576-71-60; Факс: +7(812) 576-77-04, E-mail: knvsh@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85. 21 - Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 1500 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Остановка общественного транспорта: улица Гагаринская

Общественный наземный транспорт:

Автобус: №46 №49

Остановка общественного транспорта : Литейный проспект

Общественный наземный транспорт:

Автобус: №21, Троллейбус: №3, №8

Подземный общественный транспорт:

Станция метро: «Чернышевская» - 1.08 км.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние от остановки улица Гагаринская

до объекта: 440 м; время движения (пешком): 12 мин;

Расстояние от остановки: Литейный проспект

до объекта: 340 м; время движения (пешком): 10 мин;

3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые

3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная

3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да

3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К,О,У), ДУ (Г), ВНД (С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения,

Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
--------	--------	---------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: планируемые мероприятия по адаптации в срок до 2030 г. включительно

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
--------	--------	--------	--------	--------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.

(разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Входа (входов) в здание	на	3	л.
Приложение 2	Путей движения в здании	на	4	л.
Приложение 3	Зоны целевого назначения объекта	на	7	л.
Приложение 4	Санитарно-гигиенического помещения	на	2	л.
Приложение 5	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 6	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 131 (файл))	в	1	архиве

Состав членов комиссии

Председатель комиссии:

Начальник управления
кадровыми ресурсами и
нормативно - документационным
обеспечением
Должность

Скалкина Н.В.
Ф.И.О.


Подпись


Члены комиссии:
Заведующий хозяйством
Должность

Курочичкая В.Н.
Ф.И.О.


Подпись


Комендант
Должность

Лукашев С.А.
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Доценко М.А.
Ф.И.О.


Подпись

Администратор
Должность

Гокова С.А.
Ф.И.О.


Подпись

Начальник службы
охраны труда
Должность

Нечаев И.А.
Ф.И.О.


Подпись


Специалист по охране труда
Должность

Филатова М.П.
Ф.И.О.

Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

Никитин А.Г.
Ф.И.О.


Подпись

1. Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А

198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 0, литера А			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	
				Главный основной вход			
1.1	Входная площадка Входные двери, внутренние двери тамбура		 фото 05  фото 19  фото 21  фото 24	Отсутствуют пиктограммы доступности для инвалидов по категориям. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. На прозрачном полотне внутренней двери тамбура нанесена контрастная маркировка где нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте 0,89 м от уровня пола. На входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд На дверном, прозрачном полотне второй створки входной двери установлена пиктограмма «Направление движения» выполненная в тактильном исполнении с шрифтом Брайля на контрастном фоне.	К,О,С,Г,У С С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить тактильными пиктограммами доступности для инвалидов по категориям в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в случае когда нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола; п.6.1.6 СП 59.13330.2020 <u>Следует демонтировать</u> -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить пиктограмму «Направление движения» в тактильном исполнении с рельефно-точечным шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 м от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

1.2	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей			Отсутствует место для собаки-проводника	Организовать: допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	Организа- ционные решения
-----	---	---	---	---	---	---------------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (О.Г.У), ДУ (К), ВНД (С)		05-25	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.


1. Результаты обследования:

2. Путей движения в здании

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А

№		Наименование функционально-планировочного элемента		есть (№ на плане) / нет		№ фото		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ		
								Содержание		Значимо для кат. инвалидов		Содержание		
Главный основной вход														
2.1	Внутренний лестничный марш на первый этаж			 фото 26		 фото 33		Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м		О,С,Г,У С О,С,Г,У		-Вдоль обеих сторон лестницы установить поручни, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020		Текущий ремонт Организационные решения
2.2	Внутренний лестничный марш на цокольный этаж			 фото 36		 фото 26		Лестничный марш не оборудован опорными поручнями. На краевых ступенях размещена контрастная маркировка с отступлением от нормы Ступени имеют разную высоту: 0,13,-0,15 м.		О,С,Г,У С О,С,Г,У		-Вдоль обеих сторон лестницы установить поручни, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней. п.5.1.12 СП.59 13330.2020		Текущий ремонт Организационные решения

2.3	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным) Входные двери	 фото 98  фот 48  фото 91  фото 94	Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,78 м. На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Дверное полотно входной двери, трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки На краевых ступенях размещена контрастная маркировка с отступлением от нормы. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения Поручень прерывается при изменении направления лестничного марша (на этажных площадках). Отсутствуют тактильные информирующие обозначения на поверхности поручней при движении по лестнице На этажах межэтажного лестничного марша, отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.	К,О,С,Г,У О,С,Г,У С С О,С,Г,У О,С,Г,У С О,С,Г,У	-Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Применять задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить контрастную маркировку общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. Поручень с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м п.6.2.12 СП.59.13330.2020 -Нанести рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перил расположить на поверхности поручней п.6.2.12 СП.59.13330.2020 -Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов. п.6.5.1, п.6.2.12.СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
2.4	Эвакуационный выход Входные двери	 фото 110	Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы	О,С,Г,У О,С,Г,У С	-Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить контрастную маркировку	Текущий ремонт Организационные решения

		 фото 111	На путях эвакуации отсутствует непрерывная низкорасположенная фотолюминесцентная маркировка	К,О,С,Г,У	общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП 59.13330.2020 -На путях эвакуации установить непрерывную низкорасположенную фотолюминесцентную маркировку п.9.3.3.2, п.9.1.2.13 ГОСТ Р 34428-2018, п.п.4.3.5.7 ГОСТ Р 59812-2021 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014м. п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения
		 фото 112	Ширина створки дверного полотна внутренней двери тамбура в свету 0,83 м. На внутренней двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Входная площадка Завышен порог входной двери 0,17м.	О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У		
2.5	Пути эвакуации	 фото 116	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По – внутренним лестницам, с первого этажа - через главный вход. эвакуационные выходы.	К,О,С,Г,У	-Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)		26-122	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

1. Результаты обследования:

3. Зоны целевого назначения объекта

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А

198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов								
3.1	Средства информации		 фото 27	Рамка металлоискателя Отсутствует информационная табличка с указанием доступного входа для лиц, имеющих кардиостимулятор. Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа в помещение с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Установить мнемосхему для идентификации доступа к помещениям в здании с использованием рельефно-линейного шрифта, рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	
3.2	Пост охраны		 фото 35  фото 28	В прямом видении отсутствует информационная табличка с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Завышена стойка обслуживания для инвалидов. Отсутствует отдельный проход для инвалидов.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- В прямом видении установить табличку с названием помещения в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Поверхность низа окон используемых инвалидами должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020 - При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. Дополнить боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. п.6.1.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	





3.3	Гардероб	 фото 37  фото 38	Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Гардероб» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов. Завышена стойка обслуживания 0,94м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери в помещение в прямом видении установить пиктограмму доступности для инвалидов «Гардероб», которая выполнена в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов рельефно-точечным шрифтом Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Поверхность столов мест обслуживания, инвалидов должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м.п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения
3.4	Столовая	 фото 40  фото 41  фото 42	Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Столовая» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,60 м. У раковины умывальника для МГН отсутствует опорный поручень вокруг умывальника	С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	У входной двери в помещение в прямом видении установить пиктограмму доступности для инвалидов «Столовая» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить опорный поручень вокруг умывальника так, чтобы инвалид-колясочник мог приблизиться к умывальнику вплотную и разместить под ним колени; высота свободного пространства под умывальником должна быть не менее 0,75 м, глубина проема для ног - 0,50 м п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Опорный поручень устанавливается вровень с верхней поверхностью умывальника на расстоянии не менее 0,045 м от него п.5.1.8 ГОСТ Р 51261-2022 с учетом зоны досягаемости инвалида на кресле-коляске на высоте 0,80 м не более 0,50 м до рукоятки смесителя	Текущий ремонт Организа- ционные решения
	Группа умывальников помещения столовой					

			 фото 44  фото 45	Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	К,О,С,Г,У	-Обозначить отдельно отведённые адаптированные места для инвалидов информирующей тактильной табличкой с рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -В помещении зала расстановку столов, должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода между столами со стульями - не менее 0,90 м. должно быть не менее одного стола для МГН по 8.4.7. СП 59.13330.2020 -Поверхность столов индивидуального пользования должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м.п.8.1.7 п.6.4.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения
3.5	Учебный класс		 фото 52  фото 55	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,79 м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять задержку обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения
3.6	Учебная часть		 фото 56	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,86 м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять задержку, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения

3.7	Медицинский кабинет	 фото 62	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,80 м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.8	Библиотека	 фото 64  фото 65	У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,80 м. У доводчика на входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Завышена стойка обслуживания 1,13 м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Поверхность столов пользования, мест обслуживания, используемых посетителями- инвалидами на креслах- колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

3.9	Актный зал	 фото 69  фото 70  фото 71  фото 72  фото 73  фото 74	У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Актный зал» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,71 м. Завышен порог входной двери 0,06м. На входной двери отсутствует задержка закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Помещение зала одноуровневое. Не обозначены ответственные места для кресел-колясок размещающиеся на ровном полу, перед сценой. Отсутствуют кресла с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. В зале установлена сцена на высоте 0,41 м. Для доступа на сцену со стороны зрительного зала установлена лестница. Лестничный марш не оборудован опорными поручнями. На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка Ширина лестничного марша менее 0,9 м	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У Г Г О,С,Г,У С О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, с задержкой закрывания дверей 5 секунд. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -При расположении мест для зрителей на креслах-колясках перед сценой, в первом ряду, следует предусматривать свободные площадки шириной не менее 1,2 м и место для сопровождающего. п.8.1.8, п.8.6.6 СП 59.13330.2020 -Перед сценой, в первом ряду, а также в центре зала или по его бокам следует предусматривать индивидуально освещаемые площадки для размещения, сурдопереводчиков п8.6.6 СП59.13330.2020 -Предусмотреть систему усиления звука (индивидуальных беспроводных устройств) для посетителей с нарушением слуха п. 8.1.10 СП 59.13330.2020 обозначить вход в помещение знаком для информирования посетителей с нарушением слуха (ГОСТ Р 52131 - 2019) -Вдоль лестницы необходимо установить поручни, на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м.п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Ширина лестничного марша должна быть не менее 1,35 м. п.5.1.12 СП.59 13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения Индивидуальное решение с ТСР
-----	------------	--	---	--	--	--

3.10	Спортивный зал.	 фото 76  фото 77  фото 78	У входной двери отсутствует табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,76 м. У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Лестничной марш оборудован с внутренней стороны поручнем Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	-У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Следует предусмотреть завершающие, горизонтальные части поручней, которые должны выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить контрастную маркировку общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения
3.11	Раздевальная мужское женское, раздевальная общая Отсутствует отдельно выделенное помещение для инвалидов	 фото 83  фото 87	Проём в проходе на верхней площадке менее нормы. Завышен порог входной двери 0,07м. У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Раздевальное помещение» выполненная в тактильном исполнении с шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,78м. У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Ширина дверных полотен и открытых проёмов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,90 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -У входной двери установить табличку, с названием помещения выполненную в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля -Ширина одной створки должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей 5 секунд. п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа- ционные решения

1. Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенического помещения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, Литера А

198095, Санкт-Петербург, улица Мухомова дом 8, литер А			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	
4.1	Универсальная кабина <u>Имеющиеся помещение не адаптировано для МГН</u>		 фото 123	Отсутствует световой маяк над входной дверью У входной двери отсутствует пиктограмма «Туалет для инвалидов».	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Разместить пиктограмму «Туалет для инвалидов» на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 - 1,60 м от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Кнопку выключателя внутри здания, следует размещать на высоте 0,85 - 1,10 м от уровня пола, на расстоянии не менее 0,60 м от боковой стены помещения. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -На входной двери применять задержку автоматического закрывания не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
			 фото 125	Высота выключателя расположена на высоте от пола- 1,7м.	К,О,С,Г,У		
			 фото 126	На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью 5 секунд. Дверное полотно входной двери, внутренней двери тамбура (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки	К,О,С,Г,У С		
			 фото 127	У раковины умывальника отсутствует опорный поручень	К,О,С,Г,У	-Оборудовать умывальник опорным поручнем. Поверхность должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. поручень должен быть на расстоянии от раковины не более 4,5 см. Установка: должен примыкать к раковине таким образом, чтобы представлять МГН (в том числе на	

			Над раковиной умывальника отсутствует зеркало с функцией наклона Проем в проходе к унитазу менее нормы. Отсутствует кнопка экстренной помощи	К,О,С,Г,У	инвалидной коляске) смог подняться к раковине и опереться на поручень. п.8.1.7 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить зеркал с функцией наклона нижний край на высоте не ниже 1,1 м от уровня пола. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,40 м для разворота кресла-коляски. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020- -В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 п.6.3.3 СП 59.13330.2020
			Расстояние между унитазом и стеной 0,20м. Отсутствуют опорные поручни возле унитаза Отсутствует крючок для костылей, тростей.	К,О,С,Г,У	-Зону пересадки на унитаз оборудовать опорным поручнями п.5.5.4 ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения -Установить крючок для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (Г,У) , ВНД (К,О,С)		95-125	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за встречу и сопровождение МГН.

I. Результаты обследования:

5. Системы информации и связи (во всех зонах)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
5.1 Визуальные средства							
5.1.1	Входной узел.		 фото 05	Отсутствует пиктограмма доступности по категориям для инвалидов 	K, O, C, Г, У K, O, C, Г, У	- Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020	Организационные решения
5.2 Акустические средства							
5.2.1	Кабинеты. Зал		 фото 72	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха. 	Г	 Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять индукционный контур индивидуальных беспроводных устройств. Располагать в зоне хорошей видимости сурдопереводчика п.8.1.10 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Инд. решение с ТСР
5.3 Тактильные средства							
5.3.1	Внутренняя лестница		 фото 97	Отсутствуют тактильно-контрастные На этажах межэтажного лестничного марша, перед подъёмом по лестнице, перед спуском по лестнице, на стене отсутствуют тактильные пиктограммы с номерами этажей.	С С	- Разместить тактильно-контрастные указатели перед лестницей. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». - Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)		05-131	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МГН.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта
Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

СПб ГБПОУ «Петровский колледж»	ОГРН 1027802723332
---------------------------------------	------------------------------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

ОКВЭД- 85. 21 - Образование профессиональное среднее	ОКВЭД основной
---	--------------------------

Форма собственности	Государственная	ОКФС 13
----------------------------	------------------------	----------------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 75203
--------------------------------------	--	-----------------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Васина Елена Вячеславовна
---	-----------------	----------------------------------

Телефон, факс руководителя организации	Тел. +7 (812) 645 2555	Факс: +7(812) 252-40-71
---	-------------------------------	--------------------------------

E-mail организации	director@petrocollege.ru	https://petrocollege.ru/
---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Юридический адрес организации	198095	Санкт-Петербург, улица Балтийская дом 35, литера А
--------------------------------------	---------------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	198095	Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А
--------------------------------------	---------------	---

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН 1027809244561
--	------------------------------

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	191144
---	---------------

Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел.: (812) 576-75-57 (приёмная) (812) 576-22-69 (справки по письмам граждан)	E-mail: in@commim.spb.ru
--	---------------------------------

Наименование вышестоящей организации	Комитет по науке и высшей школе	ОГРН 1027810356485
---	--	------------------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	191144	Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А
--	---------------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Председатель Комитета по науке и высшей школе
---	--

Максимов Андрей Станиславович

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел (812) 576-71-60	Факс (812) 576-77-04
--	----------------------------	-----------------------------

E-mail вышестоящей организации	knvsh@gov.spb.ru
---------------------------------------	-------------------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	отдельно стоящее здание 5 этажей: 3748,7 кв.м.;									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	5 этажей									
Кадастровый номер объекта	78:	31:	0001194:	2042						
Категории обслуживаемого населения:	граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), Дети									
Категории обслуживаемых инвалидов:	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды К, О, С, Г, У с отклонениями в развитии.									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте					Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					Примечание
		Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (0) зоны, элемента (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.Подходы к объекту, пути движения Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
	Название зоны (технического средства)											
1.1	Пути пешеходного движения	1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»			соответствие	-	п.5.1.11		

		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м	наличие	-		п.5.1.13	
		0	0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения	наличие	-		п.5.1.10	
		0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть	м	-	не более 0,015	п.5.1.9	
		1	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	-	не менее 2	п.5.1.7	
		0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п.5.1.12	
		0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15		
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	не менее 1,35		
		0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	п.6.2.11	
1.2	Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.13	
		0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11	
		0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.2.8	
		0	0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3	п.5.1.13	
		0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0		
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	-	0,9	п.5.1.16	
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	-	1,5		
		0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень)	м	-			
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	-	не менее 1,5	п.5.1.16	
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая	соответствие	-			
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастным относительно прилегающей поверхности	соответствие	-		п.6.2.10	

		0	0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса	м	-	0,3	п.5.1.13	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17	
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6		
		2. Входной узел									
2.1	Входная калитка на территорию	0	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м		не менее 0,9	п.6.1.5	
		0	0	0	0	Поперечный уклон, «К»	%		1-2	п.6.1.4	
		0	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.1.4	
		1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,40	0,35-0,4	п.5.1.12	
		1	1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,04,-0,14	0,12- 0,15		
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,7	не менее 1,35		
		0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,9	п.6.2.11	
2.2	Наружная лестница	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.1.13	
		1	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	соответствует		п.5.1.11	
		1	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	в наличии		п. 6.2.8	
		0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		0,3	п.5.1.13	
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%		не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
2.2		0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п.5.1.16	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,9		
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		

2.3	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	М		1,5		Свободная зона 1,8 х 1,8 в местах интенсивного использования
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	М		1,5		
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п.5.1.11		
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 6.2.10		
2.4	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длинное наклонной части пандуса «К», «С»	М		0,3		
		0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	М		0,9-1,0		
		0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%		не более 8,0 (1:12)		
2.5	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	не менее 1,6		
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	не менее 1,6		
		1	1	1	1	«К»	наличие	да			
2.6	Входные площадки	0	0	0	0	Подсветка площадки	наличие	нет			
		1	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	п. 5.1.11		
		0	0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки)	М	-	не более 0,02		
		0	0	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85	М		п.6.1.4		
2.7	Входные тамбуры	0	0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2	М				
		0	0	0	0	Навес	наличие	нет			
2.8	Входные двери, в т. ч.	1	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	М	1,2	не менее 1,6		
		1	1	0	0	Ширина в свесу «К»	М	0,83 / 0,87	не менее 0,9		

тамбурные	1	1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,0035 / 0,07	не более 0,014	п.6.2.4
2.9 Контрастные маркировки на прозрачных полотнах дверей	1	0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 м «С»	наличие	в наличии		
	1	1	1	1	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,4	0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6
	1	1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,76	не менее 0,95	
2.10 Вестибули общественных зданий	0	1	0	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие			п.6.5.3
	0	1	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие			п.6.5.7
	0	1	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие			п.6.5.12

3. Пути движения внутри здания

3.1 Коридоры, переходы в другие здания	1	0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1,9	не менее 1,8	п.6.2.1
3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	0	Ширина «К»	м	0,78-0,9	не менее 0,9	п.6.2.4
	1	1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,014-0,03	не более 0,014	
	1	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие			п.6.4.1
	1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 - 0,35	п.6.2.8
3.3 Внутренние лестницы	1	1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,10-0,19	0,13 - 0,17	п.6.2.11
	1	1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,94	0,87-0,93	
	0	1	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13
	1	0	0	0	Разделительные поручни на высоте 0,85 - 0,92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более	наличие			п.6.2.8
	1	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений «О»	м	1,35	не менее 1,35	п.5.1.12

		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие			ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3	
		0	0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие				
		0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие		не менее 0,1 м	п.6.2.16	
		0	0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м	соответствие				
		0	0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.2.14	
		0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф)	наличие			п.6.2.16	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов											
Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 6 Анкеты.											
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях											
4.1.	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей	1	0	0	0	Зона обслуживания	наличие	-			
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях	1	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,84	не более 0,85	п.8.1.7	
		1	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места	кв. м	18,0	не менее 18,0	п.8.1.11	
		1	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место	кв. м	12,0	не менее 12,0		

4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания	0	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах	м		не более 0,85	п.8.1.7	
		0	0	0	0	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	м		не менее 1,2	п.8.4.2, табл.8.1	
		0	0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания	наличие	-	не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.1.4	
		0	0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания	кв. м	-	не менее 3,0	п.8.4.5	
		0	0	0	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	-	не менее 0,9	п.8.4.7	
		0	0	0	0	Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд	м	-	не менее 1,2		
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов	0	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте	м		от 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.8.5.8	
		0	0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной	м		не менее 2,0	п.8.5.10	
		0	0	0	0	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна	наличие				
		0	0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м	наличие			п.8.5.8	
		0	0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна	наличие			п.8.5.9	
		0	1	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м		не менее 4,5	п.8.5.12	
		1	1	0	0	Проход между скамьями в общих раздевалках	м	1,0	не менее 1,8		
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений	0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина	м		не менее 0,9	п.8.6.7	
		0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон	%		не более 8,0 (1:12)		
		0	0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12	%		не более 8,0 (1:12)	п.8.6.2	

		0	0	0	0	Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам	наличие				
		0	1	1	1	Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек	наличие	нет			
		0	1	1	1	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	наличие	нет		п.8.1.10	
		1	0	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка	наличие				
		0	1	1	1	Дублирование звуковой информации текстовой информацией	наличие	нет		п.8.6.6	
		0	1	0	0	Ограждения с поручнями лестниц, ведущих на сцену с одной стороны на высоте	М	нет			
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (нижний поручень)	М		0,7	п.8.6.7	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (верхний поручень)	М		0,9		

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.6.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалках, универсальные кабины в уборных и душевых)

5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М		не менее 0,8		
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.3.3	
		0	0	0	0	Ширина кабины «К»	М		не менее 1,65		
		0	0	0	0	Глубина кабины «К»	М		не менее 2,2		
		0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	М		не менее 0,9	п.6.2.4	
		0	0	0	0	Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
		0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.3.3	
		0	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие				

		0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		наружу	
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	0	0	Ширина «К»	м	1,6	не менее 2,2	
		1	1	0	0	Глубина «К»	м	2,0	не менее 2,25	
		1	1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,8	не менее 0,9	п.6.2.4
		0	1	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	в наличии		п.6.3.3
		0	1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	в наличии		
		0	1	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	не соответствует		п.6.3.3
		1	1	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,20	не менее 0,8	
		0	1	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
		1	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует	наружу	
5.3	Кабины душевых закрытые	0	0	0	0	Кабина с открыванием двери наружу	соответствие		наружу	п.6.3.5
		0	0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной	соответствие			
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			п.6.3.6
		0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте	м			
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	соответствие			
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	соответствие			п.6.3.5
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	соответствие			

		0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина	м			п.6.3.7, табл.1	
		0	0	0	0	Размеры кабины в плане: глубина	м				
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	м			п.6.3.8	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м				
		0	0	0	0	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9x1,5м	соответствие			п.6.3.7	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие			п.6.3.9	
5.4	Кабины душевых открытые и со сквозным проходом	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем не более 0,48м	наличие			п.6.3.5	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	наличие				
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	наличие				
		0	0	0	0	Размеры в плане: ширина	м			п.6.3.7, табл.1	
		0	0	0	0	Размеры в плане: глубина	м				
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			п.6.3.6	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями	м			п.6.3.8	
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие			п.6.3.9	
		0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1.35 м	наличие			п.6.3.6	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м			п.6.3.8	
6. Автостоянки											
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	шт.		10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	
		0	0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта	м		не далее 50	п.5.2.2	

АКТ №514

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»
Учебный корпус № 6
(СПб ГБПОУ «Петровский колледж»)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А

Сведения об Объекте:

- **отдельно стоящее здание 5 этажей: 3748,7 кв.м.;**
- **наличие прилегающего земельного участка: да, 450 кв.м.;**

Объект культурного наследия: **да;**

Форма собственности: **государственная;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по науке и высшей школе 191144, Санкт-Петербург, Новгородская улица., дом 20, литера А**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **ОКВЭД 85.21 - Образование профессиональное среднее;**

Наименование предоставляемых услуг: **- реализация образовательной программы;**

Плановая мощность (посещаемость): **1500 человек;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж» Васина Елена Вячеславовна,
с одной стороны, и **председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитина Наталия Михайловна,** с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да;*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, не соответствует (О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да, (да, не соответствует О,С);*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *да, (не соответствуют О,С);*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О, частично соответствуют С);*
10. Подъемная платформа наружная: *нет;*
11. Подъемная платформа внутренняя: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.): *да;*
табличка с номером телефона вызова помощи): *да;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *да;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (не соответствует К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: *да;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж»*, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» <https://petrocollege.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Петровский колледж»**, по адресу: **198095, Санкт-Петербург, улица Моховая дом 6, литера А** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №816-о от 11.08.2025 г. назначены ответственные сотрудники учреждения - <i>работник охраны объекта,</i> - <i>администратор Гокова С.А.,</i> для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которыми проведён инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа. Инструктаж проведён: 24.04.2026 г. Провела: Начальник УКР и НДО Скалкина Н.В.	Приказ №816-о от 11.08.2025
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
Главный основной вход.			
2.1	К,О,С,Г,У	Размещена кнопка вызова ответственного сотрудника, для помощи МГН. Номер телефона 8(812)273-02-42	
2.2	К,О,С,Г,У	Площадка на входном узле Над входной дверью отсутствует навес, отсутствует освещение. Отсутствуют тактильные пиктограммы доступности для инвалидов по категориям. Установлена информационная вывеска с названием организации, адресом, временем работы, текстом со	

		шрифтом Брайля. Входная площадка представляет собой перепад высот в виде двух ступеней. Направление движения по ступени вверх. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. Входные двери, внутренние двери тамбура двухстворчатые. Ширина створки дверного полотна входной двери, внутренней двери тамбура в свету менее нормы. Завышен порог входной двери, внутренней двери тамбура. Прозрачное полотно внутренней двери тамбура имеет контрастную маркировку. Размеры тамбура менее нормы.	
2.3	К,О,С,Г,У	Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения.	Приказ №816-о от 11.08.2025
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания дверные и открытые проемы доступны с сопровождением.	
3.2	О,С,Г,У	Внутренний лестничный марш на первый этаж Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. На стене установлена пиктограмма «Направление движения».	
3.3	О,С,Г,У	Внутренний лестничный марш на цокольный этаж Лестничный марш не оборудован опорными поручнями На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы.	
3.4	О,С,Г,У	Межэтажный лестничный марш. (являющийся эвакуационным) Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения Поручень прерывается на площадках. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступлением от нормы. Ступени имеют разную высоту. Входные двери двухстворчатые. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы.	
Эвакуационный выход на внутреннюю территорию			
3.5	О,С,Г,У	Входная площадка Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Входная площадка имеет перепад высот: 0,13 м. Размеры входной площадки перед входной дверью: 1,74 x 1,65 м. Входные двери двухстворчатые. Завышен порог входной двери. Ширина створки дверного полотна внутренней двери	

		тамбура в свету менее нормы. На стене установлена пиктограмма «Направление движения». Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем перил поверх ограждения На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка с отступление от нормы.	
3.6	К	Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещения в наличии имеется мобильное подъёмное техническое средство. <i>Фактически, для инвалидов, коляски которых невозможно расположить на имеющемся ТСП в силу технических особенностей индивидуальных кресел-колясок (колясок с электрическим приводом и ряда моделей колясок с ручным приводом) помещение организации остается недоступным до капитального ремонта или реконструкции здания.</i>	
3.7	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2, в том числе в чрезвычайной ситуации.	Приказ №816-о от 11.08.2025
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	1 этаж При входе из тамбура на входной площадке, перед внутренней лестницей установлена рамка металлоискателя, имеющая ширину прохода менее нормы За внутренней лестнице, на входной площадке, в проходной зоне, установлен турникет, имеющий ширину прохода менее нормы. Отсутствует отдельный проход для инвалидов. В вестибюле размещён пост охраны. Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.	
4.2	К,О,С,Г,У	Гардероб. Расположен в цокольном этаже. Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Гардероб» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля в отдельно выделенной адаптированной зоне для инвалидов.	
4.3	КО,С,Г,У	Столовая У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Столовая» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Входные двери двухстворчатые. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. <u>Группа умывальников помещения столовой</u>	

		У раковины умывальника для МГН отсутствует опорный поручень вокруг умывальника. Отсутствуют крючки для костылей тростей <u>Обеденный зал.</u> Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	
4.4	К,О,С,Г,У	<u>Учебный класс</u> У входной двери отсутствует информационная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы.	
4.5	К,О,С,Г,У	<u>Учебная часть</u> У входной двери размещена информационная табличка с названием помещения «Учебная часть» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы.	
4.6	К,О,С,Г,У	<u>Медицинский кабинет</u> У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Входные двери двухстворчатые. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы.	
4.7	К,О,С,Г,У	<u>Библиотека</u> У входной двери отсутствует информационная тактильная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля. Входные двери двухстворчатые. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышена стойка обслуживания. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	
4.8	К,О,С,Г,У	<u>Актный зал</u> У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Актный зал» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля Входные двери двухстворчатые Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. Помещение зала одноуровневое. Зал оборудован рядами с не фиксированными сидячими местами. В зале установлена сцена. Установлены ступени, направление движения по ступеням вверх	
4.9	К,О,С,Г,У	<u>Спортивный зал</u> У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Спортивный зал» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне со шрифтом Брайля Входные двери двухстворчатые Ширина створки дверного полотна входной двери в свету	

		менее нормы. Раздевалочные помещения. Раздельные помещения для мальчиков, для девочек. Отсутствует отдельное помещение для МГН. Внутренний лестничный марш. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны настенным поручнем На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка Ступени имеют разную высоту. Ширина лестничного марша менее нормы. Проём в проходе на верхней площадке менее нормы. Раздевальная общая У входной двери в помещение отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов «Раздевальное помещение» выполненная в тактильном исполнении на контрастном фоне с шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. Завышен порог входной двери. В помещении установлены лавки для сидения. Установлены настенные вешалки для одежды. Отсутствует кнопка экстренной помощи, отсутствуют крючки для костылей тростей.	
4.10	С	Организовать:- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	
4.11	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №816-о от 11.08.2025
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение Универсальная кабина У входной двери отсутствует пиктограмма «Туалет для инвалидов». Над входной дверью отсутствует световой маяк. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету менее нормы. У раковины умывальника отсутствует опорный поручень. Над раковиной умывальника отсутствует зеркало с функцией регулировки наклона. Проём в проходе к унитазу менее нормы. Унитаз не оборудован двухсторонними двухуровневыми парными опорными поручнями. Расстояние между унитазом и стеной менее нормы. Отсутствует крючок для костылей, тростей. Отсутствует кнопка экстренной помощи.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №816-о от 11.08.2025

6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://petrocollege.ru/ размещена: - контактная информация, правила посещения; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте - путь движения к объекту:	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №816-о от 11.08.2025 г. назначен ответственный сотрудник учреждения для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ №816-о от 11.08.2025
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного улица Гагаринская– 440м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №46 №49 Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного Литейный проспект– 340м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №21, Троллейбус: №3, №8 Подземный общественный транспорт: Станция метро: «Чернышевская» - 1,08км.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, по улице Моховая, оборудовано парковочное место автостоянки для инвалидов.	

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж»

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»

 /Васина Е.В./
М.П. Дата

 /Никитина Н.М./
М.П. Дата